

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinel.de



Contact

www.steinel.de/contact



110074380 11/2019_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.



Information
IS 2180-2


HU	TR	GR	NO	FI	DK	SE	PT	ES	IT	NL	FR	GB	DE
CN	BG	RU	LV	LT	EE	HR	SI	RO	PL	SK	CZ		

Das Prinzip


Der IS 2180-2 ist mit zwei 120°-Pyro-Sensoren ausgestattet, die die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren etc.) erfassen. Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt, und ein geschlossener Verbraucher

(z.B. eine Leuchte) wird eingeschaltet. Durch Hindernisse wie z.B. Mauern oder Glasscheiben wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt auch keine Schaltung. Mit Hilfe der zwei Pyro-Sensoren wird ein Erfassungswinkel von 180° mit einem Öffnungswinkel


von 90° erreicht. Die Linse ist abnehmbar und drehbar. Dies ermöglicht zwei Reichweiten-Grundeinstellungen von max. 5 m oder 12 m. Mit den beiliegenden Wandhaltern lässt sich der Infrarot-Sensor problemlos an Innen- und Außenwänden montieren.




Reichweite max. 12 m



Reichweite max. 5 m



Gehrichtung: frontal




Gehrichtung: seitlich

Wichtig: Die sicherste Bewegungserfassung haben Sie, wenn das Gerät seitlich zur Gehrichtung montiert wird und keine Hindernisse (wie z.B. Bäume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors behindern.

⚠ Sicherheitshinweise

- Vor allen Arbeiten am Bewegungsmelder die Spannungszufluhr unterbrechen!
- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation des Sensors handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den handelsüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden (z. B. **DE-VDE 0100**, **AT-ÖVE-EN 1**, **CH-SEV 1000**).

- Beachten Sie bitte, dass der Sensor mit einem 10 A-Leitungsschutzschalter abgesichert werden muss. Die Netzzuleitung darf max. einen Durchmesser von 10 mm haben.
- Zeit- und Dämmerungseinstellung nur mit montierter Linse vornehmen.



DE Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses STEINEL-Infrarot-Sensors entgegengebracht haben. Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das mit größter

Sorgfalt produziert, getestet und verpackt wurde.
Bitte machen Sie sich vor der Installation mit dieser Montageanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Installation und Inbetriebnahme gewährleisten einen

langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Infrarot-Sensor.




Gerätebeschreibung

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Sicherungsschraube | 4 Dämmerungseinstellung
2-2000 Lux | 6 Rastnase (Gehäuse zur Montage und zum Netzanschluss aufklappbar) |
| 2 Designblende | | |
| 3 Linse (abnehmbar und drehbar zur Auswahl der Reichweiten-Grundeinstellung von max. 5 m oder 12 m) | 5 Zeiteinstellung
5 s - 15 min | |

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	120 x 78 x 55 mm
Leistung	Glüh-/ Halogenlampenlast 1000 W Leuchtstofflampen EVG 1000 W Leuchtstofflampen unkompeniert 500 VA Leuchtstofflampen reihenkompensiert 406 VA Leuchtstofflampen parallelkompensiert 406 VA Niedervolt-Halogenlampen 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Kapazitive Belastung 132 μ F
Netzanschluss	230-240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	180° horizontal, 90° vertikal
Reichweite des Sensors	Grundeinstellung 1: max. 5 m Grundeinstellung 2: max. 12 m (Werkseinstellung) + Feinjustierung durch Abdeckschalen 1-12 m
Zeiteinstellung	5 s - 15 min (Werkseinstellung: 5 s)
Dämmerungseinstellung	2-2000 Lux (Werkseinstellung: 2000 Lux)
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C

Installation/Wandmontage



Der Montageort sollte mindestens 50 cm von einer Leuchte entfernt sein, da deren Wärmestrahlung zu Fehlauslösungen des Sensors führen kann. Um die angegebenen Reichweiten von 5/12 m zu erreichen, sollte die Montagehöhe ca. 2 m betragen.

Montageschritte:

1. Designblende **2** abziehen.
2. Rastnase **6** lösen und untere Gehäusehälfte aufklappen, 3. Bohrlöcher anzeichnen, 4. Löcher bohren, Dübel Ø 6 mm setzen, 5. Wand für Kabeleinführung je nach Bedarf für Aufputz- oder Unterputzzuleitung herausbrechen.
6. Kabel der Netz- und Verbraucherzuleitung hindurchführen und anschließen. Bei Kabelzuleitung Aufputz Dichtstopfen verwenden.

a) Anschluss der Netzzuleitung

Die Netzzuleitung besteht aus einem 2- bis 3-adrigen Kabel:

L = Phase
N = Nullleiter
PE = Schutzleiter \oplus

Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten. Phase (L) und Nullleiter (N) werden entsprechend der Klemmbelegung angeschlossen. Der Schutzleiter wird am Erdungskontakt \ominus angeklemmt.

In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschatzler zum Ein- und Ausschalten montiert sein. Alternativ kann der Sensor manuell für die Dauer der eingestellten Zeit durch einen Öffner-Taster in der Netzzuleitung aktiviert werden.



Hinweis: Zur Wandmontage kann auch der beiliegende Innenecke-Wandhalter benutzt werden. Die Kabel können so bequem von oben hinter dem Gerät her und durch die Öffnung der Kabelzuleitung Aufputz hindurchgeführt werden.

b) Anschluss der Verbraucherzuleitung
Die Verbraucherzuleitung zur Leuchte besteht ebenfalls aus einem 2- bis 3-adrigen Kabel. Der stromführende Leiter der Leuchte wird in die mit L' gekennzeichnete Klemme montiert. Der Nullleiter wird an der mit N gekennzeichneten

Klemme zusammen mit dem Nullleiter der Netzleitung angeklemmt. Der Schutzleiter wird am Erdungskontakt (G) angebracht.
7. Gehäuse anschrauben und wieder schließen.
8. Linse aufsetzen (Reichweite wahlweise max. 5 m oder 12 m) s. Kapitel Reichweiteinstellung.

9. Zeit- [5] und Dämmerungseinstellung [4] vornehmen (s. Kapitel Funktionen).
10. Designblende [2] aufsetzen und mit Sicherungs schraube [1] gegen unbefugtes Abziehen sichern.
Wichtig: Ein Vertauschen der Anschlüsse kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

Montage Eck-Wandhalter



Mit den beiliegenden Eck-Wandhaltern lässt sich der IS 2180-2 bequem an Innen- und Außenwänden montieren. Benutzen Sie den Eck-Wandhalter beim Bohren der Löcher als Bohrvorlage. Auf diese Weise setzen Sie das Bohrloch im richtigen Winkel an und der Eck-Wandhalter lässt sich problemlos montieren.

Funktionen


Nachdem der Netzanschluss vorgenommen, das Gehäuse geschlossen und die Linse aufgesetzt ist, kann die Anlage in Betrieb

genommen werden. Zwei Einstellmöglichkeiten liegen hinter der Designblende [2] verborgen.

Wichtig: Zeit- und Dämmerungseinstellung nur mit montierter Linse vornehmen.

Ausschaltverzögerung (Zeiteinstellung)


Die gewünschte Leuchtdauer der Lampe kann stufenlos von ca. 5 s bis max. 15 min eingestellt werden. Stellschraube Linksanschlag bedeutet längste Zeit ca. 15 min. Bei der Einstellung des Erfassungsbereiches und für den Funktions test wird empfohlen, die kürzeste Zeit einzustellen.



Dämmerungseinstellung (Ansprechschwelle)

Die gewünschte Ansprechschwelle des Sensors kann stufenlos von ca. 2 Lux bis 2000 Lux eingestellt werden. Stellschraube Linksanschlag bedeutet Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux. Stellschraube

Reichweiten-Grundeinstellungen




Die Linse des IS 2180-2 ist in zwei Erfassungsbereiche aufgeteilt. Mit der einen Hälfte wird eine Reichweite von max. 5 m, mit der anderen eine Reichweite von max. 12 m erzielt (bei einer Montagehöhe von ca. 2 m).

Nach dem Aufsetzen der Linse (Linse fest in die vorgesehene Führung einklemmen) ist unten rechts


die gewählte max. Reichweite von 12 m oder 5 m lesbar.

Die Linse kann seitlich mit einem Schraubendreher aus der Verrastung gelöst und entsprechend der gewünschten Reichweite wieder aufgesetzt werden.

Beispiele




180°




12 m
180°

Individuelle Feinjustierung mit Abdeckblenden







Um zusätzliche Bereiche wie z.B. Gehwege oder Nachbargrundstücke auszugsen zu ermöglichen oder gezielt zu überwachen, lässt sich der Erfassungsbereich durch Anbringen von Abdeckschalen genau einstellen. Die Abdeckschalen können entlang der vorgenuteten Einteilungen in der Senkrechten und Waagerechten getrennt oder mit einer Schere geschnitten werden. An der obersten Vertiefung in der Mitte der Linse können sie dann eingehängt werden. Durch das Aufsetzen der Designblende werden sie schließlich fixiert.


(Siehe unten: Beispiele zur Verringerung des Erfassungswinkels sowie zur Reduzierung der Reichweite.)




Beispiele




Anschlussbeispiele




1. Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter



2. Leuchte mit vorhandenem Nullleiter



3. Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



4. Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

Stellung I: Automatik-Betrieb
Stellung II: Hand-Betrieb
Dauerbeleuchtung
Achtung: Ein Ausschalten der Anlage ist nicht möglich, lediglich der Wahlbetrieb zwischen Stellung I und Stellung II.

1) z. B. 1-4 x 100 W Glühlampen

2) Verbraucher, Beleuchtung max. 1000 W (siehe Technische Daten)

3) Anschlussklemmen des IS 2180-2

4) Hausinterner Schalter

5) Hausinterner Serienschalter, Hand, Automatik

6) Hausinterner Wechselschalter, Automatik, Dauerlicht

Betrieb/Pflege

Der Infrarot-Sensor eignet sich zur automatischen Schaltung von Licht. Für spezielle Einbruchalarmanlagen ist das Gerät nicht geeignet, da die hierfür vorgeschriebene Sabotagesicherheit fehlt.

Witterungseinflüsse können die Funktion des Bewegungsmelders beeinflussen. Bei starken Windböen, Schnee, Regen, Hagel kann es zu einer Fehlauslösung kommen, da die plötzlichen Temperaturschwankungen

nicht von Wärmequellen unterschieden werden können. Die Erfassungslinse kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
IS 2180-2 ohne Spannung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung defekt, nicht eingeschaltet ■ Kurzschluss ■ Netzschalter AUS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neue Sicherung, Netzschaalter einschalten, Leitung überprüfen mit Spannungsprüfer ■ Anschlüsse überprüfen ■ einschalten
IS 2180-2 schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei Tagesbetrieb, Dämmerungseinstellung steht auf Nachtbetrieb ■ Glühlampe defekt ■ Netzschalter AUS ■ Sicherung defekt ■ Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neu einstellen ■ Glühlampe austauschen ■ einschalten ■ neue Sicherung, evtl. Anschluss überprüfen ■ neu justieren
IS 2180-2 schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich ■ geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich und schaltet durch Temperaturveränderung neu ■ durch den hausinternen Serienschalter auf Dauerbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren und evtl. neu justieren, bzw. abdecken ■ Bereich ändern bzw. abdecken ■ Serienschalter auf Automatik
IS 2180-2 schaltet immer EIN/AUS	<ul style="list-style-type: none"> ■ geschaltete Leuchte befindet sich im Erfassungsbereich ■ Tiere bewegen sich im Erfassungsbereich ■ Wärmequelle (z.B. Dunstabzug) im Erfassungsbereich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich umstellen bzw. abdecken, Abstand vergrößern ■ Bereich umstellen bzw. abdecken ■ Bereich umstellen bzw. abdecken
IS 2180-2 schaltet unerwünscht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wind bewegt Bäume und Sträucher im Erfassungsbereich ■ Erfassung von Autos auf der Straße ■ plötzliche Temperaturveränderung durch Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft aus Ventilatoren, offenen Fenstern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereiche mit Abdeckschalen ausblenden ■ Bereiche mit Abdeckschalen ausblenden ■ Bereich verändern, Montageort verlegen

Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Haushmüll!!

Nur für EU-Länder:
Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie

über Elektro- und Elektronik-Altergeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Herstellergarantie

Herstellergarantie für Unternehmer, wobei Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Herstellergarantie
der STEINEL Vertrieb GmbH,
Dieselstraße 80-84, 33442
Herzebrock-Clarholz

Alle STEINEL-Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Kunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur oder Austausch mangelhafter Teile ggf. Austausch durch ein Nachfolgemodell oder Erstellung einer Gutschrift), die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantiezeit für
• Sensorik / Außenleuchten / Innenleuchten beträgt:
5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Produktes.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eingemächtigt vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originaleiteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Rechte unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauftrag (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung -, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen Ihnen daher Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

GB Installation instructions

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this STEINEL Infrared Sensor and thank you for the confidence you have shown in us. You have chosen a high-quality product

that has been manufactured, tested and packed with the greatest care. Please familiarise yourself with these instructions before attempting to install the sensor since prolonged reliable and trouble-free op-

eration will only be ensured if it is installed properly.

We hope your new Infrared Sensor will give you lasting satisfaction.

System components

- 1 Security screw
- 2 Front cover
- 3 Lens (can be removed and turned for selecting the max. basic reach settings of 5 m or 12 m)
- 4 Light threshold setting control 2-2000 lux
- 5 Time setting control 5 sec. - 15 min.
- 6 Clip (housing can be flipped up for assembly and connection to mains power supply)

Technical specifications


Dimensions (H x W x D):	120 x 78 x 55 mm
Output:	Incandescent / halogen lamp load 1000 W Fluorescent lamps, electronic ballast 1000 W Fluorescent lamps, uncorrected 500 VA Fluorescent lamps, series-corrected 406 VA Fluorescent lamps, parallel-corrected 406 VA Low-voltage halogen lamps 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Capacitive load 132 μ F
Connection:	230-240 V, 50 Hz
Detection angle:	180° horizontal, 90° vertical
Sensor reach:	basic setting 1: 5 m max. basic setting 2: 12 m max. (factory setting) + precision adjustment from 1-12 m by means of clip-on shrouds
Time setting:	5 sec. - 15 min. (factory setting: 5 sec.)
Light threshold:	2-2000 lux (factory setting: 2000 lux)
Enclosure:	IP 54
Temperature range:	-20°C to +50°C

Principle


The IS 2180-2 is equipped with two 120° pyro sensors which detect the invisible heat emitted by moving objects (people, animals etc.). The heat detected is electronically converted into a signal that switches on loads (e.g. a light) connected to it. Heat is not

detected through obstacles, such as walls or panes of glass. Heat radiation of this type will, therefore, not trigger the sensor. With a 90° angle of aperture, the two pyro sensors cover a detection angle of 180°. The lens can be removed and turned, thereby permitting two max.


basic reach settings of 5 m or 12 m. Using the wall mounts provided with the unit, the infrared sensor can easily be fitted to internal and external corners.




Reach max. 12 m



Reach max. 5 m



Direction of approach:
towards the sensor




Direction of approach:
across the detection zone

Safety warnings

- Disconnect the power before attempting any work on the motion detector.
- The electrical connection lead must be dead during installation. Therefore, switch off the power supply first and check that the circuit is disconnected using a voltage tester.
- Please note that the sensor must be protected by a 10 A circuit breaker. The mains supply lead must be no greater than 10 mm in diameter.
- Only carry out time and light threshold settings with the lens fitted.

Installation/Wall mounting



The site of installation should be at least 50 cm from a light because heat radiated from it may trigger the sensor unintentionally. To obtain the specified ranges of 5/12 m, the sensor should be installed at a height of approx. 2 m.

Installation procedure:

1. Detach front cover ②.
2. Release clip ④ and flip up lower half of housing.
3. Mark drill holes.
4. Drill the holes, insert wall plugs (6 mm dia.).
5. Break open cable entry for surface or concealed wiring.
6. Feed through mains supply and service cable and connect to terminals. Use sealing plugs for surface wiring.

a) Connect mains supply lead

The mains supply leads is a 2 to 3-core cable:


L = phase conductor

N = neutral conductor


PE = protective-earth conductor

If you are in any doubt, you must identify the cables using a voltage tester; once you have done so, disconnect the power supply again. Connect the phase (L) and neutral conductor (N) to the clamp-type terminal. Connect the protective earth conductor to the earth terminal (PE).

A power ON/OFF switch may of course be installed in the power supply lead. Alternatively, you may use a normally closed contact pushbutton to activate the sensor manually for the duration of the time setting.



Note: The internal-corner wall mount may be used for mounting the sensor to the wall. The cables can be conveniently routed down the surface of the wall behind the unit and fed through the cable entry.



b) Connect service lead

The service supply lead to the light is also a 2 to 3-core cable. Connect the light's current-carrying conductor to the terminal marked L'. The service lead neutral conductor must be connected to the terminal marked N together with the mains lead neutral conductor.



Connect the protective-earth conductor to the earth contact (PE).

7. Screw on housing and close again.
8. Fit lens (set reach to either 5 m or 12 m max), see "Reach setting" section.
9. Select time ⑤ and light threshold setting ⑥ (see "Functions" section).

10. Locate front cover ② and fit security screw ① to protect cover from unauthorised removal.

Important: Reversing the connections may result in damage to the unit.

Installation using corner wall mount



Functions

Once you have connected the unit to the mains power supply, closed the housing and fitted the lens, you are

ready to put the system into operation. Two setting controls are concealed behind the front cover ②.


Important: Only carry out time and light threshold settings with the lens fitted.



Switch-off delay (time setting)

The chosen light ON time can be varied continuously from approx. 5 sec. to a maximum of 15 min. Turning the adjustment screw fully anti-clockwise selects the shortest time of approx. 5 sec., turning the adjust-

ment screw fully clockwise the longest time of approx. 15 min. The shortest time setting is recommended for setting the detection zone and performing the walk test.




Twilight setting (response threshold)

The chosen detector response threshold can be adjusted continuously from approx. 2 lux to 2000 lux. Turning the adjustment screw fully anti-clockwise selects daylight operation at approx. 2000 lux. Turning

the adjustment screw fully clockwise selects twilight operation at approx. 2 lux. The adjustment screw must be turned fully anti-clockwise for setting the detection zone and performing the walk test in daylight.



Basic reach settings





The lens of the IS 2180-2 is divided into two detection zones. One half covers a max. reach of 5 m, the other half a max. reach of 12 m (when installed at a height of approx. 2 m). After fitting the lens (press lens firmly into the channel provided) you will see the max. reach setting (12 m or 5 m) at the bottom right.

Using a screwdriver, the lens can be unclipped from the groove at the side and re-positioned for the reach you require.

Examples



Precision adjustment using shrouds







Shrouds may be used to define the detection zone exactly as you require in order, for example, to blank out or specifically target paths or neighbouring premises.


The shrouds can be divided or cut with a pair of scissors along the vertical and horizontal grooves. They can be clipped into the top channel around the centre of the lens. They are fixed in place by fitting the front cover.

(See below: Examples showing how to reduce the angle of detection and shorten the reach).


Examples




Wiring examples




1. Light without neutral conductor



2. Light with neutral conductor



3. Connection using series switch for manual and automatic operation



4. Connection to double-throw switch for permanent light ON and automatic operation

Setting I: automatic operation
 Setting II: manual operation for permanent light ON
 Important: the unit cannot be switched OFF, but operated only at settings I and II.

- 1) e.g. 1-4 x 100 W filament bulbs
- 2) Service load, light of 1000 W max. (see Technical specifications)
- 3) IS 2180-2 connection terminals
- 4) Indoor switch
- 5) Indoor series switch, manual, automatic
- 6) Indoor double-throw switch, automatic, permanent light ON

Operation/Maintenance

The Infrared Sensor is suitable for switching light on and off automatically. The unit is not suitable for special burglary alarm systems since it lacks the tampering protection prescribed for this purpose.

Weather conditions may affect the way the motion detector works. Strong gusts of wind, snow, rain or hail may cause the light to come on when it is not wanted because the sensor is unable to distinguish

sudden changes of temperature from sources of heat. The detector lens may be cleaned with a damp cloth if it gets dirty (do not use cleaning agents).

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
IS 2180-2 without power	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fuse faulty; not switched ON ■ Short circuit ■ Mains switch OFF 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Renew fuse, switch on mains power switch, check wiring with voltage tester ■ Check connections ■ Switch on
IS 2180-2 will not switch ON	<ul style="list-style-type: none"> ■ Twilight control set to nighttime mode during daytime operation ■ Bulb faulty ■ Mains power switch OFF ■ Fuse faulty ■ Detection zone not properly targeted 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adjust setting ■ Change light bulb ■ Switch on ■ Renew fuse, check connection if necessary ■ Re-adjust
IS 2180-2 will not switch OFF	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continuous movement in the detection zone ■ Light is in detection zone and keeps switching on as a result of temperature change ■ Set to continuous operation by indoor series switch 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check detection zone and re-adjust if necessary or fit shrouds ■ Re-adjust zone or apply shroud ■ Set series switch to automatic mode
IS 2180-2 keeps switching ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> ■ Light is in detection zone ■ Animals moving in detection zone ■ Heat source (e.g. extractor hood outlet) in detection zone 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adjust detection zone or fit shrouds, increase distance ■ Adjust detection zone or fit shrouds ■ Adjust detection zone or fit shrouds
IS 2180-2 switches on when it should not	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wind is moving trees and bushes in the detection zone ■ Cars in the street are being detected ■ Sudden temperature changes due to weather (wind, rain, snow) or air expelled from fans or open windows 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blank off sections using shrouds ■ Blank off sections using shrouds ■ Adjust detection zone or change site of installation

Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

 Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:
Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

Manufacturer's warranty

As purchaser, you are entitled to your statutory rights against the vendor. If these rights exist in your country, they are neither curtailed nor restricted by our Warranty Declaration. We guarantee that your STEINEL Professional sensor product will remain in perfect condition and proper working order for a period of 5 years. We guarantee that this product is free from material-, manufacturing- and design flaws. In addition, we guarantee that all electronic components and cables function in the proper manner and that all materials used and their surfaces are without defects.

Making Claims

If you wish to make a claim, please send your product complete and carriage paid with the original receipt of purchase, which must show the date of purchase and product designation, either to your retailer or contact us at **STEINEL (UK) Limited, 25 Manasty Road, Axis Park, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6UP**, for a returns number. For this reason, we recommend that you keep your receipt of purchase in a safe place until the warranty period expires. STEINEL shall assume no liability for the costs or risks involved in returning a product.

For information on making claims under the terms of the warranty, please go to www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask any question regarding your product, you are welcome to call us at any time on our Service Hotline **01733 366700**.



FR Instructions de montage

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoigné à STEINEL. En achetant ce détecteur infrarouge. Vous avez choisi un article de très grande qualité, fabriqué, testé et conditionné avec le plus grand soin.

Avant de l'installer, veuillez lire attentivement ces instructions de montage. En effet, seules une installation et une mise en service correctement effectuées garantissent durablement un fonctionnement impeccable et fiable.

Nous souhaitons que votre nouveau détecteur infrarouge vous apporte entière satisfaction.

Description de l'appareil


- | | |
|---|--|
| 1 Vis de blocage | 4 Réglage de crépuscularité
2-2 000 lux |
| 2 Cache design | 5 Temporisation
5 s - 15 min |
| 3 Lentille (amovible et pivotante pour choisir le réglage de base de portée de 5 ou 12 m max.) | 6 Cran (boîtier ouvrant pour le montage et le branchement au secteur) |

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) :	120 x 78 x 55 mm
Puissance :	Lampe à incandescence / halogène 1000 W Tubes fluorescents ballasts électroniques 1000 W Tubes fluorescents non compensés 500 VA Tubes fluorescents compensés en série 406 VA Tubes fluorescents compensés en parallèle 406 VA Lampes halogènes basse tension 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Charge capacitive 132 µF
Alimentation électrique :	230- 240 V, 50 Hz
Angle de détection :	180° horizontalement, 90° verticalement
Portée du détecteur :	Réglage de base 1 : max. 5 m Réglage de base 2 : max. 12 m (réglage d'usine) + réglage de précision par caches enfichables 1-12 m
Temporisation :	5 s - 15 min (réglage d'usine : 5 s)
Réglage de crépuscularité :	2-2 000 lux (réglage d'usine : 2 000 lux)
Indice de protection :	IP 54
Plage de température :	de -20 à +50 °C


Le principe

L'IS 2180-2 est muni de deux détecteurs pyroélectriques de 180° qui détectent le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche




Portée max. 12 m


l'appareil raccordé (p. ex. une lampe). Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation. Les deux détecteurs pyroélectriques couvrent un angle de détection de 180° avec une ouverture angulaire de 90°.



Portée max. 5 m




Sens de passage : frontal




Sens de passage : perpendiculaire

La lentille amovible et pivotante permet de régler la portée sur deux valeurs de base de 5 et 12 m max. L'appareil est livré avec des supports muraux qui permettent un montage très facile dans les angles intérieurs ou extérieurs.

Installation / fixation au mur




Chemin de câble, en montage encastré



Chemin de câble, en montage en saillie

Câble secteur
Câble de l'appareil raccordé



Chemin de câble, en montage en saillie, avec support mural

Il faut monter l'appareil à 50 cm au moins de toute lampe dont la chaleur pourrait entraîner un déclenchement imprévisible du détecteur. Pour obtenir les portées indiquées de 5/12 m, il faut monter le détecteur à une hauteur de 2 m environ.

Séquence de montage :

1. Retirer le cache design
2. Desserrez le cran et ouvrir la moitié inférieure du boîtier.
3. Marquer l'emplacement des trous.
4. Percer les trous, mettre les chevilles (\varnothing 6 mm) en place.
5. Percer la paroi pour y introduire le câble, selon qu'il est posé en saillie ou encastré.
6. Faire passer les câbles du secteur et de l'appareil raccordé et les raccorder. Si le chemin de câble est posé en saillie, utiliser le bouchon.

a) Branchement du câble secteur

Le câble secteur est composé d'un câble à 2-3 conducteurs :

L = phase

N = neutre

PE = terre

En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension puis les remettre hors tension. Raccorder la phase (L) et le neutre (N) comme indiqué sur le dessin. Brancher la terre au contact de terre ().

Il est bien sûr possible de monter sur le câble secteur un interrupteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil. Le détecteur peut également être activé manuellement pour la durée réglée à l'aide d'un poussoir de repos monté sur le câble secteur.

Consignes de sécurité

- Avant toute intervention sur le détecteur de mouvement, couper l'alimentation électrique !
- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation du détecteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément aux prescriptions d'installation et conditions de raccordement en vigueur dans le pays (NF C-15100). (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000)
- Tenez compte du fait que le détecteur doit être protégé par un disjoncteur 10 A. Le diamètre du câble secteur ne doit pas dépasser 10 mm.
- Ne régler la temporisation et la crépuscularité que lorsque la lentille est en place.



b) Branchement de l'appareil à raccorder

Le branchement de la lampe s'effectue également avec un câble à 2-3 conducteurs. Le conducteur de phase de la lampe doit être raccordé à la borne **L⁺**. Le conducteur de neutre doit être raccordé à la borne **N** avec le conducteur de neutre du câble secteur.

Le conducteur de terre est à raccorder au contact de terre (GND). 7. Visser et refermer le boîtier. 8. Mettre en place la lentille (choisir la portée maxi 5 m ou 12 m), cf. chapitre « Réglage de la portée ». 9. Régler la temporisation [5] et la crépuscularité [4] (cf. chapitre « Fonctions »).

10. Poser le cache design [2] et le protéger contre tout retrait intempestif à l'aide de la vis de blocage [1].
Important : une inversion des branchements peut entraîner la détérioration de l'appareil.

Montage du support mural d'angle



Les supports muraux d'angle fournis permettent de monter très facilement l'IS 2180-2 dans les angles intérieurs ou extérieurs. Vous pouvez vous servir du support mural d'angle comme gabarit pour percer les trous. Vous percez ainsi le trou selon l'angle correct et pourrez ensuite monter sans problème le support mural d'angle.

Fonctions

Après avoir branché le détecteur au secteur, fermé le boîtier et mis la lentille en place, vous pouvez mettre l'installation en service.


En retirant le cache design [2], on accède à deux possibilités de réglage.

Important : ne régler la temporisation et la crépuscularité que lorsque la lentille est en place.

Temporisation de l'extinction (Minuterie)

La durée d'éclairage souhaitée est réglable en continu d'environ 5 s à 15 min. La temporisation est à son minimum (env. 5 s) quand la vis de réglage est en butée à gauche, à son maximum (env. 15 min) quand la vis est en

butée à droite. Lors du réglage de la zone de détection et du test de fonctionnement, nous conseillons de régler la temporisation minimum.




Réglage de crépuscularité (Seuil de réaction)

Le seuil de réaction du détecteur est réglable en continu d'environ 2 à 2 000 lux. Lorsque la vis de réglage est en butée à gauche, l'appareil est en fonctionnement diurne, soit env. 2 000 lux. Lorsque la vis de réglage est en

butée à droite, l'appareil est en fonctionnement crépusculaire, soit env. 2 lux. Lors du réglage de la zone de détection et du test de fonctionnement en plein jour, la vis de réglage doit être en butée à gauche.



Réglages de base de la portée




La lentille de l'IS 2180-2 est divisée en deux zones de détection. Une moitié permet une portée maximum de 5 m, l'autre moitié une portée maximum de 12 m (quand la lampe est installée à une hauteur de 2 m). Lorsque la lentille est en place (enfoncer fermement la lentille dans le guidage prévu à cet effet), la portée maximum réglée (12 m ou 5 m) est indiquée en bas à droite.

Pour régler la portée, il faut détacher la lentille du cran latéral à l'aide d'un tournevis puis la remettre en place sur la position souhaitée.


Exemples



Réglage de précision par caches enfichables




Afin d'exclure de la détection ou de surveiller précisément certaines zones comme les voies d'accès ou les terrains voisins, on peut régler avec précision la zone de détection à l'aide de caches enfichables. On peut casser les caches selon les découpages prévus tant dans le sens horizontal que vertical ou les découper à l'aide d'une paire de ciseaux. On peut ensuite les enficher dans la rainure supérieure située au milieu de la lentille. On les fixe en mettant le cache design en place.




(cf. ci-dessous : exemples de réduction de l'angle de détection et de la portée).


Exemples de branchement




1. Lampe sans conducteur de neutre



2. Lampe avec conducteur de neutre







3. Raccordement par interrupteur en série pour mode manuel ou automatique



4. Raccordement par un interrupteur va-et-vient pour éclairage permanent ou mode automatique
Position I : mode automatique
Position II : mode manuel, éclairage permanent
Attention : une mise hors circuit de l'appareil n'est pas possible, seul le choix du mode (position I ou II) est possible.

Exemples



- 1) Par exemple, 1-4 lampes à incandescence de 100 W
- 2) Consommateur, éclairage max. 1000 W (cf. caractéristiques techniques)
- 3) Bornes de l'IS 2180-2
- 4) Interrupteur
- 5) Interrupteur en série de l'habitation, mode manuel, mode automatique
- 6) Interrupteur va-et-vient de l'habitation, mode manuel, éclairage permanent

Utilisation / entretien

Le détecteur infrarouge est indiqué pour la commutation automatique de l'éclairage. Il n'est toutefois pas prévu pour les alarmes spéciales anti-intrusion car il n'est pas protégé en conséquence contre le vandalisme. Les condi-

tions atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement du détecteur de mouvement. Les rafales de vent, la neige, la pluie et la grêle peuvent entraîner un déclenchement intempestif car le détecteur ne peut pas distinguer

les brusques variations de température des sources de chaleur. Si la lentille se salit, on la nettoiera avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Dysfonctionnement

Problème	Cause	Remède
L'IS 2180-2 n'est pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fusible défectueux, appareil hors circuit, câble coupé ■ Court-circuit ■ Interrupteur en position ARRET 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension ■ Vérifier le branchement ■ Mettre en circuit
L'IS 2180-2 ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pendant la journée, le réglage de crépuscularité est en position nocturne ■ Ampoule défectueuse ■ Interrupteur en position ARRET ■ Fusible défectueux ■ Réglage incorrect de la zone de détection 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régler à nouveau ■ Changer l'ampoule ■ Mettre en circuit ■ Changer le fusible, éventuellement vérifier le branchement ■ Régler à nouveau
L'IS 2180-2 ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mouvement continu dans la zone de détection ■ La lampe branchée se trouve dans la zone de détection et se rallume à cause des variations de température ■ Mode éclairage permanent commandé au niveau d'un interrupteur en parallèle 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôler la zone de détection, éventuellement la régler à nouveau ou la masquer ■ Modifier la zone ou la masquer ■ Mettre l'interrupteur en mode automatique
L'IS 2180-2 s'allume et s'éteint continuellement	<ul style="list-style-type: none"> ■ La lampe branchée se trouve dans la zone de détection ■ Des animaux se déplacent dans la zone de détection ■ Source de chaleur (p. ex. conduit d'évacuation) dans la zone de détection 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier la zone ou la masquer, augmenter la distance ■ Modifier la zone ou la masquer ■ Modifier la zone ou la masquer
L'IS 2180-2 s'allume de façon intempestive	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le vent agite des arbres et des arbustes dans la zone de détection ■ Détection de voitures passant sur la chaussée ■ Variations subtiles de température dues aux intempéries (vent, pluie, neige) ou à des courants d'air provenant de ventilateurs ou de fenêtres ouvertes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Masquer les zones avec les caches ■ Masquer les zones avec les caches ■ Modifier la zone, monter l'appareil à un autre endroit

Recyclage

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et

Garantie du fabricant

En tant qu'acheteur, vous disposez des droits prescrits par la loi à l'encontre du vendeur. Notre déclaration de garantie ne raccourcit ni ne limite ces droits dans la mesure où ils existent dans votre pays. Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le parfait état et le bon fonctionnement de votre produit à détection STEINEL Professional. Nous garantissons que ce produit ne présente pas de défauts matériels, de fabrication ni de construction. Nous garantissons le bon état de fonctionnement de tous les composants électroniques et des câbles ainsi que l'absence de vices pour tous les matériaux utilisés et leurs surfaces.

Réclamation

Si vous avez une réclamation à faire au sujet de votre produit, veuillez contacter votre revendeur en lui fournant la preuve d'achat originale qui doit comporter la date de l'achat et la désignation du produit.

Veuillez consulter notre site Internet www.steinel-professional.de/garantie pour de plus amples informations sur la manière de faire valoir un droit à une prestation de garantie.

Si vous avez besoin d'avoir recours au service de garantie ou si vous avez une question au sujet de votre produit, vous pouvez nous appeler à tout moment au n° d'assistance téléphonique pour la clientèle **03 20 30 34 00**.

5 A N S
DE GARANTIE
FABRICANT

NL Montagehandleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u met de aanschaf van uw nieuwe infrarood-sensor van STEINEL in ons stelt. U heeft een hoogwaardig kwaliteitsproduct gekocht, dat met uiterste

zorgvuldigheid vervaardigd, getest en verpakt werd. Lees voor de installatie deze montagehandleiding nauwkeurig door. Want alleen een vakkundige installatie en ingebouwde garantie garanderen een duurzaam,

betrouwbaar en storingvrij gebruik.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe infrarood-sensor.

Beschrijving van het apparaat

- 1 Borgschroef
- 2 Designkap
- 3 Lens (afneembaar en draaibaar voor de selectie van de basis reikwijdteinstelling van max. 5 m of 12 m)
- 4 Schemerinstelling 2-2000 lux
- 5 Tijdsinstelling 5 sec. - 15 min.
- 6 Arrêteerpal (behuizing kan voor montage en netaansluiting opengeklapt worden)

Technische gegevens


Afmetingen (H x B x D):	120 x 78 x 55 mm
Vermogen:	
Gloei-/halogeenlampen	1000 W
TL-lampen elektr. voorschakelapp	1000 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd	406 VA
Halogeenlampen, laag voltage	1000 VA
Led < 2 W	16 W
2 W < led < 8 W	64 W
Led > 8 W	64 W
Capacitieve belasting	132 µF
Stroomtoevoer:	230-240 V, 50 Hz
Registratiehoek:	180° horizontaal, 90° verticaal
Reikwijdte van de sensor:	Basisinstelling 1: max. 5 m Basisinstelling 2: max. 12 m (instelling af fabriek) + fijninstelling d.m.v. afdekplaatjes 1-12 m
Tijdsinstelling:	5 sec. - 15 min. (instelling af fabriek: 5 sec.)
Schemerinstelling:	2-2000 lux (instelling af fabriek: 2000 lux)
Bescherming:	IP 54
Temperatuurbereik:	-20 tot +50 °C

Het principe


IS 2180-2 is uitgerust met twee 120°-pyro-sensoren, die de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren etc. registreren. Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en de aangesloten verbruiker (bijv. een lamp) wordt

ingeschakeld. Door hinderissen, zoals bijv. muren of ruiten wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er ook geen schakeling plaats. Met behulp van de twee pyro-sensoren wordt een registratiehoek van 180° met een openingshoek van 90° bereikt. De lens is


afneembaar en draaibaar. Hierdoor zijn twee basisinstellingen voor een reikwijdte van max. 5 m of 12 m mogelijk. Met de bijgevoegde wandhouders kan de infrarood-sensor eenvoudig aan binnen- of buitenhoeken gemonteerd worden.




Reikwijdte max. 12 m



Reikwijdte max. 5 m



Looprichting: frontaal




Looprichting: zijdelings

Belangrijk: De beste bewegingsregistratie heeft u, als het apparaat zijdelings t.o.v. de looprichting wordt gemonteerd en geen belemmeringen (zoals bijv. bomen, muren etc.) het zicht van de sensor belemmeren.

Veiligheidsvoorschriften

- Voor alle werkzaamheden aan de bewegingsmelder moet de spanningstoever onderbroken worden.
- Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten spanningsloos zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en de spanningsloosheid testen met een spanningstester (NL-NEN 1010, B-AREI) NBN 15-101), (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Denk er a.u.b. aan dat de sensor beveiligd moet worden met een 10 A-zekerig. De stroomtoevoerkabel mag max. een diameter van 10 mm hebben.
- Tijds- en schemerinstelling alleen uitvoeren bij gemonteerde lens.

Installatie/wandmontage



De montageplaats moet minstens 50 cm van een andere lamp verwijderd zijn, omdat de warmtestraling de sensor fouteifel kan activeren. Voor de aangegeven reikwijdtes van 5/12 m, dient de montagehoogte ca. 2 m te bedragen.

Montagestappen:


1. Designkap verwijderen.
2. Arreterpal indrukken en onderste deel van de behuizing omhoog klappen.
3. Boorgaten afdrukken.
4. Gaten boren, pluggen (Ø 6 mm) plaatsen.
5. Muur van gat voorzien voor het leggen van de kabels indien gewenst op of in de muur.
6. Stroomtoevoerkabel en verbruikerleiding doorbreken en aansluiten. Bij ledingen op de muur afdichtingsdop gebruiken.

a) Aansluiting van stroomtoevoer

De stroomtoevoer bestaat uit een 2- tot 3-aderig kabel.

L = fase
N = nulraad
PE = aarde draad

In geval van twijfel moeten de kabels met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsloos maken. De stroomdraad (**L**) en de nulraad (**N**) worden in de respectieve klemmen aangesloten. De aarde draad wordt bij het aardingscontact aangesloten. In de voedingskabel kan vanzelfsprekend een netschakelaar voor aan- en uitschakeling worden gemonteerd. Als alternatief kan de sensor met de hand voor de duur van de ingestelde tijd door een schakelaar in de voedingskabel geactiveerd worden.



Opmerking: Voor de wandmontage kan ook de bijgevoegde binnenhoek-wandhouder worden gebruikt. De kabels kunnen zo eenvoudig van boven achter het apparaat langs en door de opening voor de kabeltoevoer op de muur worden gelegd.

b) Aansluiting van de verbruikerkabel

De tovoerkabel naar de lamp bestaat eveneens uit een 2- of 3-aderige kabel. De stroomdraad van de lamp wordt in de met **L'** gekenmerkte klem bevestigd. De nulraad wordt aan de met **N** gekenmerkte klem aangesloten, samen met de



nulraad van de stroomtoevoer. De aarde draad wordt aan het aardingscontact bevestigd.

7. Behuizing plaatsen en weer sluiten.
8. Lens aanbrengen (reikwijdte naar keuze max. 5 m of 12 m) zie hoofdstuk Reikwijdte-instelling.

9. Tijds- en schemerinstelling uitvoeren (zie hoofdstuk Functies).

10. Designkap plaatsen en met borgschroef beveiligen tegen vandalisme.
- Belangrijk:** Verwisseling van de aansluitingen kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.

Montage hoek-wandhouder





Met de bijgevoegde hoek-wandhouder kan de IS 2180-2 eenvoudig aan binnen- of buitenmuur gemonteerd worden. Gebruik de hoek-wandhouder bij het boren van de gaten als mal. Op deze manier heeft het boorgat de goede hoek en bovendien kan de hoek-wandhouder eenvoudig gemonteerd worden.

Functies

Nadat de stroom aangesloten, de behuizing gesloten en de lens geplaatst is, kan de installatie in bedrijf worden genomen.

Achter de designkap zijn twee instelmogelijkheden verborgen.



Uitschakelvertraging (tijdstelling)

De gewenste branduur van de lamp kan traploos van ca. 5 sec. tot max. 15 min. worden ingesteld. Stelschroef na de linker aanslag betekent de kortste tijd, ca. 5 sec., stelschroef na de rechter aanslag


betekent de langste tijd, ca. 15 min. Bij de instelling van het registratiebereik en voor de functietest wordt aangeraden de kortste tijd in te stellen.

Schemerinstelling (drempelewaarde)

De gewenste drempelwaarde van de sensor kan traploos worden ingesteld van ca. 2000 lux. Stelschroef na de linker aanslag betekent daglichtstand ca. 2000 lux.

Stelschroef na de rechter aanslag betekent schemerstand ca. 2 lux. Voor de instelling van het registratiebereik en voor de functietest bij daglicht moet de stelschroef naar de linker aanslag staan.



Reikwijdte-basisinstellingen





De lens van IS 2180-2 is in twee registratiebereiken verdeeld. Met de ene helft wordt een reikwijdte van max. 5 m, met de andere een reikwijdte van max. 12 m bereikt (bij een monitahoogte van ca. 2 m). Na het plaatsen van de lens (lens goed in de aanwezige geleiding vastklemmen) is rechtsonder de gekozen

max. reikwijdte van 12 m of 5 m te zien. De lens kan aan de zijkant met behulp van een schroevendraaier uit de vergrendeling worden losgemaakt en overeenkomstig de gewenste reikwijdte weer worden teruggeplaatst.

Voorbeelden







Individuele fijninstelling met afdekplaatjes




Om andere gebieden, zoals bijv. trottoirs of aangrenzende percelen, buiten de registratie te laten of juist doelgericht te bewaken, kan het registratiebereik d.m.v. afdekplaatjes nauwkeurig worden ingesteld. De afdekplaatjes kunnen langs de inkepingen verticaal en horizontaal worden afgebroken of met een schaar worden doorgeknipt. Zij kunnen in de bovenste glet in het midden van de lens worden geschoven. Door het plaatsen van de designkap worden ze dan gefixeerd.

(zie onder: voorbeelden voor verkleining van de registratiehoek en vermindering van de reikwijdte.)


Voorbeelden




Aansluitvoorbeelden




1. Lamp zonder aanwezige nuldraad



2. Lamp met aanwezige nuldraad



3. Aansluiting via serieschakelaar voor handmatige schakeling en automatische werking



4. Aansluiting via een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

Stand I: automatische werking
Stand II: handmatige schakeling voor permanente verlichting
Opgelet: Uitschakelen van de installatie is niet mogelijk, alleen de keuze tussen stand I en II.

- 1) bijv. 1-4 x 100 W gloeilampen
- 2) verbruiker, verlichting max. 1000 W (zie technische gegevens)
- 3) aansluutklemmen van de IS 2180-2
- 4) schakelaar binnenshuis
- 5) serieschakelaar binnenshuis, handmatig, automatisch
- 6) wisselschakelaar binnenshuis, automatisch, permanente verlichting

Gebruik/onderhoud

De infrarood-sensor is geschikt voor het automatisch schakelen van licht. Voor speciale inbraakalarminstallaties is het apparaat niet geschikt, omdat de voorgeschreven sabotagebeveiliging hiervoor

ontbreekt. Weersinvloeden kunnen de functie van de bewegingsmelder beïnvloeden. Bij hevige windvlagen, sneeuw, regen of hagel kan een foute schakeling voorkomen, omdat de plotselinge temperatuurver-

schillen niet van warmtebronnen onderscheiden kunnen worden. De registratielens kan bij vervuiling met een vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) worden gereinigd.

Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
IS 2180-2 zonder spanning	<ul style="list-style-type: none"> ■ zekering defect, niet ingeschakeld ■ kortsluiting ■ netschakelaar UIT 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen, leiding testen met spanningstester ■ aansluitingen controleren ■ inschakelen
IS 2180-2 schakelt niet aan	<ul style="list-style-type: none"> ■ bij daglicht, lichtinstelling staat op schemerstand ■ gloeilamp defect ■ netschakelaar UIT ■ zekering defect ■ registratiebereik niet gericht ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> ■ opnieuw instellen ■ gloeilamp verwisselen ■ netschakelaar inschakelen ■ nieuwe zekering, eventueel aansluiting controleren ■ opnieuw instellen
IS 2180-2 schakelt niet uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ permanente beweging in het registratiebereik ■ de ingeschakelde lamp is in het registratiebereik en gaat door temperatuurswisseling opnieuw aan ■ de serieschakelaar binnenshuis staat op permanente verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ bereik controleren en eventueel opnieuw instellen, resp. afdekken ■ bereik veranderen of afdekken ■ serieschakelaar staat op automaat
IS 2180-2 schakelt steeds AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none"> ■ de ingeschakelde lamp is in het registratiebereik ■ bewegende dieren in het registratiebereik ■ warmtebron (bijv. afzuigkap) in het registratiebereik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ bereik veranderen of afdekken, afstand vergroten ■ bereik veranderen of afdekken ■ bereik veranderen of afdekken
IS 2180-2 schakelt ongewenst aan	<ul style="list-style-type: none"> ■ wind beweegt bomen en struiken in het registratiebereik ■ registratie van auto's op straat ■ plotselinge verandering van temperatuur door weersomstandigheden (wind, regen, sneeuw) of luchtafvoer van ventiltoren of open ramen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ bereik met afdekplaatjes veranderen ■ bereik met afdekplaatjes veranderen ■ bereik veranderen, andere montageplaats kiezen

Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor EU-landen:
Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten ge-

scheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wettelijk voorgeschrevenen garantie. Voor zover dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze garantieverklaring noch ver kort, noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op de onderdelen staan en het correcte functioneren van uw sensorproduct uit het STEINEL Professional assortiment. Wij garanderen dat dit product geen materiaal-, productie- of constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede werking van alle elektronische componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken zijn.

Garantie claimen
Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u het betreffende artikel, compleet samen met het originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving, terugsturen naar uw leverancier of direct naar **Van Spijk Agenturen, De Schepen 402, 5688 HP Oirschot**. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is verlopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de transportkosten en het transportrisico van het terugsturen.

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vragen betreffende uw product, kunt u contact opnemen met onze helpdesk
+31 499 551490.

5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE

IT Istruzioni per il montaggio

Gentile Cliente,

La ringraziamo cordialmente per la fiducia che ha dimostrato di avere nei nostri confronti acquistando un sensore a raggi infrarossi STEINEL. Lei ha scelto un prodotto pregiato di alta qualità che è stato costruito, provato ed imballato con la

massima scrupolosità.

La preghiamo di procedere all'installazione solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni di montaggio. Solo un'installazione ed una messa in esercizio adeguate ed effettuate a regola d'arte garantiscono infatti un funzionamento

duraturo, affidabile e privo di guasti.

Le auguriamo di essere pienamente soddisfatto del Suo nuovo sensore a raggi infrarossi.

Descrizione apparecchio

- 1** Vite di sicurezza
- 2** Copertura decorativa
- 3** Lente (asportabile e girevole, per l'impostazione base del raggio di azione ad un massimo di 5 m o di 12 m)
- 4** Regolazione di luce crepuscolare 2-2000 lux
- 5** Regolazione del tempo 5 sec. - 15 min.
- 6** Linguetta d'innesco (carcassa apribile per il montaggio e per l'allacciamento alla rete)

Dati tecnici


Dimensioni (l x a x p):	120 x 78 x 55 mm
Potenza:	Carico lampadine incandescenti / lampade alogene 1000 W Lampade fluorescenti ballast elettronico 1000 W Lampade fluorescenti non compensato 500 VA Lampade fluorescenti collegamento in serie 406 VA Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo 406 VA Lampade alogene a basso voltaggio 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Carico capacitivo 132 μ F
Allacciamento alla rete:	230-240 V, 50 Hz
Angolo di rilevamento:	180° orizzontale, 90° verticale
Raggio di azione del sensore:	Impostazione base 1: max. 5 m Impostazione base 2: max. 12 m (impostazione effettuata dal costruttore) + regolazione micrometrica mediante calotte di copertura 1-12 m
Regolazione tempo:	5 sec. - 15 min. (regolazione effettuata dal costruttore: 5 sec.)
Regolazione crepuscolo:	2-2000 lux (impostazione effettuata dal costruttore: 2000 lux)
Classe di protezione:	IP 54
Intervallo di temperatura:	da -20 a +50 °C

Il principio


L'IS 2180-2 è equipaggiato con due pirosensori a 120° i quali rilevano l'invisibile radiazione termica emanata da corpi in movimento (uomini, animali, ecc.). Questa radiazione termica in tal modo percepita viene trasformata elettronicamente e ciò provoca l'accensione di un'utenza collegata (ad esempio

una lampada). In presenza di ostacoli come per es. muri o vetri la radiazione termica non viene riconosciuta, l'utenza pertanto non si accende. Con l'aiuto dei due pirosensori viene raggiunto con un angolo di apertura di 90° un angolo di rilevazione di 180°. La lente è asportabile e girevole. Ciò


rende possibili due impostazioni base del raggio di azione: max. 5m o max. 12 m. Grazie ai supporti per montaggio a parete forniti in dotazione il sensore a raggi infrarossi può venire montato senza problemi sia su angoli interni sia su angoli esterni.



Raggio d'azione max. 12 m



Raggio d'azione max. 5 m



Direzione di percorso:
frontale



Direzione di percorso:
laterale

Importante: la più sicura rilevazione di movimento si ottiene quando l'apparecchio viene montato lateralmente rispetto alla direzione di percorso e non siano presenti ostacoli (come per es. alberi, muri, ecc.) che possano impedire la vista al sensore.

⚠️ Avvertenze sulla sicurezza

■ Prima di effettuare qualsiasi lavoro sul segnalatore di movimento interrompere l'alimentazione di corrente elettrica!



■ Per il montaggio il conduttore elettrico che verrà allacciato deve essere privo di tensione.

Pertanto per prima cosa staccare la corrente ed accertarsi per mezzo di un indicatore di tensione

dell'effettiva assenza di tensione.
L'installazione del sensore costituisce un intervento sulla tensione di rete. Essa deve quindi venire effettuata a regola d'arte in conformità alle prescrizioni d'installazione e alle condizioni di allacciamento presenti comunemente in commercio. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000)

■ Ricordate che il sensore deve venire assicurato con un interruttore di potenza automatico a 10 A. La linea di alimentazione collegata alla rete può avere un diametro massimo di 10 mm.
■ La regolazione del tempo e della luce crepuscolare può essere eseguita solo con la lente montata.

Installazione/Montaggio a parete



Il luogo di montaggio dovrebbe essere lontano almeno 50 cm da una lampada, poiché la radiazione termica di quest'ultima può condurre ad interventi a sproposito del sensore. Ai fini di poter raggiungere i due raggi di azione indicati di 5 m e di 12 m si consiglia un'altezza di montaggio di ca. 2 m.

Fasi di montaggio:

1. Sfilare la copertura decorativa [2], 2. sganciare la linguetta [6] e aprire la parte inferiore della carcassa, 3. segnare i punti dove si devono praticare i fori, 4. effettuare i fori, inserire i tasselli (Ø 6 mm), 5. rompere la parete per introdurre il cavo per la linea di alimentazione sopra intonaco o sotto intonaco a seconda delle necessità.

6. far passare il cavo dell'allacciamento alla rete e all'utenza ed effettuare il collegamento. In caso di cavo di alimentazione sopra intonaco, utilizzare dei tamponi di tenuta.

a) Allacciamento della linea di alimentazione dalla rete

La linea di alimentazione dalla rete consiste in un cavo a 2 o 3 fili:

L = fase

N = filo neutro

PE = conduttore di terra (●)

In caso di dubbio è necessario identificare i cavi con un indicatore di tensione; dopo di ciò togliere nuovamente la tensione: fase (L) e filo neutro (N) vengono collegati in base alla disposizione dei morsetti. Il conduttore di terra viene allacciato al contatto di terra (●). Nella linea di alimentazione dalla rete può ovviamente essere montato un interruttore di rete per l'accensione e lo spegnimento. In alternativa il sensore può venire attivato manualmente per il tempo impostato mediante un tasto di apertura nella linea di alimentazione dalla rete.



b) Allacciamento della linea di alimentazione all'utenza
 Anche la linea di alimentazione della lampada consiste in un cavo a 2 o 3 fili. Il conduttore che porta corrente alla lampada viene montato nel morsetto contrassegnato con **L**. Il filo neutro viene collegato al morsetto contrassegnato con **N** assieme al filo neutro della

linea di alimentazione dalla rete. Il conduttore di terra viene applicato al contatto di terra (GND). **7.** Avvitare e richiedere la carcassa. **8.** Applicare la lente (raggio di azione a scelta max. 5 m o 12 m) vedere il capitolo relativo alla regolazione del raggio di azione. **9.** Effettuare la regolazione del tempo **5** e della luce crepuscolare **4**.

(vedere il capitolo Funzioni). **10.** Applicare la copertura decorativa **2** ed assicurare con la vite di sicurezza **1** contro lo sfilamento involontario o non autorizzato.

Importante: uno scambio nell'allacciamento dei fili può danneggiare l'apparecchio.

Montaggio del supporto per parete angolare



Con i supporti è possibile applicare comodamente il sensore IS 2180-2 su angoli interni o esterni. Per praticare i fori, utilizzate i supporti come matrice. In tal modo effettuerete il foro nel giusto angolo e riuscirete quindi a montare il supporto senza problemi.

Funzioni

Dopo aver completato l'allacciamento alla rete, aver chiuso la carcassa e aver applicato la lente potrete mettere in

funzione l'impianto. Dietro la copertura decorativa **2** sono nascoste due possibilità di regolazione.

Importante: la regolazione del tempo e della luce crepuscolare deve essere effettuata solo con la lente montata.

Vite di regolazione all'estrema destra significa durata massima, ca. 15 min. Per la regolazione del campo di rilevamento e per il test di funzionamento consigliamo di impostare il tempo minimo. Vite di regolazione all'estrema sinistra significa tempo minimo, ca. 5 sec.



Ritardo di disinserimento (Impostazione del tempo)

Il tempo per cui si desidera che la lampada rimanga illuminata può essere impostato con regolazione continua tra ca. 5 sec. e un massimo di 15 min. Vite di regolazione all'estrema sinistra significa tempo minimo, ca. 5 sec.


Regolazione di luce crepuscolare (Soglia di reazione)

La soglia di reazione del sensore desiderata può essere impostata con regolazione continua tra ca. 2 lux ed un massimo di 2000 lux. Vite di regolazione all'estrema sinistra significa funzionamento con

luce diurna ca. 2000 lux. Vite di regolazione all'estrema destra significa funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 lux. Per la regolazione del campo di rilevamento e per il test di funzionamento con luce diurna la vite di regolazione deve trovarsi all'estrema sinistra.



Impostazioni base del raggio di azione




La lente dell'IS 2180-2 è suddivisa in due campi di rilevamento. Con una metà viene raggiunto un raggio di azione di max. 5 m, con l'altra metà un raggio di azione di max. 12 m (con un'altezza di montaggio di ca. 2 m).


Dopo aver applicato la lente (inserite e fissate la lente nell'apposita guida) potrete leggere in basso a destra il

raggio d'azione massimo scelto di 12 m o 5 m. La lente può venire sbloccata e prelevata lateralmente dal suo alloggiamento con un cacciavite e venire nuovamente applicata in base al raggio di azione desiderato.

Esempi




180°



180°


Regolazione micrometrica individuale con schermature







Per escludere o per sorvegliare in modo mirato ulteriori aree, come per es. marciapiedi o terreni adiacenti, è possibile regolare precisamente il campo di rilevamento applicando calotte di copertura.

Le calotte di copertura possono venire separate lungo le suddivisioni predisposte con scanalature in verticale e in orizzontale o venire tagliate con una forbice. Esse possono poi venire appese all'incavo superiore al centro della lente. Con l'applicazione della copertura decorativa esse vengono infine fissate.


(Vedere sotto: esempi per la riduzione dell'angolo di rilevamento e del raggio di azione.)




Esempi




Esempi di allacciamento




1. Lampada senza filo neutro



2. Lampada con presenza di filo neutro



3. Allacciamento mediante interruttore in serie per funzionamento manuale e automatico



4. Allacciamento mediante deviatore per funzionamento con illuminazione continua e in automatico

Posizione I: funzionamento automatico
Posizione II: funzionamento manuale, illuminazione continua

Attenzione: non è possibile lo spegnimento dell'impianto bensì solo la commutazione del funzionamento tra Posizione I e Posizione II.

1) Per es. 1-4 x 100 W Lampade a incandescenza

2) Utenza, illuminazione max. 1000 W (vedere "Dati tecnici")

3) Morsetti di allacciamento dell'IS 2180-2

4) Interruttore all'interno della casa

5) Interruttore in serie all'interno della casa, funzionamento manuale, funzionamento automatico

6) Deviatore all'interno della casa, funzionamento in automatico, illuminazione continua

Funzionamento/Cura

Il sensore a raggi infrarossi è stato studiato per la commutazione automatica della luce. L'apparecchio non è adatto all'applicazione in impianti di allarme speciali (antifurto), in quanto non dispone della sicurezza contro il sabotaggio prescritta per tali tipi di impianto.

Le condizioni atmosferiche possono influenzare il funzionamento del segnalatore di movimento. In caso di forti raffiche di vento, neve, pioggia o grandine si può verificare un intervento a sproposito, in quanto l'apparecchio non può riconoscere che gli improvvisi

sbalzi di temperatura provocati da tali fenomeni non provengono da fonti di calore che esso ha il compito di rilevare. In caso la lente di rilevamento fosse imbrattata, pulitela con un panno umido (senza utilizzare detergenti).

Disturbi di funzionamento

Disturbo	Causa	Rimedi
Il sensore IS 2180-2 è privo di tensione	<ul style="list-style-type: none"> ■ fusibile difettoso, accensione non effettuata ■ corto circuito ■ interruttore principale su OFF 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nuovo fusibile, accendete l'interruttore di rete, controllate la linea con un indicatore di tensione ■ controllate gli allacciamenti ■ accendete l'apparecchio
Il sensore IS 2180-2 non si accende	<ul style="list-style-type: none"> ■ in funzionamento diurno, nella regolazione di luce crepuscolare l'apparecchio è stato impostato su funzionamento notturno ■ difetto di lampadina ad incandescenza ■ interruttore principale su OFF ■ difetto di fusibile ■ campo di rilevamento non impostato con direzione giusta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ eseguite una nuova impostazione ■ cambiate lampadina ad incandescenza ■ accendete l'apparecchio ■ cambiate fusibile, eventualmente controllate l'allacciamento ■ regolate di nuovo
Il sensore IS 2180-2 non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> ■ movimento continuo sul campo di rilevamento ■ la lampada collegata è situata all'interno del campo di rilevamento e provoca una nuova accensione ad ogni cambiamento della temperatura ■ l'interruttore in serie all'interno della casa è impostato su funzionamento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ controllate il campo e se necessario effettuate una nuova regolazione o applicate una copertura ■ cambiate ossia coprite il campo ■ impostate l'interruttore in serie su funzionamento in automatico
Il sensore IS 2180-2 si spegne e si accende in continuazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ la lampada collegata si trova all'interno del campo di rilevamento ■ presenza di animali in movimento nel campo di rilevamento ■ presenza di una fonte di calore (per es. un aspiratore) nel campo di rilevamento 	<ul style="list-style-type: none"> ■ adattate o coprite il campo, aumentate la distanza ■ adattate o coprite il campo ■ adattate o coprite il campo
Il sensore IS 2180-2 si accende a proposito	<ul style="list-style-type: none"> ■ il vento muove alberi e cespugli nel campo di rilevamento ■ il sensore rileva il movimento di automobili che passano sulla strada ■ improvviso balzo di temperatura a causa del cambiamento delle condizioni atmosferiche (vento, pioggia, neve) o presenza di aria di scarico proveniente da ventilatori o finestre aperte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ delimitate i campi con calotte di copertura ■ delimitate i campi con calotte di copertura ■ modificate il campo o montate il sensore in altro luogo

Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Solo per paesi UE: conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere

separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei può rivendicare nei confronti del venditore i diritti previsti dalla legge. Nella misura in cui tali diritti esistono nel Suo paese, la nostra dichiarazione di garanzia né li riduce né li limita. Noi Le concediamo 5 anni di garanzia dell'impeccabile costituzione e del regolare funzionamento del Suo prodotto a sensori STEINEL Professional. Noi garantiamo che questo prodotto è privo di difetti di produzione e costruzione. Garantiamo la funzionalità di tutti i componenti elettronici e di tutti i cavi nonché l'assenza di vizi di tutti i materiali impiegati e delle loro superfici.

Rivendicazione

Se ha intenzione di esporre reclamo in merito al prodotto da Lei acquistato, La si prega di trasmettere tale reclamo completo e affrancato assieme allo scontrino d'acquisto o alla fattura indicante la data dell'acquisto e la denominazione del prodotto al Suo rivenditore o direttamente a noi: **STEINEL Italia S.r.l., Largo Donegani 2, I-20121 Milano.** Le consigliamo pertanto di conservare scrupolosamente lo scontrino d'acquisto o la fattura fino alla scadenza del periodo di garanzia. La STEINEL declina ogni responsabilità per costi e rischi legati al trasporto nell'ambito della restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione di un diritto di garanzia si prega di consultare il nostro sito web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una domanda sul Suo prodotto, ci può contattare al numero +39/02/96457231 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

5 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

ES Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Gracias por la confianza que nos ha dispensado al comprar este sensor infrarrojo STEINEL. Se ha decidido por un producto de alta calidad, producido, probado y embalado con el mayor cuidado.

Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de montaje antes de instalarlo. Sólo una instalación y puesta en funcionamiento correcta del aparato garantizan un servicio duradero, fiable y sin fallos del mismo.

Le deseamos que disfrute durante mucho tiempo con su nuevo sensor infrarrojo.

Descripción del aparato

- 1 Tornillo de fijación
- 2 Cubierta decorativa
- 3 Lente (desmontable y giratoria para seleccionar la regulación básica del alcance de un máximo de 5 o 12 m)
- 4 Regulación crepuscular 2-2000 lux
- 5 Temporización 5 seg. - 15 min.
- 6 Lengüeta de encastre (carcasa abatible para el montaje y la conexión a la red)

Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.): 120 x 78 x 55 mm

Potencia:	carga de bombilla incandescente/halógena	1000 W
	lámparas fluorescentes balastro electrónico	1000 W
	lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
	lámparas fluorescentes compensadas en serie	406 VA
	lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	406 VA
	lámparas halógenas bajo voltaje	1000 VA
LED < 2 W		16 W
2 W < LED < 8 W		64 W
LED < 8 W		64 W
carga capacitiva		132 μ F

Tensión de alimentación:

230-240 V, 50 Hz

Ángulo de detección:

180° horizontal, 90° vertical

Alcance del sensor:

regulación básica 1: máx. 5 m
regulación básica 2: máx. 12 m (regulación de fábrica)
+ regulación de precisión mediante cubiertas 1-12 m

Temporización:

5 seg. - 15 min. (regulación de fábrica: 5 seg.)

Regulación crepuscular:

2-2000 lux (regulación de fábrica: 2000 lux)

Tipo de protección:

IP 54

Campo de temperatura:


-20 a +50 °C

El concepto


El IS 2180-2 está equipado con dos sensores piroeléctricos de 120° que detectan la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales etc.). Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente, activando un consumidor conectado (p. ej. una lámpara). Obstáculos

tales como paredes o cristales impiden la detección de una radiación térmica, con lo cual no se produce ningún tipo de activación. Con los dos pirosensores se alcanza un ángulo de detección de 180° con un ángulo de apertura de 90°. La lente es desmontable y giratoria. Esto permite dos


regulaciones básicas del alcance de un máximo de 5 o 12 m. Con los soportes murales adjuntos puede montarse el sensor infrarrojo fácilmente en esquinas de pared interiores y exteriores.




Alcance máx. 12 m



Alcance máx. 5 m



Sentido del movimiento:
frontal



Sentido del movimiento:
lateral


Importante: La detección de movimientos más segura se consigue montando el aparato lateralmente con relación al sentido del movimiento y evitando todo tipo de objetos que obstaculicen la visión del sensor (tales como árboles, muros etc.).

Indicaciones para la seguridad

- Antes de realizar todo tipo de trabajos en el detector de movimientos desconecte la alimentación de tensión!
- Al efectuar el montaje debe hallarse la línea de conexión eléctrica libre de tensión. Por tanto, desconecte primero la corriente y compruebe que no hay tensión utilizando un comprobador de tensión.
- Tenga en cuenta que debe protegerse el sensor con un interruptor automático de

- La instalación del sensor es un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse por tanto profesionalmente, de acuerdo con las normativas industriales para la instalación y la acometida. (DE-VDE 0100, AT-ÖVÉ-EN 1, CH-SEV 1000)
- Realice la regulación del período de alumbrado y la regulación crepuscular solamente con la lente montada.

Instalación/montaje en la pared



El lugar de montaje debe hallarse a una distancia mínima de 50 cm de cualquier lámpara debido a que la radiación térmica de la misma puede hacer que se active erróneamente el sensor. Para obtener los alcances indicados de 5/12 m, la altura de montaje debe ser de aprox. 2 m.

Pasos de montaje:

1. Retire la cubierta decorativa ②.
2. Suelte la lengüeta de encastre ⑤ y abra la mitad inferior de la carcasa.
3. Marque los orificios a taladrar 4.
4. Taladre los orificios e inserte los tacos (Ø 6 mm).
5. Rompa el orificio prerrallado de la pared de la carcasa para introducir el cable según necesidad (para instalación empotrada o de superficie del cable de alimentación).
6. Pase el cable de alimentación de red y el del consumidor y conectelos. Si el cable de alimentación es de instalación de superficie, utilice tapones obturadores.

a) Conexión del cable de alimentación de red



El cable de alimentación de red consta de 2 o 3 conductores:

L = fase

N = neutro

PE = toma de tierra ④

En caso de dudas hay que identificar los conductores con un comprobador de tensión; a continuación desconecte de nuevo la tensión. La fase (L) y el neutro (N) se conectan al borne correspondiente. La toma de tierra se conecta al contacto de puesta a tierra (④). Naturalmente, el cable de alimentación de red puede llevar montado un interruptor para conectar y desconectar la tensión. Alternativamente, mediante un botón pulsador de apertura en el cable de alimentación de red, el sensor puede activarse manualmente por el período de tiempo ajustado.



Observación: Para montaje en la pared puede utilizarse también el soporte mural para ángulo de pared interior, adjunto. El cable puede pasarse así cómodamente desde arriba hacia adelante por detrás del aparato y a través de la abertura de paso del cable de alimentación de superficie.

b) Conexión del cable de alimentación del consumidor

El cable de conexión de la lámpara consta igualmente de 2 o 3 conductores. El conductor de corriente de la lámpara se monta en el borne señalizado con L'. El neutro se conecta al borne señalizado con N juntamente con el neutro del cable

de alimentación de red. La toma de tierra se conecta al contacto de puesta a tierra (④). 7. Atornille la carcasa y ciérrela de nuevo. 8. Acople la lente (alcance opcional máx. 5 m o 12 m) (véase el capítulo Regulación del alcance).



9. Realice la regulación del período de alumbrado ⑤ y la regulación crepuscular ④

(véase el capítulo Funciones).

10. Acople la cubierta decorativa ② y asegúrela con el tornillo de fijación ① para evitar que la retire sin autorización.

Importante: La conexión con los conductores invertidos puede originar daños en el aparato.

Montaje de los soportes esquineros de pared




Con los soportes esquineros de pared adjuntos puede montarse el IS 2180-2 cómodamente en ángulos de pared interiores y exteriores. Utilice el soporte esquinal de pared como plantilla para realizar los taladros. De ese modo se inicia el taladro en el ángulo correcto y el soporte esquinal de pared puede montarse sin problemas.

Funciones

Una vez realizada la conexión a la red, cerrada la carcasa y acoplada la lente, puede ponerse en funcionamiento la


instalación. Detrás de la cubierta decorativa ② se ocultan dos posibilidades de regulación.

Importante: Realice la regulación del período de alumbrado y la regulación crepuscular solamente con la lente montada.



Temporización (regulación del período de alumbrado)

El período de alumbrado deseado de la lámpara puede regularse continuamente desde aprox. 5 seg. hasta 15 min. como máximo. Girando el tornillo de regulación hasta el tope izquierdo se obtiene




Regulación crepuscular (punto de luz ambiental)

El punto de luz ambiental para conectar el sensor puede regularse continuamente desde 2 hasta 2000 lux. Girando el tornillo de regulación hasta el tope izquierdo se obtiene funcionamiento a la luz del día con aprox. 2000 lux. Girando

el tiempo mínimo de aprox. 5 seg., girándolo hasta el tope derecho se obtiene el tiempo máximo de aprox. 15 min. Para la regulación del campo de detección y para la prueba de funcionamiento se recomienda ajustar el tiempo mínimo.

el tornillo de regulación hasta el tope derecho se obtiene funcionamiento crepuscular con aprox. 2 lux. Para la regulación del campo de detección y para la prueba de funcionamiento a la luz del día debe hallarse el tornillo de regulación girado hasta el tope izquierdo.



Regulaciones básicas del alcance





La lente del IS 2180-2 está dividida en dos zonas de detección. Con una mitad se consigue un alcance máx. de 5 m y con la otra mitad, un alcance máx. de 12 m (una altura de montaje de aprox. 2 m). Una vez acoplada la lente (esta debe encajarse bien en la guía), en la parte inferior derecha puede leerse el alcance máx. seleccionado de 12 m o 5 m.

La lente puede desenclavarla apalancando por un lado con un destornillador y acoplarla de nuevo según el alcance deseado.

Ejemplos







Regulación individual exacta con cubiertas



Para excluir zonas adicionales, como p. ej. caminos o terrenos colindantes, o bien para vigilarlos selectivamente, el campo de detección puede regularse con precisión acoplando cubiertas.


Las cubiertas pueden separarse o cortarse con una tijera vertical u horizontalmente a lo largo de las divisiones premarcadas. A continuación pueden acoplarse en la hendidura superior del centro de la lente. Finalmente, al colocar la cubierta decorativa quedan fijadas las cubiertas.

Ejemplos




(Véase más abajo: Ejemplos para reducir el ángulo de detección y el alcance.)


Ejemplos de conexión




1. Lámpara sin conductor neutro



2. Lámpara con conductor neutro



3. Conexión mediante un interruptor en serie para funcionamiento manual y automático



4. Conexión mediante un interruptor selector para funcionamiento con alumbrado permanente y automático

Posición I: Funcionamiento automático
 Posición II: Funcionamiento manual para alumbrado permanente
 Atención: El sistema no puede desconectarse; sólo puede elegirse entre la posición I y la II.

- 1) p. ej. 1-4 bombillas de 100 W
- 2) Consumidor, alumbrado máx. 1000 W (véase Datos técnicos)
- 3) Bornes de conexión del IS 2180-2
- 4) Interruptor en el interior de la casa
- 5) Interruptor en serie en el interior de la casa, manual, automático
- 6) Interruptor selector en el interior de la casa, automático, alumbrado permanente

Funcionamiento/Cuidados

El sensor infrarrojo sirve para encender la luz automáticamente. No es apto para alarmas antirrobo especiales debido a que carece de la seguridad antisabotaje prescrita para las mismas. Las condiciones

meteorológicas pueden afectar al funcionamiento del detector de movimientos. Fuertes ráfagas de viento, la nieve, la lluvia y el granizo pueden provocar una activación, al no ser posible distinguir entre cambios

de temperatura repentinos y fuentes térmicas. La lente de detección puede limpiarse con un paño húmedo (sin detergente) cuando esté sucia.

Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Solución
IS 2180-2 sin tensión	<ul style="list-style-type: none"> ■ fusible defectuoso, interruptor en ON, ■ comprobar la línea de alimentación con un probador de tensión ■ comprobar conexiones ■ poner interruptor en ON 	<ul style="list-style-type: none"> ■ cambiar fusible, poner interruptor en ON, comprobar la línea de alimentación con un probador de tensión ■ comprobar conexiones ■ poner interruptor en ON
IS 2180-2 interruptor en OFF	<ul style="list-style-type: none"> ■ cortocircuito ■ interruptor en OFF 	<ul style="list-style-type: none"> ■ volver a ajustar
IS 2180-2 no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> ■ en funcionamiento a la luz del día, regulación crepuscular ajustada para funcionamiento nocturno ■ bombilla defectuosa ■ interruptor en OFF ■ fusible defectuoso ■ campo de detección sin ajuste selectivo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ cambiar bombilla ■ poner interruptor en ON ■ cambiar fusible y dado el caso comprobar conexión ■ volver a ajustar
IS 2180-2 no se apaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ movimiento permanente en el campo de detección ■ lámpara conectada se halla en el campo de detección y se enciende de nuevo debido a un cambio de temperatura ■ interruptor en serie del interior de la casa se halla en funcionamiento permanente 	<ul style="list-style-type: none"> ■ controlar campo de detección y dado el caso ajustar de nuevo o bien cubrir partes del sensor ■ reajustar campo de detección o bien cubrir partes del sensor ■ cambiar interruptor en serie a funcionamiento automático
IS 2180-2 se enciende y apaga continuamente	<ul style="list-style-type: none"> ■ lámpara conectada se halla en el campo de detección ■ animales en movimiento en el campo de detección ■ fuente de calor (p. ej. campana extractora) en el campo de detección 	<ul style="list-style-type: none"> ■ reajustar campo de detección o bien cubrir partes del sensor, aumentar distancia ■ reajustar campo de detección o bien cubrir partes del sensor ■ reajustar campo de detección o bien cubrir partes del sensor
IS 2180-2 se enciende inopportunamente	<ul style="list-style-type: none"> ■ el viento mueve árboles y matorrales en el campo de detección ■ detección de automóviles en la calle ■ cambio de temperatura repentino debido a las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, nieve) o a ventiladores o ventanas abiertas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ocultar zonas con cubiertas ■ ocultar zonas con cubiertas ■ modificar campo de detección, cambiar lugar de montaje

Eliminación

Apertos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



Solo para países de la UE: Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

Garantía de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos derechos legales frente al vendedor. En la medida en que estos derechos existan en su país, ellos no se verán acortados ni limitados por nuestro Certificado de garantía.

Le ofrecemos 5 años de garantía sobre el estado y el funcionamiento impecables de su producto STEINEL Professional con técnica de sensores. Garantizamos que este producto carece de defectos derivados del material, la fabricación o construcción. Garantizamos la plena funcionalidad de todos los cables y piezas electrónicas, así como la ausencia de defectos en cualquier material empleado o en su superficie.

Reclamación

Si usted desea reclamar su producto, envíelo, por favor, todo completo y a porte pagado junto con el ticket de compra original que deberá indicar la fecha de compra y la denominación del producto a su vendedor o directamente a nuestra dirección, SAET-94 S.L. - C/Trepadella, nº 10, Pol. Ind. Castellbisbal Sud, E-08755 Castellbisbal (Barcelona). Recomendamos, por eso, guardar bien el ticket de compra hasta que haya expirado el período de garantía. STEINEL no responderá por gastos o riesgos de transporte con motivo del envío.

Información para hacer constar un caso de garantía la obtendrá a través de nuestra página web www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantía o duda referente a su producto, nos puede llamar al número del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

5 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

PT Instruções de montagem

Estimado cliente

Agradecemos-lhe a confiança depositada em nós ao comprar este sensor de infravermelhos STEINEL. Trata-se de um produto de elevada qualidade produzido, testado e embalado com o máximo cuidado.

Antes de proceder à instalação, familiarize-se com estas instruções. Só uma instalação e colocação em funcionamento corretas podem garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas.

Fazemos votos que tenha prazer ao trabalhar com o seu novo sensor de infravermelhos.

Descrição do aparelho

- 1** Parafuso de fixação
- 2** Tampa estilizada
- 3** Lente (amovível e rotativa para seleccionar o ajuste básico do alcance máx. de 5 m ou 12 m)
- 4** Regulação crepuscular 2-2000 lux
- 5** Ajuste do tempo 5 s - 15 min.
- 6** Patilha de fixação (caixa que pode ser aberta para montagem e ligação à rede)

Dados técnicos


Dimensões (a x l x p):	120 x 78 x 55 mm
Potência:	Carga de lâmpada incandescente/halogéneo 1000 W Lâmpadas fluorescentes, balastro eletrónico 1000 W Lâmpadas fluorescentes, descompensado 500 VA Lâmpadas fluorescentes, compensado em série 406 VA Lâmpadas fluorescentes, compensadas em paralelo 406 VA Lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Carga capacitiva 132 µF
Ligação à rede:	230-240 V, 50 Hz
Ângulo de deteção:	180° horizontal, 90° vertical
Alcance do sensor:	Ajuste básico 1: máx. 5 m Ajuste básico 2: máx. 12 m (regulação de fábrica) + ajuste preciso por palas 1-12 m
Ajuste de tempo:	5 s - 15 min. (regulação de fábrica: 5 s)
Regulação crepuscular:	2-2000 lux (regulação de fábrica 2000 lux)
Grau de proteção:	IP 54
Intervalo de temperatura:	-20 a +50 °C

O princípio


O IS 2180-2 está equipado com dois sensores pirelétricos de 120°, que detetam a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.). A radiação térmica, assim detetada, é convertida por meio de um sistema eletrónico, sendo

ligado a um ponto de consumo (p. ex. um candeeiro). Os obstáculos, como p. ex. muros ou vidros, não permitem a deteção de radiações térmicas, impossibilitando a comutação. Os dois sensores pirelétricos cobrem um ângulo de detecção de 180°, com um ângulo de abertura


de 90°. A lente é amovível e rotativa, o que possibilita duas regulações básicas do alcance máximo de 5 m ou 12 m. O sensor de infravermelhos pode ser facilmente montado em cantos e esquinas através dos suportes de fixação à parede fornecidos juntamente.



Alcance máx. 12 m



Alcance máx. 5 m



Aproximação: frontal




Aproximação: lateral

Importante: será possível detetar os movimentos de forma mais segura se o aparelho estiver instalado lateralmente em relação ao sentido de aproximação e se não houver obstáculos (como p. ex. árvores, muros, etc.), que impeçam a captação pelo sensor.

⚠ Instruções de segurança


- Antes de executar qualquer trabalho no detetor de movimento, desligue a corrente de alimentação!
- A instalação do sensor consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional, segundo as respectivas prescrições de montagem e as condições de conexão nacionais em vigor. (**DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000**)
- Tenha em atenção que o sensor tem de ser protegido com um disjuntor de proteção de condutores de 10 A. O diâmetro máximo do cabo de rede não pode ser superior a 10 mm.
- Regule a intensidade da luz ambiente e ajuste o tempo apenas com a lente instalada.

Instalação/Montagem na parede




Ø 6 mm

Ligação dos cabos por montagem embutida



Ligação dos cabos por montagem de superfície

Cabo proveniente da rede
Cabo destinado ao consumidor



Ligação dos cabos para montagem de superfície com suporte de fixação à parede

O local de montagem deve encontrar-se a uma distância mínima de 50 cm do candeeiro, pois a sua radiação térmica pode ocasionar falsos disparos do sensor. A altura de montagem deve perfazer aprox. 2 m, para permitir os alcances anunciados da 5/12 m.

Passos de montagem:

1. Tire a tampa estilizada
2. Solte a patilha de fixação ⚡ e abra a metade inferior da caixa.
3. Marque os furos,
4. Faça os furos, coloque as buchas (Ø 6 mm),
5. Consoante o caso, montagem de superfície ou embutida, abra uma passagem para o cabo ou faça um furo na parede.
6. Introduza e conecte o cabo proveniente da rede e o cabo destinado ao consumidor. Use bujões vedantes, no caso de montagem saliente dos cabos.

a) Conexão do cabo proveniente da rede

O cabo proveniente da rede é formado por 2 a 3 fios:

L = fase

N = neutro

PE = fio de proteção à terra ⓧ

Em caso de dúvida, procure identificar os cabos com um busca-polos; a seguir, volte a desligar a tensão.

A fase (L) e o neutro (N) são conectados de acordo com a ocupação dos bornes. O fio de proteção é fixado ao contacto de terra (⩈).

Naturalmente que no cabo de rede pode estar montado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga". Como alternativa, o sensor pode ser ativado manualmente durante o tempo predefinido através de uma tecla de contacto de rutura no cabo proveniente da rede.

Nota: para realizar a montagem de parede, também se pode utilizar o suporte de fixação à parede de cantoneira interior. Deste modo, os cabos podem ser comodamente passados à superfície, pelo lado de cima, por detrás do aparelho e através da abertura da ligação dos cabos.

b) Conexão do cabo destinado ao consumidor

O cabo destinado ao consumidor é também formado por 2 a 3 fios. A fase da lâmpada liga-se ao borne com a marca L'. O neutro liga-se ao borne com a marca N partilhado pelo neutro do cabo proveniente da rede. O fio de proteção à

terra liga-se ao contacto de terra (G).

7. Aparafuse e volte a fechar a caixa.



8. Coloque a lente (alcance opcional, máx. 5 m ou 12 m) v. capítulo sobre o ajuste do alcance.

9. Ajuste o tempo 5 e a regulação crepuscular 4 (v. capítulo Funções).

10. Coloque a tampa estilizada 2 e fixe-a com o parafuso 1 para que não possa ser removida indevidamente.

Importante: Se trocar as ligações, pode danificar o aparelho.

Montagem do suporte de fixação à parede angular



O IS 2180-2 pode ser montado, comodamente, em cantos e em esquinas com a ajuda dos suportes de parede angulares fornecidos juntamente. Use o suporte de parede angular como molde para efetuar os furos. Desta maneira, o furo fica no ângulo correto e o suporte de fixação à parede angular pode ser montado sem problemas.

Funções

O sistema pode ser posto em funcionamento depois de realizar a ligação à rede, feche a caixa e coloque

lente. A tampa estilizada 2 oculta duas possibilidades de ajuste.

Retardamento na inativação (ajuste do tempo)

A duração desejada da luz da lâmpada pode ser ajustada progressivamente entre 5 s e 15 min. Quando o parafuso de ajuste se encontra no limite do lado esquerdo significa que está



Importante: regular a intensidade da luz ambiente e ajustar o tempo apenas com a lente instalada.

regulado o tempo mínimo (aprox. 5 s). Quando o parafuso de ajuste se encontra no limite do lado direito significa que está regulado o tempo máximo (aprox. 15 min.). Recomendamos que ajuste o tempo mínimo para efeitos da regulação da área de deteção e para o teste de funcionamento.


aprox. 2000 lux. Quando está no limite do lado direito, significa que está em regime nocturno com aprox. 2 lux. Para regular a área de deteção e proceder ao teste de funcionamento à luz do dia, o parafuso de ajuste tem de estar no limite esquerdo.

Regulação crepuscular (limiar de resposta)

O limiar de resposta desejado pode ser ajustado continuamente de aprox. 2 a 2000 lux. Quando o parafuso de ajuste se encontra no limite do lado esquerdo, significa que está em regime diurno com





Ajustes básicos do alcance




A lente do IS 2180-2 está dividida em duas áreas de deteção. Com uma das metades obtém-se um alcance máx. de 5 m e com a outra um alcance máx. de 12 m (com altura de montagem de aprox. 2 m). Depois de colocar a lente (encaixar a lente com firmeza na guia prevista para este fim), o alcance

máx. selecionado de 12 m ou 5 m é indicado em baixo, do lado direito. Aplicando uma chave de fendas lateralmente, a lente pode ser desencaixada e recolocada na posição correspondente ao alcance pretendido.


Exemplos



Ajuste preciso específico com palas




A área de deteção pode ser ajustada de forma exata através da colocação de palas, a fim de excluir ou vigiar seletivamente áreas extra como p. ex. passelos ou propriedades vizinhas. As palas podem ser separadas pelas divisões pré-marcadas ou cortadas com uma tesoura, quer na horizontal quer na vertical. Essas palas podem ser depois colocadas na reentrância mais acima a meio da lente. Depois de colocar a tampa estilizada elas ficam fixadas.




(Ver em baixo: exemplos de redução do ângulo de deteção e de limitação do alcance.)


Exemplos de conexão




1. Candeeiro sem neutro



2. Candeeiro com neutro



3. Conexão mediante comutador de lustre para modo manual e automático







4. Conexão mediante comutador inversor para modo de luz permanente e automático

Posição I: Modo automático
Posição II: Modo manual, iluminação contínua

Atenção: não se pode desligar a instalação, só é possível selecionar uma das posições I e II.

- 1) por ex. 1-4 x lâmpadas incandescentes de 100 W
- 2) Consumidores, iluminação máx. 1000 W (ver Dados Técnicos)
- 3) Bornes de conexão do IS 2180-2
- 4) Interruptor no interior da casa
- 5) Comutador em série no interior da casa, modo manual, automático
- 6) Comutador de escada no interior da casa, modo automático, luz contínua

Exemplos



Funcionamento/conservação

O sensor de infravermelhos é adequado para a ativação automática de luzes. O aparelho não se adequa a sistemas de alarme antirroubo especiais, uma vez que não está garantida a proteção contra sabotagem exigida

por lei. As influências climáticas podem deteriorar o funcionamento do detetor de movimento. As rajadas fortes de vento, a neve, a chuva e o granizo podem causar uma ativação errada, porque o sistema não

consegue distinguir entre alterações súbitas de temperatura e irradiação proveniente de fontes de calor. Se estiver suja, a lente de deteção pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza).

Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
IS 2180-2 sem tensão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fusível queimado, não ligado ■ Curto-círcuito ■ Interruptor de rede DESLIGADO 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fusível novo, ligar o interruptor de rede, verificar o condutor com medidor de tensão ■ Verificar as conexões ■ Ligar
IS 2180-2 não liga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durante o regime diurno a regulação crepuscular está ajustada para o regime nocturno ■ Lâmpada incandescente fundida ■ Interruptor de rede DESLIGADO ■ Fusível queimado ■ Área de deteção ajustada incorretamente 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reajustar ■ Substituir a lâmpada ■ Ligar ■ Fusível novo, verificar eventualmente a conexão ■ Reajustar
IS 2180-2 não desliga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Movimento constante na área de deteção ■ Candeeiro ligado está dentro da área de deteção e volta a ligar, devido a alteração térmica ■ Comuta para o regime contínuo através do comutador em série no interior da casa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Examinar a área e eventualmente reajustar ou cobrir com pala ■ Modificar a área ou cobrir com pala ■ Colocar o comutador em série em modo automático
IS 2180-2 está sempre a LIGAR/DESLIGAR	<ul style="list-style-type: none"> ■ O candeeiro ligado está dentro da área de deteção ■ Encontram-se animais em movimento dentro da área de deteção ■ Fonte térmica (p.ex. exaustor) dentro da área de deteção 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modificar a área ou cobrir com pala, aumentar a distância ■ Modificar a área ou cobrir com pala ■ Modificar a área ou cobrir com pala
IS 2180-2 liga inadvertidamente	<ul style="list-style-type: none"> ■ O vento agita árvores e arbustos na área de deteção ■ São detetados automaticamente a passar na estrada ■ Alteração térmica súbita devido a influências climáticas (vento, chuva, neve) ou ar evacuado de ventiladores, janelas abertas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suprimir áreas com as palas ■ Suprimir áreas com as palas ■ Modificar a área, mudar para outro local de montagem

Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos

separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto do vendedor.

A nossa declaração de garantia não tem qualquer efeito substitutivo nem limitador sobre estes direitos. Nós concedemos-lhe 5 anos de garantia sobre o perfeito estado e o correto funcionamento do seu produto da série STEINEL Professional. Garantimos-lhe que o produto não apresenta quaisquer defeitos de material, fabrico e construção. Garantimos as perfeitas condições de funcionamento de todos os componentes elétricos e cabos, bem como a ausência de defeitos em todos os materiais utilizados e respetivos acabamentos.

Reclamação

Se pretender fazer uma reclamação, ao abrigo da garantia, envie por favor, o seu produto completo com os respetivos portes pagos e acompanhado pelo original da fatura de compra, que deverá conter obrigatoriamente a data da compra e a designação inequívoca do produto, ao seu revendedor ou diretamente a nós:

F.Fonseca, S.A. - Rua

João Francisco do Casal

87-89, 3800-266 Aveiro.

Por isso, recomendamos que guarda a sua fatura de compra num local seguro até o prazo de garantia expirar. A F.Fonseca, S.A.

não assumirá qualquer responsabilidade pelos custos e riscos de transporte na devolução de um produto. Para obter informações sobre como reclamar o seu direito a uma intervenção ao abrigo da garantia, visite o nosso site em www.fffonseca.com

Se necessitar de uma intervenção ao abrigo da garantia ou se tiver qualquer dúvida em relação ao seu produto, contacte-nos através da nossa linha de assistência: +351 234 303 900.

5 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

SE Montageanvisning

Bäste kund!

Tack för det förtöende du har visat oss genom att köpa din nya STEINEL IR-sensor. Den högvärda kvalitetsprodukten du har bestämt dig för har tillverkats, testats och förpackats med största

omsorg. Vi ber dig att nog läsa igenom denna montageanvisning innan du installerar apparten. Korrekt installation och idräfttagning är en förutsättning för långvarig, tillförlitlig

och störningsfri drift. Vi hoppas att du får stor nytta av rörelsevakten.

Apparatbeskrivning

- 1 Fästskruv
- 2 Frontkåpa
- 3 Lins (kan tas bort och vridas för val av räckvidd max. 12 eller 5 m)

- 4 Skymningsinställning 2-2000 Lux
- 5 Tidsinställning 5 sekunder till 15 minuter
- 6 Spärrlack (uppfällbart lock vid montage och anslutning av kabel)


Tekniska data

Mått (H x B x T):	120 x 78 x 55 mm
Effekt:	
Glöd-/ halogenlamplast	1000 W
Lysrör elektroniskt förkopplingsdon	1000 W
Lysrör okompenserade	500 VA
Lysrör seriekompenserade	406 VA
Lysrör parallellkompenserade	406 VA
Lågvolt halogenlampor	1000 VA
LED < 2 W	16 W
2 W < LED < 8 W	64 W
LED > 8 W	64 W
Kapacitiv belastning	132 μ F
Nätspänning:	230-240 V, 50 Hz
Bevakningsvinkel:	180° horisontellt, 90° vertikalt
Räckvidd:	Linsläge 1: max 5 m Linsläge 2: max 12 m (fabriksinställning) Finjustering med täckplattor.
Tidsinställning:	5 sek. - 15 min
Skymningsnivå:	2-2000 lux
Skyddsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-20 till +50 °C


Princip

Sensorn IS 2180-2 är utrustad med två 120° pyro-sensorer som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur etc). Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och kopplas in en ansluten förbrukare (t.ex. en lampa).


Murar, fönster etc hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn och den anslutna förbrukaren kopplas då inte in. Med de två pyro-sensorerna uppnås en bevakningsvinkel av 180° vid en öppningsvinkel av 90°. Linsen kan tas av och vridas för två grundin-




Räckvidd max. 12 m



Räckvidd max. 5 m



Rörelseriktning: Framåt



Rörelseriktning: I sidled

Obs: Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när apparaten monteras i rät vinkel mot rörelseriktningen och inga hinder finns i vägen för sensorn (t.ex. träd, murar etc). OBS - maximal räckvidd når ej vid rörelse rikt emot sensorn.




Säkerhetsanvisningar

- Innan arbetet påbörjas med rörelsevakten måste spänningssförsörjningen kopplas bort!
- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningsfria. Därefter kan inkoppling ske.
- Eftersom sensorn installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på fackmannamässigt sätt och enligt gällande starkströmsföreskrifter. (**DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000**)
- Notera att vakten ska säkras av med 10 A. Anslutande kabel får avmantlas max 10.

- Tids- och skymningsinställning skall endast göras med monterad lins.

Installation/väggmontage



Monteringsplatsen skall vara minst 50 cm från belysning eftersom värmestrålningen från belysningen kan orsaka felutlösning av sensorn. För att de angivna räckvidderna 5 resp. 12 m skall uppnås skall monteringshöjden vara ca 2 m.

Montagesteg:

1. Ta av frontkåpa ②.
2. Lossa spärhaken ⑥ och fäll upp undre fronthälvan,
3. Märk upp för borrhål,
4. Borra hålen och sätt vid behov i pluggar (Ø 6 mm),
5. Ta upp häl i sensorns vägg för utanpåliggande eller infälld kabel.
6. Dra igenom kabeln och anslut. Vid utanpåliggande kabel ska medföljande gummiträtninor användas.

a) Anslutning av nätkabel

Nätkabeln består av en 2-3-ledarkabel:

L = Fas
N = Nolledare
PE = Skyddsledare ⊕

Om man är osäker måste man identifiera kablarna med en spänningssprovare. Koppla sedan bort spänningen igen. Fas (L) och nolledare (N) skall anslutas enligt plintmärkningen. Skyddsledaren skall klämmas fast mot jordskruven ⊕.

Sensorn kan naturligtvis förkopplas med en Till/ Frånbrytare.

b) Anslutning av utgående kabel



Aven kabel till belastningen (t.ex. lampa) består av en 2-3 ledarkabel. Kabelns ledare ansluts till plint märkt L*. Nolledare ansluts till plint märkt N tillsammans med nolledaren från belastningen. Skyddsledaren

ansluts till jordskruven ⊕. 7. Skruva på huset och stäng igen.
8. Montera linsen (räckvidd valfritt max. 5 eller 12 m, se avsnitt om räckviddssättning).
9. Gör tids- ⑤ och skyminningsinställning ④ (se avsnitt Funktioner.)

10. Montera frontkåpa ② och spärra den med lässkruven ① så att den inte kan tas bort obehörigt.

OBS! Förväxling av parterna vid anslutning av nätspänningen kan leda till att sensorn skadas.

Montage på hörnfäste



Funktioner

När vakten är ansluten, linsen monterad och fronten på plats kan anläggningen


tas i drift. Två inställningsmöjligheter finns bakom frontkåpan ②.

Viktigt: Tids- och skyminningsinställning skall endast göras med monterad lins.

Tidsfördröjning (Efterlystid)

Lampans efterlystid kan ställas in steglöst från ca 5 sekunder upp till max. 15 minuter. Ställskruvens vänstra ändläge ger den kortaste tiden ca 5 sekunder och den längsta

tiden ca 15 minuter. Vid inställning av bevakningsområdet och för funktionstest är det lämpligast att den kortaste tiden är inställd.




Skyminningsinställning (aktiveringströskel)

Önskad aktiveringströskel för sensorn kan ställas in steglöst från ca 2 Lux till 2000 Lux. Ställskruvens vänstra ändläge betyder dagsljusdrift ca 2000 Lux.

Ställskruvens högra ändläge betyder skyminningsdrift ca 2 Lux. Vid inställning av bevakningsområdet och för funktionstest vid dagsljus måste ställskruven vara i vänstra ändläge.


Inställning av räckvidd




Linsen på IS2180-2 är uppdelad i två bevakningsområden. Med den ena halvan uppnås en räckvidd av max. 5 m och med den andra en räckvidd av max. 12 m (vid en montagehöjd av ca 2 m). När linsen är fastsatt, anges det ner till höger vilken max. räckvidd (12 eller 5 meter) som är vald.

Linsen kan lossas ur sitt fäste med en skravmejsel och sättas tillbaka enligt önskad räckvidd.

Exempel





180°



180°

Individuell finjustering med täckplattor







För att avgränsa vissa områden som t.ex. gångvägar eller granntomt kan bevakningsområdet finställas genom montering av täckplattor. Täckplattorna kan brytas av eller klippas med sax längs den spärade indelningen i lodräta och vågräta avsnitt.


De kan sedan sättas in i den översta fördjupningen i mitten av linsen. När frontkåpan är fastskruvad så sitter de fast permanent.

(Se nedan: Exempel på minskning av bevakningsvinkel och räckvidd.)


Exempel




Kopplingsexempel




1. Belysning utan noledare



2. Belysning med befintlig noledare



3. Koppling med 2-polig brytare för manuell och automatisk drift



4. Koppling via 2-polig brytare för fast sken respektive automatik

Läge I: Automatisk drift
Läge II: Manuell drift med kontinuerlig belysning

Observera: Frånkoppling av anläggningen är inte möjlig, bara driftsväl mellan läge I och II.

1) T. ex. 1-4 x 100 W glödlampor

2) Belastning max 1000 W (se tekniska data).

3) Inkopplingslinjer för sensorn IS2180-2

4) Inomhusbrytare

5) Inomhus 2-polig brytare, manuell drift/automatisk

6) Inomhus växelbrytare för fast sken och automatisk drift

Drift/Skötsel

Rörelsevakten är avsedd för automatisk inkoppling av belysning. Apparaten är inte avsedd för professionella tjänster, eftersom den inte uppfyller de krav som ställs mot överkan och sabotage. Väderleksförlållandena

kan påverka rörelsevakten funktion. Kraftiga vindbyar, snöfall, regn- och hagelskurar kan orsaka felutlösning, eftersom de plötsliga temperaturskillnaderna inte kan skiljas från normala värmekällor.

Bevakningslinsen kan rengöras med en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
IS2180-2 saknar spänning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Defekt säkring, brytaren ej inkopplad ■ Kortslutning ■ Brytare AV 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bety säkring, slå till nätsömbrytaren. Testa med spänningsprovare ■ Kontrollera anslutningarna ■ Brytare PÅ
IS2180-2 tändar ej belysningen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vid dagdrift, Skymningsinställningen inställd på nattdrift ■ Defekt glödlampa ■ Nätströmbrytaren frånslagen ■ Säkring defekt ■ Bevakningsområdet felinställt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ändra inställningen till rätt läge ■ Bety glödlampa ■ Slå till strömbrytaren ■ Bety säkring, kontrollera ev. anslutningen ■ Justera inställningen
IS 2180-2 bryter ej	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ständig rörelse i bevakningsområdet ■ Inkopplade lampor befinner sig i bevakningsområdet och orsakar ny inkoppling genom temperaturinverkan ■ Inomhusbrytaren i läge för fast belysning 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera området och ställ in på nytt vid behov eller använd avskärningar ■ Ändra inställning eller skärma av med täckplattor ■ Brytare i automatikläge
IS 2180-2 kopplar ständigt till och från	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkopplade belysningar och vakt befinner sig i bevakningsområdet ■ Djur rör sig i området ■ Värmekällor (ventiler) befinner sig i bevakningsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ändra områdesinställningen eller avskärma, öka avståndet mellan vakt och belysning. ■ Ändra områdesinställningen eller skärma av ■ Ändra områdesinställningen eller skärma av
IS 2180-2 ger oönskade tändningar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rörelser från träd eller andra växter i området ■ Påverkan från bilar på gatan ■ Plötsliga temperaturförändringar genom värdets inverkan (vind, regn, snö) eller fläktutlopp, öppna fönster 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avskärma området med täckplattor ■ Avskärma området med täckplattor ■ Andra områdesinställningen eller flytta sensorn.

Afvallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

Tillverkargaranti

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken förkortas eller begränsas genom vår garanti-förklaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklangerligt skick och fungerar korrekt. Vi garanterar, att denna produkt är helt utan material-, produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska element och kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt använt råmaterial jämt dess ytor, är helt utan brister.

Reklamation

Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköpstället dvs din återförsäljare. Om återförsäljaren av olika anledningar ej kan kontaktas kan du vända dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; **Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00**. Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt hittar du på vår hemsida. www.khs.se

Om du har frågor beträffande produkten eller frågor om garantins omfattning, kan du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

**5 ÅRS
TILLVERKAR
GARANTI**

DK Monteringsvejledning

Kære kunde

Mange tak for den tilid, du har vist os ved at købe denne infrarøde sensor fra STEINEL. Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som er fremstillet, testet og

embaljert med største omhu. Læs venligst monteringsvejledningen, for du monterer sensoren. For kun faglig korrekt installering og idrættagnig sikrer langvarig, pålidelig og fejlfri drift.

Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye infrarøde sensor.

Beskrivelse

- | | |
|---|--|
| 1 Sikringsskrue | 4 Skumringsindstilling 2-2000 lux |
| 2 Designkappe | 5 Tidsindstilling 5 sek. - 15 min. |
| 3 Linse (aftagelig og drejelig mhp. rækkeviddeindstilling på maks. 5 eller 12 m) | 6 Stoppeknap (kabinetet kan vippes op med henblik på montering og nettilslutning) |

Tekniske data


Mål (h x b x d):	120 x 78 x 55 mm
Efekt:	Gløde-/halogenpærerlast 1000 W Lysstofr elektron. forkobl.-enhed 1000 W Lysstofr ukompenseret 500 VA Lysstofr seriekompenserede 406 VA Lysstofr parallelkompenserede 406 VA Lavspændingshalogenpærer 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Kapacitiv belastning 132 µF
Registreringsvinkel:	180° horisontalt, 90° vertikalt
Sensorens rækkevidde:	Grundindstilling 1: maks. 5 m Grundindstilling 2: maks. 12 m (fabriksindstilling) + finjustering vha. blændstykker 1-12 m
Tidsindstilling:	5 sek. - 15 min. (fabriksindstilling: 5 sek.)
Skumringsindstilling:	2-2000 lux (fabriksindstilling: 2000 lux)
Kapslingsklassle:	IP 54
Temperaturområde:	-20 til +50 °C

Princippet


IS 2180-2 er udstyret med 120°-pyro-sensorer, som registrerer den usynlige varmeudstråling fra genstande, der bevæger sig (mennesker, dyr etc.). Varmeudstrålingen omsættes elektronisk, og en tilsluttet bruger (f.eks. en lampe) tændes. Der registreres

ingen varmeudstråling gennem forhindringer som f.eks. mure eller vinduer, og der sker dermed heller ingen aktivering. Ved hjælp af de to pyro-sensorer opnås en registreringsvinkel på 180° med en åbningsvinkel på 90°. Linsen kan afmonteres og drejes. Dette


giver mulighed for to rækkeviddeinstillinger på maks. 5 eller 12 m. Ved hjælp af de vedlagte vægbeslag kan den infrarøde sensor monteres i hjørne.



Rækkevidde maks. 12 m



Rækkevidde maks. 5 m



Bevægelsesretning:
frontal






Bevægelsesretning:
på tværs

Vigtigt: Den bedste bevægelsesregistrering opnås, hvis apparatet monteres vinkelret i forhold til bevægelsesretningen, og der ikke er forhindringer (f.eks. træer, mure etc.), der blokerer udsynet.

Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd strømtilførslen, før arbejdet på sensoren påbegyndes!
- Ved montering skal elledningen, der skal tilsluttes, være spændingsfri. Afbryd derfor først strømtilførslen, og kontroller med en spændingstester, at den er spændingsfri.
- Ved montering af sensoren er der tale om arbejde med netspænding. Monteringen skal derfor udføres fagligt korrekt og i overensstemmelse med de gældende installationsforskrifter og tilslutningsbestemmelser. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000)
- Bemærk, at sensoren skal sikres med et 10 A beskyttelsesrelæ. Netledningen må maksimalt have en diameter på 10 mm.
- Tids- og skumringsindstilling foretages først, når linsen er monteret.

Installation/vægmontering



Sensoren bør monteres min. 50 cm fra lampen, da varmeudstrålingen kan medføre aktivering af sensoren. For at opnå den anførte rækkevidde på 5/12 m bør sensoren monteres i ca. 2 m højde.

- Montering:**
1. Tag designkappen af
 2. Losn stoppekastnen , og vip den nederste hul ved kabinetet op på 3. Marker hullerne 4. Bor huller, og sæt dyllerne (Ø 6 mm) i
 5. Forbered væggen til synlig eller skjult ledningsføring.
 6. Træk net- og tilslutningsledningen, og tilslut dem. Anvend gummipropper ved synlig ledningsføring.
- a) Tilslutning af netledning**

Netledningen består af en 2- eller 3-leder ledning:

- L = fase
 - N = nulleder
 - PE = beskyttelsesleder
- Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningen med en spændingstester og herefter slå strømmen fra. Fase (L) og nulleder (N) tilsluttes iht. klemmisten. Beskyttelseslederen forbides til jord ().

I netledningen kan man naturligvis montere en tænd/sluk-kontakt. Som et alternativ kan sensoren i den indstillede periode aktiveres manuelt vha. en brydekontakt i netledningen.

Henvisning: Benyt evt. det vedlagte hjørnebeslag til montering på væg. På den måde kan ledningerne nemt føres fra oven om bag apparatet og gennem hullet til synlig ledningsføring.

b) Tilslutning af tilslutningsledning

Lampens tilslutningsledning består ligedeles af en 2- eller 3-leder ledning. Lampens strømførende leder tilsluttes klemmen markeret med L. Nulederen monteres sammen med netledningens nuleder i klemmen markeret

med N. Beskyttelseslederen forbides til jord (G).

7. Kabinetet monteres og lukkes igen.



8. Linsen sættes på (rækkevidde hhv. maks. 5 eller 12 m) se kapitlet Rækkeviddeindstilling.

9. Tids-  og skumringsindstilling  foretages (se kapitlet Funktioner).

10. Designkappen  monteres og sikres med sikringsskruen  mod ikke-tilladt afmontering.

Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne kan medføre beskadigelse af apparatet.

Montering hjørnebeslag




Med de vedlagte hjørnebeslag kan IS 2180-2 hurtigt og nemt monteres i hjørner. Benyt hjørnebeslaget som skabelon, når der skal bores huller. Så får hullet den rette vinkel, og hjørnebeslaget kan monteres uden problemer.

Funktioner

Når netledningen er tilsluttet, kabinetet er lukket og linsen er monteret, kan

apparatet tages i brug. Bag designkappen  findes der to indstillingsmuligheder.


Vigtigt: Til tids- og skumringsindstilling skal linsen være monteret.



Frakoblingsforsinkelse (tidindstilling)

Den ønskede brandetid kan indstilles trinløst fra ca. 5 sek. til maks. 15 min. Justeringsskruen helt til venstre betyder den korteste tid på ca. 5 sek., justeringsskruen helt til højre

betyder den længste tid på ca. 15 min. Til indstilling af overvågningsområde og funktionstest anbefales den korteste tid.




Skumringsindstilling (reaktionsværdi)

Sensorens ønskede reaktionsværdi kan indstilles trinløst fra ca. 2 lux til 2000 lux. Justeringsskruen helt til venstre betyder drift i dagslys med ca. 2000 lux. Justeringsskruen helt til

højre betyder skumringsdrift med ca. 2 lux. Til indstilling af overvågningsområde og funktionstest ved drift i dagslys skal justeringsskruen drejes helt til venstre.



Rækkeviddeindstiller




IS 2180-2's linse er opdelt i to overvågningsområder. Med den ene halvdel opnås en rækkevidde på maks. 5 m, med den anden en rækkevidde på maks. 12 m (monteret i ca. 2 m højde). Når linsen er monteret (trykket helt ned i rillen), kan den valgte maks. rækkevidde på 12 eller 5 m aflæses nede til højre.

Linsen kan løsnes i siden med en skruetrækker og monteres i overensstemmelse med den ønskede rækkevidde.

Eksempler




Individuel finjustering med blændstykker







Ved hjælp af blændstykker er det muligt at afdække eller overvåge andre områder som f.eks. gangstier eller nabogrunde målrettet.

Blændstykkerne kan afrives langs de lodrette og vandrette perforeringer eller klippes med en saks. Herefter monteres de i den øverste fordybning midt på linsen. De fikseres, når designkappen sættes på.


(Se nedenfor: Eksempler på minimering af registreringsvinkel og rækkevidde.)




Eksempler




Tilslutningseksempler




1. Lampe uden eksisterende nulleder



2. Lampe med eksisterende nuleder



3. Tilslutning via seriekontakt til manuel og automatisk drift



4. Tilslutning via skiftekontakt til konstant belysning og automatisk drift
Position I: Automatisk drift
Position II: Manuel drift, konstant belysning
Advarsel: Det er ikke muligt at slukke for anlægget. Der kan kun vælges mellem position I og position II.

- 1) F.eks. 1-4 × 100 W elpærer
- 2) Bruger, belysning maks. 1000 W (se Tekniske data)
- 3) IS 2180-2's tilslutningsklemmer
- 4) Kontakt inde i huset
- 5) Seriekontakt inde i huset, manuel, automatisk
- 6) Skiftekontakt inde i huset, automatisk, konstant belysning

Drift/vedligeholdelse

Den infrarøde sensor er fremstillet til automatisk tænd/sluk af lys. Apparatet er ikke velegnet til specielle typer alarmer, da den foreskrevne sabotagesikkerhed

mangler. Vejret kan påvirke sensorens funktion. Stærk vind, sne, regn, hagl kan medføre fejlaktivering, idet pludslige temperatursvingninger ikke kan adskilles fra

varmekilder. Linsen kan ved tilsmudsning rengøres med en fugtig klud (uden rengøringsmiddel).

Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
IS 2180-2 uden spænding	<ul style="list-style-type: none"> ■ Defekt sikring, ikke tændt ■ Kortslutning ■ Tænd/sluk-kontakt slukket 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ny sikring, tænd for tænd/sluk-kontakten, test ledningen med en spændingstester ■ Kontroller tilslutningerne ■ Tænd
IS 2180-2 tænder ikke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ved brug i dagslys, skumringsindstillingen er indstillet på nat ■ Elpære defekt ■ Tænd/sluk-kontakten slukket ■ Defekt sikring ■ Overvågningsområdet er ikke indstillet korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indstil på ny ■ Udsift pæren ■ Tænd ■ Ny sikring, kontroller evt. tilslutningen ■ Juster på ny
IS 2180-2 slukker ikke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konstant bevægelse i overvågningsområdet ■ Tændt lampe i overvågningsområdet og tænder på ny pga. temperaturændringer ■ Seriekontakten inde i huset står på konstant drift 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller og evt. juster eller afdæk området ■ Ændr eller afdæk området ■ Seriekontakten står på automatik
IS 2180-2 tænder/ slukker hele tiden	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tændt lampe i overvågningsområdet ■ Dyr i overvågningsområdet ■ Varmekilder (f.eks. udtag fra emhætte) i overvågningsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indstil eller afdæk området på ny, og afstanden ■ Indstil eller afdæk området på ny ■ Indstil eller afdæk området på ny
IS 2180-2 tænder uønsket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vinden bevæger træer og buske i overvågningsområdet ■ Registrerer biler på vejen ■ Pludselige temperatursvingninger pga. vejret (vind, regn, sne) eller luft fra ventilatorer eller åbne vinduer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdæk områder med blandstykker ■ Afdæk områder med blandstykker ■ Ændr området, flyt monteringssted

Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsafvaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikkapparater skal kasserede elapparater indsamlies separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

Producentgaranti

Som køber har du de lovbekræftede rettigheder over for sælger. Såfremt disse rettigheder eksisterer i dit land, hverken aftordes eller begrænse de af vores garantierklæring. Vi giver 5 års garanti for fejlfri og korrekt funktion på dit STEINEL-Professional-sensor-teknologi-produkt. Vi garanterer, at dette produkt ikke har materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver garanti for alle elektroniske komponenters og kablers funktionsevne og for, at alle anvendte materialer og disse overflader ikke har mangler.

Fremsættelse af krav
Hvis du vil fremsætte en reklamation over dit produkt, bedes du sende produktet komplet og fragtfrit med den originale købsdokumentation, som skal indeholde købsdato og produktbetegnelse, til din forhandler **Roliba A/S, Reklamationsafdelingen, Hvidkærvej 52, DK-5250 Odense SV**. Vi anbefaler, at du opbevarer din købsdokumentation sikkert, indtil garantiperioden er udløbet. Roliba A/S hæfter ikke for transportomkostninger og risici under returneringen af produktet.

Du finder informationer om gennemførelse af et garanti-krav på vores hjemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfælde eller et spørgsmål til dit produkt, kan du altid ringe på tlf. (+45) 6593 0357.

**5 ÅRS
PRODUCENT
GARANTI**

FI Asennusohje

Arvoisa asiakas,
olet ostanut STEINEL-infra-
punatunnistimen. Kiitämme
saamastamme luottamuuk-
sesta. Olet hankkinut avok-
kaan laatuotteetun, joka on
valmistettu, testattu ja pa-
kattu erittäin huolellisesti.

Tutustu ennen tunnistimen
asennusta tähän asennus-
ohjeeseen. Ainoastaan
asiannukainen asennus
ja käytöönotto takaavat
tunnistimen pitkäikaisen,
luotettavan ja häiriöttömän
toiminnan.

Toivotamme sinulle paljon
iloa uudesta intrapunatu-
nistimestä.

Laitteen osat

- 1 Kiinnitysruuvi
- 2 Tunnistimen suojuus
- 3 Linssi (voidaan irrottaa ja
kääntää, jolloin voidaan
valita toimintaetäisyyden
perusasetukseksi 5 m
tai 12 m)
- 4 Hämäräkytkimen säätö
2-2000 lukea
- 5 Kytkentäajan asetus
5 s - 15 min
- 6 Lukitusnokka (koteloon
voidaan kääntää auki
asennusta ja verkkoili-
täntää varten)


Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S):	120 x 78 x 55 mm
Teho:	
Hehku-/halogeenilampun kuorma	1000 W
Loistelamput, elektr. liitäntälaitte	1000 W
Loistelamput, kompensoimaton	500 VA
Loistelamput, sarjakompensoitu	406 VA
Loistelamput, rinnakkain kompensoitu	406 VA
Pienjännitehalogeenilamput	1000 VA
LED < 2 W	16 W
2 W < LED < 8 W	64 W
LED > 8 W	64 W
Kapasitiivinen kuorma	132 µF
Verkkosuojuksen	230-240 V, 50 Hz
Toimintakulma:	180° vaakatasossa, 90° pystytasossa
Tunnistimen toiminta-alue:	perusasetus 1: enint. 5 m perusasetus 2: enint. 12 m (tehtaalla suoritettu asetus) + hienosäätö linssiin suojuksilla 1-12 m
Kytkentäajan asetus:	5 s - 15 min (tehtaalla suoritettu asetus: 5 s)
Hämäräkytkimen säätö:	2 - 2000 lukea (tehtaalla suoritettu asetus: 2000 lukea)
Suojausluokka:	IP 54
Lämpötila-alue:	-20 ... +50 °C


Toimintaperiaate

IS 2180-2 on varustettu
kahdella 120° pyrosähkö-
sella tunnistimella, jotka
havaitsevat liikkuvista ihmi-
sistä, eläimistä jne. lähestyvän
näkymättömän lämpösä-
telijyn. Lämpösäteily muun-
netaan elektroniseksi, jolloin
liitetty laite (esim. valaisin)


käyttää päälle. Erlialiset
esteet (esim. seinä tai lasi-
ruudut) estäävät tunnistukseen
eikä laite tällöin kytekeydä.
Kahden pyrotunnistimen
ansiosta saavutetaan 180°
toimintakulma ja 90° avau-
tumiskulma. Linssi voidaan
ottaa pois ja sitä voidaan




Toimintaetäisyys
enint. 12 m



Toimintaetäisyys
enint. 5 m



Kulkusuunta:
kohitusuoraan




Kulkusuunta:
sivusuunnassa

Tärkeää: Tunnistus tapah-
tuu luotettavimmin, kun
tunnistin asennetaan siten,
että kulku suuntautuu siihen
nähden sivusuunnassa eikä
puita tai seiniä ole esteenä.

Turvaohjeet

- Katkaise virta, ennen
kuin suoritata infrapu-
natunnistimelle mitään
toimenpiteitä!
- Asennetessä vapaasti
johdossaan ei saa asen-
nusta ja liittääkseen
yleisten määristyjen ja
vaatimusten mukaisesti
(DE-VDE 0100, AT-ÖVE-
EN 1, CH-SEV 1000).
- Huomaat, että tunnistin
on suojuattava 10 A-
johdonsuoja-akytkimellä.
Verkkojohdon halkaisijaa
saa olla enintään 10 mm.
- Säädä kytkentäajaa ja
hämäräkytkin vain,
kun linssi on asennettu
paikoilleen.

Asennus/asennus seinään



Tunnistimen kiinnityspaikan tulisi olla vähintään 50 senttimetrin etäisyydellä valaisimesta, sillä sen lämpötiloilta voi aiheuttaa tunnistimen virheilmoitusta. Tunnistin on kiinnitetävä noin 2 metrin korkeuteen, jotta mainitut 5/12 metrin toimintaetäisyysdet saavutetaan.

Asennuksen vaiheet:

1. Vedä tunnistimen suojuksen **2** irti.
2. Avaa lukitusnokka **3** ja käännä kotelon alempi puolikko auki.
3. Merkitse porausreilun.
4. Poraa reiät, aseta tulpat (\varnothing 6 mm).
5. Tee lävystysreitit kaapeleiden sisävirtapiireihin varten seinäpinnan alle tai päälle laitettavalle kaapelilitintäälle.
6. Pujota verkkojaapeli ja laitteen kaapelit paikoilleen ja liitä. Käytä seinäpinnan päälle tehtävässä liittänässä tiivistystulppia.

a) Verkkojohdon liittäminen
Verkkojohdon käytetään 2-3-napaista kaapelia:

- L = vahie
N = nollajohdin
PE = suojaajaohdin
Epäselviissä tapauksissa kaapeliteillä on tarkistettava jännitekoetinten mukaan; katkaise sen jälkeen virta. Vaihe **L** ja nollajohdin **(N)** liitetään liitin ryhmään. Suojaajaohdin liitetään erikseen merkityyn suojaamaan ruuviliittimeen .

Verkkojohdon voidaan luonnollisesti asentaa virtakytkin, jolla virta voidaan kytkeä ja katkaista. Tunnistin voidaan valitettomasti aktivoida manuaalisesti verkkokytkimellä. Tunnistin kytkeytää tällöin ennalta asetettuksi ajaksi.



b) Laitteen syöttöjohdon liittäminen

Syöttöjohdtona käytetään myös 2-3-napaista kaapelia. Laitteen virrallinen johdin asennetaan **L'** merkityyn liittimeen. Nollajohdon käytetään yhdessä verkkojohdon nollajohdmen kanssa **N**.

Kirjaimella merkityyn liittimeen. Suojaajaohdin kytetään erikseen merkityyn suojaamaan ruuviliittimeen . 7. Ruuvaa koteloa kiinni ja liitä. 8. Pistä linssi paikoilleen (toimintaehtisys joko enint. 5 m tai 12) ks. luku Toimintaalueen säätö.



9. Aseta kytkentääika **5 ja sääädä hämäräkytkin **4** (ks. luku "Toiminta"). 10. Pistä suojuksen **2** paikoilleen ja varmistaa lukiustuuville **1** tahan-tonta irrottamista vastaan.**

Tärkeää: vääristä liittäntä voivat vaurioittaa laitetta.



Huom: Seinäasennuksessa voidaan käyttää tunnistimen mukana olevaa kulmaseinäpidikettä. Kaapelit on tällöin helppo johtaa ylhäältä laitteen takaa seinäpinnan päälle kaapelilaukon läpi.

Kulmaseinäpitimen asennus




Toiminta

Laitte voidaan ottaa käyttöön, kun tunnistin on liitetty, koteloon on suljettu ja linssi asetettu paikoilleen. Suojuksen **2** takaan on kaksi säätömahdollisuutta.

paikoilleen. Suojuksen **2**-takaan on kaksi säätömahdollisuutta.

Tärkeää: Aseta kytkentääika ja sääädä hämäräkytkin vain, kun linssi on paikoillaan.



Kytkentääjan asetus

Valaisimen kytkentääkaa voidaan asettaa portaattomasti n. 5 sekunnin - enint. 15 minuutin väliile. Kun säädin käänetään sen vasempaan ääriasentoon, on asetettu lyhin mahdollinen aika (n. 5 s). Kun säädin käänetään sen oikeaan


ääriasentoon, on säädetty pisin mahdollinen kytkentääika (n. 15 min). Valaisimen kytkentääika kannattaa asettaa pienimmäksi mahdolliseksi toiminta-alueen asetuksi ja toiminnan testauksen ajaksi.

Hämäräkytkimen säättö (Kytkeytymiskynnys)

Valaisimen haluttu kytkeytymiskynnys voidaan säättää portaattomasti n. 2-2000 luksin väliile. Kun säädin käänetään sen vasemmanpuoleiseen ääriasentoon, valaisin on asetettu n. 2000 luksin päiväkäytöön. Kun

säädin käänetään sen oikeanpuoleiseen ääriasentoon, valaisin on asetettu n. 2 luksin yökäytöön. Säätin men on oltava vasemmanpuoleisessa ääriasennossa, kun toiminta-alue säädetään ja toimintatestaus suoritetaan päivänvallossa.


Toiminta-alueen perusasetukset




IS 2180-2:n linssi on varustettu kahdella reagoointialueella. Toisella puoliskolla saadaan aikaa enint. 5 metrin toimintaetäisyys, toisella puoliskolla enintään 12 metrin toimintaetäisyys (kun asennuskorkeus on 2 m). Kun linssi on asennettu paikoilleen (kiinnitettiin linssi sitä varten olevaan ohjaimeen), valittu suuri mahdollinen toimintaetäisyys

(12 m tai 5 m) voidaan tarkistaa oikeasta alareunasta. Linssi voidaan irrottaa sivuttain ruuvimeissellillä ja asettaa paikoilleen halutun toimintaetäisyden mukaisesti.

Esimerkkejä





180°



180°

Yksilöllinen hienosäätö linssin suojuksilla







Mukana toimitettujen linssin suojailevien avulla tunnistimen toimintakulma voidaan rajata tarkasti. Niiden avulla voidaan rajaata pois esim. naapuritonit tai jaljakäytävät tai suunnata valvonta tiettylle alueille.


Suojailevyt voidaan irrottaa tai leikata saksilla vaaka- ja pystyuria pitkin. Ne voidaan ripustaa linssin keskiosan ylimpään syvennykseen. Ne kiinnityvät, kun tunnistimen suojuus asetetaan paikoilleen.

(Katso alhaalla: Esimerkkejä toimintakulman ja toimintaetäisyyden pienentämästä.)


Esimerkkejä




Liiäntääesimerkkejä




1. Valaisin, kun noliajohdinta ei ole



2. Valaisin, kun noliajohdin on



3. Liitäntä sarjakytimen kautta käsinkäytöö ja automaattikäytöö varten



4. Liitäntä vaihtokytkimen kautta jatkuvaa valaistusta ja automaattikäytöö varten

Asento I: käsinkäytöö
Asento II: käsinkäytöö jatkova valaistus
Huom: Laiteeta ei voi kytkeä pois pääältä, mahdollista vaihdella ainostaan asentojen I ja II välillä.

- 1) esim. 1-4 x 100 W hehkulampua
- 2) laite, valaistus enint. 1000 W (katso tekniset tiedot)
- 3) IS 2180-2:n liittimet
- 4) talossa oleva kytkiin
- 5) talossa oleva sarjakytkin, käsinkäytöö, automatiikka
- 6) talossa oleva vaihtokytkin, automatiikka, jatkova valaistus

Käyttö/hoito

Infrapunatunnistin soveltuu valon automaatisseen kytettävään. Laite ei soveltu käytettäväksi erityisen murtohelytysjärjestelmien kanssa, sillä siitä puituu määrysten mukainen suojaus sabotaasin varalta.

Sääolosuhteet voivat vaikeuttaa tunnistimen toimintaa. Voimakkaat tuulenpuuskat sekä lumi-, vesi- ja raesateet saattavat aiheuttaa virheitomintoja, koska tunnistin ei erota säässä tapahtuvia äkillisiä lämpö-

tilan vaihteluita lämmön-lähteistä. Tunnistimen linsiin voidaan puhdistaa kostealla rievulla (älä käytä puhdistusaineita).

Käyttööhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
IS 2180-2 ilman jännitettä	<ul style="list-style-type: none"> ■ sulake on palanut ■ oikosulku ■ laite on summutettu katkaisimella 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uusi sulake, kytke verkkokatkaisin päälle, tarkista johto jähnitteen koettimella ■ tarkista liitännät kytke laite päälle
IS 2180-2 ei kytkeydy	<ul style="list-style-type: none"> ■ pääväytyössä hämäräkytkin asetettu yökäytöön ■ valaisin viallinen ■ valo summutettu katkaisimella ■ sulake palanut ■ toiminta-alueita ei suunnattu oikein 	<ul style="list-style-type: none"> ■ säädä uudelleen ■ korjaa valaisin ■ sytytä valo ■ uusi sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa ■ säädä alue uudelleen
IS 2180-2 ei kytke pois	<ul style="list-style-type: none"> ■ jatkova liikheidintä toiminta-alueella ■ toiminta-alueella on valaisin ja kytkeytyy lämpötilan muutoksen takia uudelleen ■ kytketty valaisemaan jatkuvasti talossa olevan sarjakytimen kautta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ tarkista alue ja säädä tarvittaessa uudelleen tai peitä osa linssistä ■ muuta aluetta/peitä osa linssistä ■ aseta sarjakytkin automaattikäytöön
IS 2180-2 kytkee päälle ja pois jatkuvasti	<ul style="list-style-type: none"> ■ toiminta-alueella on valaisin ■ toiminta-alueella liikkuu eläimiä ■ toiminta-alueella on lämmönlähde (esim. liesiisuletin) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ muuta aluetta/peitä osa linssistä, suurenna etäisyyttä ■ muuta aluetta/peitä osa linssistä ■ muuta aluetta/peitä osa linssistä
IS 2180-2 kytkeytyy ei-toivotusti	<ul style="list-style-type: none"> ■ tuuli liikuttelee puita ja pensaita toiminta-alueella ■ toiminta-alueella liikkuu autoja ■ sää (tuuli, sade, lumi), tuuletinten poistolman tai avoinna olevien ikkunoiden aiheuttamat äkilliset lämpötilan muutokset 	<ul style="list-style-type: none"> ■ rajaa aluetta linssin suojuksilla ■ rajaa aluetta linssin suojuksilla ■ muuta aluetta, vahda tunnistimen paikkaa

Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrättykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi voimassa oleviin lakisääteisiin takuu-oikeuksiin. Tämä takuulainoitus ei lyhennä tai rajota niitä. Myönämme sinulle STEINEL-Professional-tunnistinteknikan tuotteen moitteettomia ominaisuuksia ja asianmukaista toimintaa koskevan 5 vuoden takuun. Takaamme, ettei tässä tuotteessa ole materiaali-, valmistus- ja rakenne- vikoja. Takaamme kaikkien elektronisten rakenneosien ja johtojen toimintakyvyn sekä kaikkien käytettyjen raaka-aineiden ja niiden pintojen virheettömyyden.

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektro-rikkikaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saatamisen mukaisesti käytökelvottomat sähkölaitteet on kootava erikseen ja toimitettava

ympäristöystävälliseen kierrättykseen.

Tietoja vaatimuksen esittämisestä takutapaikkes- sa löytyy kotisivuiltaamme www.steinel-professional.de/garantie

5 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

NO Monteringsanvisning

Kjære kunde.

Takk for tiliten du viser oss ved ditt kjøp av STEINEL-bevegelsesmelder. Du har valgt et kvalitetsprodukt som er produsert, testet og pakket meget nøyde.

Vi ber deg lese denne bruksanvisningen før du installer sensoren. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom installasjon og igangsetting utføres korrekt.

Vi håper du vil ha mye glede av din nye bevegelses-melder.

Apparatbeskrivelse

- | | |
|---|---|
| 1 Sikringsskrue | 4 Skumringsinnstilling 2-2000 Lux |
| 2 Designdeksel | 5 Tidsinnstilling 5 sek. - 15 min. |
| 3 Linse (kan tas av og dreies ved valg av rekkevidde maks. 5 m eller 12 m) | |


Tekniske data

Mål (H x B x D):	120 x 78 x 55 mm
Efekt:	Lyspære-/halogenlampelast 1000 W Lysror elektronisk ballast 1000 W Lysror ukompensert 500 VA Lysror seriekompensert 406 VA Lysror parallelkompensert 406 VA Lavvolt halogenpærer 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Kapasitiv belastning 132 µF
Spennin:	230-240 V, 50 Hz
Registreringsvinkel:	180° horisontal, 90° vertikal
Sensoren rekkevidde:	grunninstilling 1: maks. 5 m grunninstilling 2: maks. 12 m (forinnstilling) + finjustering med deksler 1-12 m
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min. (forinnstilling: 5 sek.)
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux (forinnstilling: 2000 Lux)
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Temperaturområde:	-20 til +50 °C


Virkemåte

IS 2180-2 har til 120°-pyro-sensorer som registrerer de usynlige varmestrålene fra f.eks. mennesker eller dyr som beveger seg. Den registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og terner en eller flere tilkoppled elektriske apparater som f.eks. lamper. Det


registreres ikke varmestråling gjennom hindre som f.eks. murer eller glass, dvs. lampen slår seg ikke på. Med de to pyro-sensorene oppnås en registreringsvinkel på 180° med en åpningsvinkel på 90°. Linse kan tas av og justeres. Dette gir to grunninnstilling-



Rekkevidde maks. 12 m



Rekkevidde maks. 5 m



Gangretning: frontal






Gangretning: fra siden

g på maks. 5 m eller 12 m. De vedlagte feste-brakettene garanterer en problemfri montering på innvendige og utvendige hjørner.

OBS: Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnås ved å montere apparatet parallelt med gangretningen, og ved å sørge for at det ikke er hinder i veien (som f.eks. trær, murvegg etc.).

Installasjon / veggmontering



Bevegelsesmelderen bør monteres minst 50 cm fra andre lamper, da varmestråling kan føre til at sensoren reagerer. For å oppnå de angitte rekkevidder på 5/12 m, bør den monteres i ca. 2 meters høyde.

Monteringstrinn:

1. Trekk av dekslet
2. Losne tappen og åpne den nedre husdelen. Merk av for borehull. Bor hull, sett i skrueneinnsats (Ø 6 mm). Så hull i veggen ved behov, avhengig av om det er utenpåliggende eller skjult montering.
3. Før nett- og forsyningsledningen gjennom og kople dem til. Bruk tetningsplugger ved utenpåliggende kabelføring.

a) Tilkopling av nettledningen

Nettledningen består av en 2-3 ledet kabel:

- L = Fase
- N = Fase
- PE = Jordledning

Ved tyl må kabelen identifiseres med en spennings-tester, deretter må strømtilførselen slås av. Fase (L) og fase (N) koples henholdsvis til kontaklene. Jordledningen festes til jordingskontakten .

Det kan selv sagt monteres en av/på-bryter på nettledningen.

NB: Den vedlagte hjørnebraketten kan også brukes ved montering på rett vegg. Det gjør det enkelt å trekke kablene inn bak apparatet ovenfra og gjennom åpningen for utenpåliggende kabelføring.

! Sikkerhetshenvisninger

- Før alle arbeider på bevegelsesmelderen må strømforselen avbrytes!
- Under montering må tilkoplingsledningen være strømfri. Slå derfor først av strømmen og bruk så en spenningstester til å kontrollere at ledningen er strømfri.
- Under installasjon av sensoren kommer man i berøring med strømnettet. Installasjonen skal derfor utføres fagmessig i henhold til vanlige installasjonsforskrifter og tilkoplingskrav. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000)
- NB: Sensoren må sikres med en 10 A nettbryter. Nettledningens diameter må ikke overskrive 10 mm.
- Tids- og skumringssinnstillingen må kun utføres når linsen er påmontert.

b) Tilkopling av forsyningsledningen



Den ene fasen festes i klemmen merket **N** sammen med nettledningens fase. Den andre fasen festes i klemmen merket **L^{*}**. Jordledningen festes på jordingskontakten .

7. Skru på boksen og lukk den.
8. Sett på linsen (valgri rekkevidde maks. 5 m eller 12 m), se avsnitt Rekkeviddeinstillinger.
9. Foreta tids-  og skumringsinnstilling  (se avsnitt Funksjoner).

10. Sett på dekslet  og fest med sikringsskruen  for å sikre mot ønsket åpning.

OBS: Foreksles koplingene, kan dette føre til skader på apparatet.

Montering av hjørnebrakett




Med de vedlagte hjørnebrakettene lar det seg lett gjøre å montere IS 2180-2 på innvendige og utvendige hjørner. Hold hjørnebrakettene mot veggen når du skal bore hullene. På den måten får du borehullene i riktig vinkel, hvilket gjør det enkelt å montere hjørnebraketten.

Funksjoner

Når sensoren er tilkoplet strømnettet, boksen lukket og linsen satt på igjen, kan

anlegget tas i drift. Dekslet  skjuler til innstillingsmuligheter.


OBS: Tids- og skumringsinnstilling må kun utføres når linsen er montert.



Tidsinnstilling

Ønsket belysningstid kan innstilles trinnløst fra ca. 5 sek. til maks. 15 min. Innstillingsskruen vris helt til venstre for kortest tid, ca. 5 sek. Innstillingsskruen vris helt til høyre for

lengste tid, ca. 15 min. Ved innstilling av registreringsområdet og ved funksjons-test anbefales det å stille inn kortest tid.




Skumringsinnstilling (Lysnivå)

Ønsket lysnivå for sensoren kan innstilles trinnløst fra ca. 2 Lux til 2000 Lux. Innstillingsskruen vris helt til venstre for dagslysdrift ca. 2000 Lux. Innstillingsskruen vris helt til venstre for

skumringsdrift ca. 2 Lux. Under innstilling av registreringsområdet og ved funksjons-test i dagslys må innstillingsskruen være dreid helt til venstre.

Grunninnstilling av rekkevidde





IS 2180-2 har en linse som er inndelt i to registreringsdeler. Med den ene halvparten oppnås en rekkevidde på maks. 5 m, med den andre en rekkevidde på maks. 12 m (ved montering i 2 m høyde).


Etter at linsen er satt på (fest linsen godt i fôringen) vises valgt maks. rekkevidde på 12 m eller 5 m nede til høyre.

Ved hjelp av en skrutrekker kan linsen løsnes på siden og settes på igjen i henhold til ønsket rekkevidde.

Eksempler




Individuell finjustering med dekkplater




For å utelukke enkelte områder som f.eks. gangveier eller nabotomter, kan registreringsområdet innstilles helt nøyaktig ved hjelp av dekkplater.

Dekkplatene kan tilpasses vertikalt og horisontalt ved å knekkes i rillene eller klippes til med saks. Heng dekslene i den øverste rillen på midten av linsen. Dekkplatene fikseres når dekslet settes på plass.




(se under: Eksempler på reduksjon av registreringsområde og rekkevidde.)


Tilkoplingseksempler




1. Lampe uten fase



2. Lampe med fase



3. Tilkopling via seriebryter
for manuell og automatisk drift



4. Tilkopling via vendebryter for permanent belysning og automatisk drift

Posisjon I: automatisk drift
Posisjon II: manuell drift permanent belysning
OBS: Det er ikke mulig å slå av anlegget, kun valgdrift mellom posisjon I og posisjon II.

1) f. eks. 1-4 x 100 W lyspærer

2) Lampe, belysning maks. 1000 W (se Tekniske data)





3) Tilkoplingsklemmer for IS 2180-2

4) Intern bryter

5) Intern seriebryter, manuell, automatisk

6) Intern vendebryter, automatisk, permanent lys

Eksempler



Drift/vedlikehold

Bevegelsesmelderen er egnet til å tenne lys automatisk. Den eigner seg ikke for spesielle innbruddsalarmanlegg fordi den ikke har den nødvendige sabotasjessikkerhet. Vær og vind

kan påvirke bevegelsesmelderen funksjon. Sterke vindkast, snø, regn og hag kan føre til at sensoren aktiveres, fordi den ikke kan skille mellom plutselige temperaturforandringer og

varmekilder. Blir registreringslinsen skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

Driftsforstyrrelser

Feil	Årsak	Tiltak
IS 2180-2 uten spennin	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikring defekt, ikke tent ■ Kortslutning ■ Nettbryter er AV 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ny sikring, slå på nett-bryter, kontroller ledningene med spenninngstester ■ Kontroller koplingspunktene ■ Slå på
IS 2180-2 slår seg ikke på	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ved dagdrift, skumringsinnstilling står på natt-drift ■ Defekt lyspære ■ Nettbryter er AV ■ Defekt sikring ■ Unøyaktig innstilling av registreringsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ny innstilling ■ Skift lyspære ■ Slå på ■ Ny sikring, kontroller evt. koplingspunktene ■ Ny innstilling
IS 2180-2 slukkes ikke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stadige bevegelser i registreringsområdet ■ Det er en tent lampe i registreringsområdet og temperaturforandringene gjør at sensoren slås på ■ Den interne bryteren står på permanent drift 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller området og juster på nyt eller dekk til ■ Forandre området eller dekk til ■ Seriebryter står på automatisk drift
IS 2180-2 slår seg stadig PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det er en tent lampe i registreringsområdet ■ Dyr beveger seg i registreringsområdet ■ Varmekilde (f.eks. vifteavtrekk) i registreringsområdet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juster området, dekk til linsen, større avstand ■ Juster området, dekk til linsen ■ Juster området, dekk til linsen
IS 2180-2 slår seg på når den ikke skal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vind beveger trær og busker i registreringsområdet ■ Biler på gaten registeres ■ Plutselige temperaturforandringer grunnet værforhold (vind, regn, sno) eller trekker fra vinduer, åpne vinduer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dekk til med dekkplater ■ Dekk til med dekkplater ■ Juster området, monter lampen på et annet sted

Affallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:
I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet soppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

Produsentgaranti

Som kjoper har du eventuelt lovfestede mangel- eller garantitilhenger overfor selger. I den grad disse rettighetene finnes i ditt land, verken innskrinkes eller forkortes de på grunn av vår garanteriklæring. Vi gir deg fem års garanti på at ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er uten mangler og fungerer som det skal. Vi garanterer at dette produktet ikke har material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil. Vi garanterer at alle elektroniske deler og kabler fungerer, og at alle materialer og overflater er uten mangler.

Garantikrav
Dersom du ønsker å reklamere på produktet, må du pakke det godt inn, frankere det og sende hele produktet i retur sammen med original kjøpskvittering som viser kjøpsdato og produktnavn. Produktet sendes til forhandler eller direkte til oss:
Vilan AS – Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge.
Vi anbefaler deg derfor å ta godt vare på kjøpskvittningen til garantiperioden er utløpt. STEINEL tar ikke ansvar for transportkostnader eller risiko i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjør garantikrav gjeldende finner du på hjemmesiden vår, www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav eller spørsmål angående produktet ditt. Du når oss på +47 22 72 50 00.

**5 ÅRS
PRODUSENT
GARANTI**

GR Οδηγίες εγκατάστασης

Αξιότιμη Πλεύτη,

σας ευχαριστούμε πολύ για την επιμονή σας να αγοράζετε τον υπέρυθρο αισθητήρα της STEINEL. Επιλέξτε ένα προϊόν ωφελής ποιότητας το οποίο κατακευάζεται, ελέγχεται και συσκευάζεται με μεγάλη προσοχή.

Σας παρακαλούμε, πριν από την εγκατάσταση να εξικευώθετε με τις παρούσες οδηγίες. Διότι μόνο η εξειδικευμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μπορούν να διασφαλίσουν τη μακρόχρονη, οξιόπιστη και άψογη λειτουργία χωρίς διαταραχές.

Επιθυμία μας είναι να χαρείτε το νέο σας ανιχνευτή με υπέρυθρο αισθητήρα.

Περιγραφή συσκευής

- 1 Βίδα ασφάλισης
- 2 Διακοσμητική μάσκα
- 3 Φακός (αφορέαμπος και περιστρεφόμενος για την επιλογή της βασικής ρύθμισης εμβέλειας από μέγ. 5 m ή 12 m)

- 4 Ρύθμιση ευαισθησίας 2-2000 Lux
- 5 Ρύθμιση χρόνου 5 δευτ. - 15 λεπ.

- 6 Ασφαλιστική μύτη (πτυσσόμενο πλάσιο για εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο)

Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ × Π × Β): 120 × 78 × 55 mm

Ισχύς: Φορτίο λαμπτήρα πυράκτωσης/αλογόνου 1000 W

Λαμπτήρες φθορισμού στραγγαλιστικό πηνίο

1000 W

Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση

500 VA

Λαμπτήρες φθορισμού σειριακή αντιστάθμιση

406 VA

Λαμπτήρες φθορισμού σε παράλληλη αντιστάθμιση

406 VA

Λαμπτήρες αλογόνου χαμηλής τάσης

1000 VA

LED < 2 W

16 W

2 W < LED < 8 W

64 W

LED > 8 W

64 W

Χωρητικό φορτίο

132 µF

Σύνδεση δίκτυου: 230-240 V, 50 Hz

Γωνία κάλυψης: 180° οριζοντιώς, 90° καθέτως

Εμβέλεια αισθητήρα: Βασική ρύθμιση 1: μέγ. 5 m

Βασική ρύθμιση 2: μέγ. 12 m (ρύθμιση εργοστασίου) + ρύθμιση ακριβείας με μάσκες κάλυψης 1-12 m

Ρύθμιση χρόνου: 5 δευτ. - 15 λεπ. (ρύθμιση εργοστασίου: 5 δευτ.)

Ρύθμιση ευαισθησίας: 2-2000 Lux (ρύθμιση εργοστασίου: 2000 Lux)

Είδος προστασίας: IP 54


Ορία θερμοκρασίας: -20 έως +50 °C

Η αρχή λειτουργίας


Η συσκευή IS 2180-2 διαθέτει δύο πυρο-αισθητήρες 120°, οι οποίοι ανιχνεύουν την ασύρητη θερμική ακτινοβολία κινούμενων συμμάτων (ανθρώπων ζώων, κλπ.). Η ανηγένειά σύρεται ηθρική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρικά και ενεργοποιεί εναντίον γωνίας 180° με γωνία κάλυψης 180°. Ο φακός είναι αφαιρέσιμος και περιστρέφομενος. Αυτό προσφέρει

Μέσα από εμπόδια όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπίνακες δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία, και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται ενεργοποίηση. Με τη βοηθεία του δύο πυρο-αισθητήρων επιτυγχάνεται γωνία κάλυψης 180° με γωνία ανιχνήσεως 90°. Ο φακός είναι αφαιρέσιμος και περιστρέφομενος. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα δύο βασικών ρυθμίσεων εμβέλειας της τάξης των 5 m ή 12 m το ανώτερο.


Με τη βοηθεία των συνημμένων στηριγμάτων τοίχου μπορεί να γίνει έναλογη εγκατάσταση του υπέρυθρου αισθητήρα σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες.




Εμβέλεια μέγ. 12 m



Εμβέλεια μέγ. 5 m



Κατεύθυνση κίνησης:
μετωπικά



Κατεύθυνση κίνησης:
πλάγια

Σημαντικό: Την ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων την επιτυγχάνετε, έλας εγκαταστήστε τη συσκευή πλάγια ως προς την κατεύθυνση κίνησης και εφόσον δεν παρεμποδίζουν την ορατότητα του αισθητήρα εμπόδια (όπως π.χ. δέντρα, τοίχοι κλπ.).

⚠ Υποδείξεις ασφάλειας

■ Πριν από την εγκατάσταση κίνησεων, πρέπει να διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικής τάσης!

■ Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο συνδέσμενος ηλεκτρικός αγωγός να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει πάριτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι

έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.

■ Κατά την εγκατάσταση του αισθητήρα πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς θα πρέπει να γίνεται εξειδικευμένα και συμμόρφων με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης και τους κανονισμούς συνέδεσης. (DE- VDE 0100, AT-ÖVVE-EN 1, CH-SEV 1000).


- 103 -

■ Εγένετε υπόψη σας ότι ο αισθητήρας πρέπει να ασφαλίστε με προστατευτικό διακόπτη κυκλώματος 10 A. Το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδόσιας επιτρέπεται να έχει το ανώτερο διάμετρο 10 mm.

■ Η ρύθμιση χρόνου και ευαισθησίας να γίνεται μόνο εφόσον είναι προσαρμοσμένος ο φακός.

- 102 -

Εγκατάσταση/Τοποθέτηση στον τοίχο



- 104 -

Το σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm από άλλα λαμπτήρα, διότι η θερμική ακτινοβολία του ενδέχεται να ενεργοποιεί εσφαλμένα τον αισθητήρα. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι αναφέρομενες εμβλέψεις των 1/12 m, θα πρέπει το ύψος εγκατάστασης να ανέρχεται περ. σε 2 m.

Βήματα εγκατάστασης:

1. Αφαιρέστε διακοσμητική μάσκα **②**. 2. Λύστε ασφαλιστική μητρία **③** και ανοίξτε πλαίσιο εγκατάστασης. 3. Σημαδέψτε σημεία για τις τρύπες **4**. Ανοίξτε τις τρύπες, ποτοπέστε σύπλατο ($\varnothing 6 \text{ mm}$). 5. Σκάψτε τοίχο για την εγκατάσταση καλωδίου ανάλογα με τις ανάγκες εξωτερικής ή χωνευτής εγκατάστασης. 6. Περάστε μέσα τα καλώδια τροφοδοσίας δικτύου και κατανάλωτή και συνδέστε τα. Οταν πρόκειται για εξωτερική εγκατάσταση αγωγού τροφοδοσίας χρησιμοποιήστε τη στεγανωτοποιητική τάπα.

α) Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 2 έως 3 συρμάτων:

L = Φάση
N = Ουδέτερος αγωγός
PE = Αγωγός γείωσης

Σε περίπτωση αμφιβολίων πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των καλωδίων με δοκιμαστικό τάσης. Κατόπιν αποσυνδέστε πάλι από την ηλεκτρική τάπα. Φάση (L) και ουδέτερος αγωγός (N) συνδέονται σύμφωνα με την κατάληγη ακροδεκτών. Ο αγωγός γείωσης συνδέεται στην επαφή γείωσης .

Στον αγωγό τροφοδοσίας μπορεί φυσικά να υπάρχει ένας διάκοπτός δικύου τροφοδοσίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ο αισθητήρας μπορεί να ενεργοποιείται για το διάστημα του ρυθμασμένου χρόνου με διακόπτη στον αγωγό τροφοδοσίας.

β) Σύνδεση καλωδίου κατανάλωτή

Το καλώδιο του κατανάλωτή προς το λαμπτήρα αποτελείται από καλώδιο 2 έως 3 συρμάτων. Ο ρευματοφόρος αγωγός του λαμπτήρα συνδέεται στον ακρόδεκτη με τη σήμανση **L**. Ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται στον ακρόδεκτη με τη σήμανση **N**.

μαζί με τον ουδέτερο αγωγό του καλώδιου τροφοδοσίας. Ο αγωγός γείωσης προσαρμόζεται στην επαφή γείωσης .

7. Βιδώστε το πλαίσιο και κλείστε το πάλι.


8. Προσαρμόστε φακό αισθητήρα (εμβέλεια κατά προτίμηση, μέχρι 5 m ή 12 m) βλ. κεφάλαιο Ρύθμιση εμβλέψεων.

9. Ρύθμιση χρόνου **⑤** και ευαισθησίας **④** (βλ. κεφάλαιο Λειτουργίες).

10. Προσαρμόστε διακοσμητική μάσκα **②** και ασφαλίστε τη με βίδα ασφαλής **①** έναντι αναρμόδιων αφάρεσης.

Προσοχή: Το μέρεδα των συνδέσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.


Εγκατάσταση με γωνιακό στήριγμα



Με τα συνημμένα γωνιακά στηρίγματα τοίχου μπορείτε να εγκαταστήσετε έξοδά τη συσκευή ΙΚ 2180-2 σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες. Χρησιμοποιήστε το γωνιακό στήριγμα ως αρχιγια για να ανοίξετε τις τρύπες στον τοίχο. Με τον τρόπο αυτό οι τρύπες γίνονται στη σωτή γωνία και η εγκατάσταση του γωνιακού στηρίγματος γίνεται έξοδά.

Λειτουργίες

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το δίκτυο, κλείστε το πλαίσιο και προσαρμόστε ο φακός, η εγκατάσταση μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.



Πίσω από τη διακοσμητική μάσκα **②** δύο κρύβονται δυνατότητες ρυθμίσης.


Καθυστέρηση απενεργοποίησής (Ρύθμιση χρόνου)

Η επιθυμητή διάρκεια φωτισμού του λαμπτήρα μπορεί να ρυθμίστει αβαθιδύντα από περ. 5 δευτ. έως 15 λεπτά. Για τη ρύθμιση της περιοχής καλύψης και για τη λειτουργία δοκιμής προτείνουμε τη ρύθμιση του μικρότερου χρόνου.

οπιμαίνετε μικρότερο χρόνο περ. 5 δευτ., ρυθμιστική βίδα στο δεξί σημείο αναστολής πηδημάτων 5 δευτ. στην επαφή γείωσης .

Ρυθμιστική βίδα στο δεξί σημείο αναστολής σημαίνει σημείο αναστολής της περιοχής καλύψης περ. 2 Lux. Κατά τη ρύθμιση της περιοχής καλύψης και για το τεστ λειτουργίας σε φως μέρας πρέπει η ρυθμιστική βίδα στη βρίσκεται στο δεξί σημείο αναστολής.



Βασικές ρυθμίσεις εμβέλειας





Ο φακός της συσκευής IS 2180-2 είναι χωρισμένος σε δύο περιοχές κάλυψης. Με το ένα ήμισυ καλύπτεται εμβέλεια έως το μέγ. 5 m, με το άλλο καλύπτεται εμβέλεια έως το μέγ. 12 m (σε ύψος έγκατάστασης περ. 2 m). Μετά την τοποθέτηση του φακού (ασφαλίστε φακό σταθερά στην προβλεπόμενη εγκατ.) κάτω δεξιά φαίνεται η επιλεγμένη μέγ. εμβέλεια

12 m ή 5 m. Ο φακός μπορεί να λυθεί πλευρικά από την ασφάλισή του με τη βοήθεια κατασφιδιού και να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την επιθυμητή εμβέλεια.

Παραδείγματα







Ατομική ρύθμιση ακριβείας με μάσκες κάλυψης




Για την απομόνωση ή την ειδική επιτήρηση επιπλέον περιοχών όπως π.χ. δρομάκια ή γειτονικά οικόπεδα, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακριβεία την περιοχή κάλυψης χρησιμοποιώντας τα προσαρμοζόμενα καλύμματα. Οι μάσκες κάλυψης μπορούν να χωριστούν κατά μήκος των χωρισμάτων οριζόντιας ή καθέτως ή να κοπούν με ένα φαλιδί. Η ανάρτηση τους μπορεί να γίνει στην επάνω εσοχή στο κέντρο του φακού. Με την προσαρμογή της μάσκας σταθεροποιούνται.

(Βλέπε κάτω: Παραδείγματα για τη μείωση της γωνίας κάλυψης και της εμβέλειας.)


Παραδείγματα




Παραδείγματα σύνδεσης




1. Λάμπα χωρίς ουδέτερο αγωγό



2. Λάμπα με ουδέτερο αγωγό



3. Σύνδεση μέσω διακόπτη σειράς για λειτουργία με το χέρι και αυτόμata



4. Σύνδεση μέσω μεταγωγικού διακόπτη για αυτόμata λειτουργία και λειτουργία φωτισμού διαρκείας

Θέση I: Αυτόμata λειτουργία
Θέση II: Χειροκίνητη λειτουργία Διαρκής φωτισμός

Προσοχή: Η απενεργοποίηση της εγκατάστασης δεν είναι εφικτή, μόνο η λειτουργία επιλογής μεταξύ θέσης I και θέσης II.

1) π. χ. 1x4-100 W λαμπτήρες πυράκτωσης

2) Καταναλωτής, φωτισμός μέγ. 1000 W (βλέπε Τεχνικά δεδομένα)

3) Ακροδέκτες σύνδεσης συσκευής IS 2180-2

4) Διακόπτης οικίας

5) Διακόπτης σειράς οικίας, χειροκίνητη, αυτόμata

6) Μεταγωγικός διακόπτης οικίας, αυτόμata, φως διαρκείας

Λειτουργία/συντήρηση

Ο ανιχνευτής με υπέρυθρο αισθητήρα είναι κατάλληλος για την αυτόμata περιήργοποίηση φωτισμού. Για ειδικά συστήματα αντιδιαρρητικού συναγερμού η συσκευή δεν είναι κατάλληλη, διότι δεν διαθέτει την προδιαγραμμένη

ασφάλεια έναντι σαρμποτάζ. Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανιχνευτή κινήσεων. Όταν επικρατούν ισχυροί ανέμοι, χιόνι, βροχή, χαλάζι, ενδέχεται να παρουσιαστούν εσφαλμένες λειτουργίες, διότι οι

απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από την θερμότητας. Ο φάκος ανιχνευσης μπορεί να καθαρίζεται όταν είναι ακαθάρτος με νωπό πανί (χωρίς απορρυπαντικό).

Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
IS 2180-2 χωρίς τάση	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ασφάλεια ελαττωματική, μη ενεργοποιημένη ■ Βραχυκύλωμα ■ Διακόπτης δικύτου EKTOΣ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Νέα ασφάλεια, ανοίξτε διακόπτη δικύτου, ελέγχετε κύκλωμα με δοκιμαστικό τάσης ■ Ελέγχετε συνδέσεις ■ Ενεργοποήστε ■ Ρυθμίστε εκ νέου
IS 2180-2 δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"> ■ Σε λειτουργία ημέρας, ρύθμιση ευαισθησίας είναι σε λειτουργία νύχτας ■ Λαμπτήρας ελαττωματικός Διακόπτης δικύτου EKTOΣ ■ Ασφάλεια ελαττωματική ■ Ανακριβής ρύθμιση ορίων κάλυψης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αντικαταστήστε λαμπτήρα Ενεργοποήστε ■ Νέα ασφάλεια, εν ανάγκη έλεγχος συνδέσεις ■ Ευθυγραμμίστε εκ νέου
IS 2180-2 δεν απενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"> ■ Διαρκής κίνηση εντός των ορίων κάλυψης ■ Συνδεδεμένους λαμπτήρας βρίσκεται εντός ορίων κάλυψης και ανάβει εκ νέου εξατίας μεταβολών θερμοκρασίας ■ Μέσω του διακόπτη σειράς οικίας σε διαρκή λειτουργία 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγχετε όρια κάλυψης, εν ανάγκη νέα ρυθμίση ή καλύψη με μάσκες ■ Άλλαξτε όρια κάλυψης ή καλύψτε με μάσκες ■ Διακόπτης σειράς σε αυτόμata λειτουργία
IS 2180-2 διαρκώς σε ENTOΣ/EKTOΣ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η ενεργοποιημένη λάμπα βρίσκεται στα όρια κάλυψης ■ Ζώνα κινούνται στα όρια κάλυψης ■ Πηγή θερμότητας (π.χ. εξεριστήρας) στην περιοχή κάλυψης 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Άλλαξτε όρια κάλυψης με μάσκες απόστασης ■ Άλλαξτε όρια κάλυψης με μάσκα ■ Άλλαξτε όρια κάλυψης ή καλύψτε με μάσκα
IS 2180-2 ενεργοποιείται ανεπιθύμητα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ο νέαρμος φωτισμός δένδρα και θάμνους εντός ορίων κάλυψης ■ Ανίχνευση αυτοκινήτων στο δρόμο ■ Ξεφνική αλλαγή θερμοκρασίας λόγω καιρού (άτρια, βροχή, χιόνι) ή αέρας από εξεριστήρες, ανοιχτά παράθυρα 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αποκρύψτε περιοχές με μάσκες κάλυψης ■ Αποκρύψτε περιοχές με μάσκες κάλυψης ■ Άλλαξτε όρια κάλυψης, μεταποτίστε σημείο εγκατάστασης

Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.

Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Εγγύηση κατασκευαστή

Ως αγοραστής μπορείτε να κάνετε χρήση των νόμιμων εγγυητικών δικαιωμάτων ενάντιου του πωλητή. Εφόσον τα δικαιώματα αυτά ισχύουν στη χώρα σας, δεν συντέμονται σύτοι περιορίζονται από τη δική μας δηλώση εγγύησης. Σας παρέχουμε 5 έτη εγγύηση για την άφογη κατασκευή και την κανονική λειτουργία του προϊόντος STEINEL Professional-Sensorik. Παρέχουμε την εγγύηση ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού, κατασκευής ή σχεδίασης. Παρέχουμε εγγύηση λειτουργικής ικανότητας όλων των ηλεκτρονικών δομοστοιχείων και καλωδίων, όπως επίσης έλειψης σφαλμάτων όλων των χρησιμοποιηθέντων υλικών και των επιφανειών αυτών.

Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με όχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι όχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακυκλώσιμη φιλική προς το περιβάλλον.

5 E T H
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ

TR Montaj kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

STEINEL Kızılıoṭesi sensör-rüni satın alarak firmamızın ürünlerini göstermiş olduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ederiz. İtina ile üretilmiş, test edilmiş ve ambalajlanmış bu ürünü tercih ederek yüksek kaliteli

bir cihaz satın almış bulunmaktanız.

Tesisat işleminden önce lütfen bu Montaj Talimatını okuyun. Tesisat ve işletmeye alınmanın ancak talimatlara göre yapılması durumunda uzun ömürli,

güvenilir ve arızasız bir işletme sağlanır

Kızılıoṭesi sensör ile iyi çalışmalar dileriz.

Cihaz açıklaması

- 1 Emniyet vidası
- 2 Dizayn blendisi
- 3 Mercek (5 metre veya 12 metrelük iki değişik erişim mesafesi temel ayarının yapılabilmeleri için sökülebilir ve döndürülür)
- 4 Alaca karanlık ayarı 2-2000 Lux
- 5 Zaman ayarı 5 sn. - 15 dak.
- 6 Tırnak (Montaj ve elektrik bağlantısı için muhafaza kutusu açılabilir)

Teknik özellikler

Boyuṭları (Y x G x D):

GÜç:

120 x 78 x 55 mm

Akkor/ halojen ampul yükü 1000 W

Floresan ampuller EVG 1000 W

Floresan ampuller, dengesiz 500 VA

Floresan ampuller, seri dengeli 406 VA

Floresan ampuller, paralel bağlanmış 406 VA

Alçak voltaj halojen ampuller 1000 VA

LED < 2 W 16 W

2 W < LED < 8 W 64 W

LED > 8 W 64 W

Kapasitif yüklemeye 132 µF

Şebeke bağlantısı: 230-240 V, 50 Hz

Kapsama açısı: 180° yatay, 90° dikey

Sensor erişim mesafesi: Temel ayar 1: max. 5 m

Temel ayar 2: max. 12 m (fabrika çıkış ayar) + Kapaklar ile hassas ayarlama 1-12 m

Zaman ayarı: 5 sn. - 15 dak. (fabrika çıkış ayar: 5 sn.)

Alaca karanlık ayarı: 2-2000 Lux (fabrika çıkış ayar: 2000 Lux)


Koruma türü: IP 54

Sıcaklık aralığı: -20 ila +50 °C


Çalışma Prensibi

IS 2180 2 cihazı, hareket eden vücutların (insan, hayvan, vb.) yaydığı görürmez isyi algılayan ile adet 120° piro sensörü ile donatılmıştır. Algılanan bu ısıyı yılını cihaz içinde elektronik olarak işlenir ve bağlı olan tüketiciyi (örneğin lamba) çalıştırır. Örneğin duvar veya cam gibi engeller

bulunduğunda ısı yayılması algılanmaz ve bu nedenle lamba veya başka sistemlerin çalıştırılması da mümkün değildir. İki adet piro sensör ile 180°lik bir kapsama açısı ve 90°lik bir açma açısına erişilir. Mercek sönülebilir ve dönürlenebilir. Bu özellikle 5 veya 12 metreden ibaret olan iki



Sensör erişim mesafesi
max. 12 m



Sensör erişim mesafesi
max. 5 m



Yürüyüş yönü: önden






Yürüyüş yönü: yandan

farklı erişim mesafesinin ayarlanması sağlanır. Kızılıötesi sensör ekteki duvar kancaları ile sorunsuz bir şekilde duvarın iç veya dış köşelerine monte edilebilir.

Güvenlik uyarıları

- Hareket sensörü üzerinde çalışmadan önce daima gerilim kesmesini kesin!
- Montaj çalışması esnasında bağlanacak olan elektrik kablosunu ve akım geçmemeli. Bu nedenle önce elektrik akımını kesin ve sonra kabloda gerilim olmadığına voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin.
- Sensörün tesisat çalışması elektrik şebekesi üzerinde yapılan bir çalışmıdır. Bu nedenle söz konusu çalışma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve bağlama şartlarına göre yapılacaktır. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE EN 1, CH-SEV 1000).
- Hareket sensörünün 10 A'lık hat koruma şalteri ile sigortalanması gereğinden dikkat edin. Şebeka besleme kablosunun max. çap değeri 10 mm olacaktır.
- Zaman ve alaca karanlık ayarını sadece mercek monte edilmiş durumdayken yapın.

Tesisat/Duvar montajı



Uyarı: Duvara monte etmek için cihaza birlükte gordelirilmiş olan iç köşeli duvar tutma elemanı kullanılabilir. Kablolar böylece kolayca üst taraftan cihazın arkasından siva üstü kablo girişinden geçirilebilir.

Lamba tarafından yayılan ışının sistemin devreye girmesine sebebi olacağında, sensör montaj yeri mevcut bir lambadan en azından 50 cm kadar uzakta olmalıdır. Belirtilen 5/12 metrelük erişim mesafelerine erişilebilir için montaj yüksekliği yaklaşık 2 m olmalıdır.

Montaj çalışma basamakları:

1. Dizayn kapağını **②** söküñ,
2. Sabitleme tırnakını **④** açın ve alt kutu bölümünü açın, **3.** Delik yerlerini duvara işaretleyin, **4.** Delikleri delin, **dübeller** ($\varnothing 6$ mm) yerleştirin, **5.** Duvar, sivavüstü veya sivaaltı kablo tesisatının gerekliliğine göre kurun. **6.** Elektrik hattı ve kullanıcı (tüketicili) hattı kablosunu geçirin ve bağlantılı yapın. Sivavüstü yapılanları kablo tesisatında taka kullanın.

a) Elektrik kablosu bağlantısı

Elektrik kablosu 2 ila 3 telli kablolardan oluşur:

- L** = Faz
N = Nötr iletken
PE = Toprak hattı

Kabloların hangisinin \ominus hangisi olduğunda şüphe duyulduğunda kabloyu voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin; ve sonra tekrar gerilim beslemesini kesin. Faz (**L**) ve nötr iletken (**N**) bağlantısı klemens bağlantısına göre yapılabilir. Toprak hattı kablosu toprak hattı kontaktrına (\oplus) bağlanır.



Açma ve kapama için sebeke besleme kablosuna bir şalteri şalteri de bağlanabilir. Alternatif olarak sensör, ayarlanmış olan zaman ayarı boyunca elektrik kablosunda bulunan açma butonu ile elden açılabilir.

b) Tüketici besleme kablosunun bağlanması
Lambaya giden tüketici besleme kablosu da aynı şekilde 2 ile 3 telli kablodan oluşur. Lambanın cerryean kablosu L' ile işaretlenmiş klemmene bağlanır. Nötr iletken ise N ile işaretlenmiş klemmene elektrik şebekesinin nötr iletkeni ile birlikte

bağlanacaktır. Koruyucu iletken takip olacak hattına (bkz. Bölüm Fonksiyonlar).
7. Gövdeyi monte edin ve tekrar bağlayın.
8. Merceği yerleştirin (erişim mesafesi isteğe bağlı olarak max. 5 m veya 12 m) bzk. Bölüm Erişim mesafesi ayarı.
9. Zaman **5** ve alacaka

karanlık ayarını **4** yapın (bkz. Bölüm Fonksiyonlar).
10. Dizayn Kapaklı **2** yerleşterin ve izinsiz kişilerin sökümesini engellemek için emniyet civatasını **11** sıkın.
Önemli: Elektrik kablolariının karıştırılması cihazın hasar görmesine yol açabilir.

Köşe duvar tutma elemanının montajı



Cihazla birlikte gönderilmiş olan köşe duvar tutma elemanı ile IS 2180-2 cihazı kolayca iç ve dış köşelere monte edilebilir. Delikleri delen köşe duvar tutma elemanını delik şablonu olarak kullanın. Bu şekilde delikler doğru aşı duvara delinir ve köşe duvar tutma elemanı problemlerle sadece monte edilebilir.

Fonksiyonlar

Elektrik bağlantısı yapıldıktan, gövde kapatıldıktan ve mercek yerleştirildikten sonra sistem işletmeye

alınabilir. Dizayn kapağının arkasında iki ayar olağlığı **2** bulunmaktadır.

Önemli: Zaman ve alacak karanlık ayarını sadece mercek monte edildikten sonra yapın.

5 saniye, ve ayar civatasının sağa dayanmış olması ise en uzun yanma süresi olan azami 15 dakikayı gösterir. Kapsama alanının ayarlanması ve fonksiyon testi için en kısa yanma süresinin ayarlanması tavsiye ederiz.

Kapama gecikmesi (Zaman ayarı)


Lambanın istenilen yanma süresi, kademesiz olarak yaklaşık 5 saniye ile max. 15 dakika arasında ayarlanabilir. Ayar civatasının sola dayanmış olması en kısa yanma süresi olan yakı.

Alaca karanlık ayarı (devreye girme sınırı)

Sensörün istenilen devreye girme sınırının kademesiz olarak yaklaşık 2 Lux ile 2000 Lux arasında ayarlanabilir. Ayar civatasının sola dayanmış olması gündüz işletmesinin ayarlanmış olduğunu gösterir yakı.

2000 Lux. Ayar civatasının sağa dayanmış olması alaca karanlık-ileştesmesinin ayarlanmış olduğunu gösterir yakı. 2 Lux. Kapsama alanının ayarlanması ve gündüz işi fonksiyon testi için ayar civatası sola dayanmış olmalıdır.

Erişim mesafesinin temel ayarı






IS 2180-2 cihazının merceği iki kapsama bölümünde ayrılmıştır. Merceğin bir yanısı ile 5 m bir mesafe ve diğer yanısı ile max. 12 m bir mesafe algılanır (montaj yüksekliği yak. 2 m olduğunda).


Mercek takıldıktan (merceğin öngörülen oluk içine sıkıca yerleştirilmesi) sonra sağ alt bölümde seçilen max.

12 m veya 5 m erim mesafesi gösterilir. Mercek yandan bir tornavida ile saatbittiği yerden çıkarılabilir ve istenilen erişim mesafesi ayarına göre tekrar yerine takılabilir.

Örnekler




Kapak blendajı ile kişisel istekler doğrultusunda hassas ayarlama







Örneğin yürüyüş yolu veya komşu araziler gibi bazı ek bölgeleri kapsama alanından çıkarmak veya özellikle kapsama alanına alarak kontrol etmek için kapsama bölümü kapak blendajının takılması ile tam doğru şekilde ayarlanabilir.

Kapak blendajları üzerindeki dikey veya yatay okularla ayırlabili veya makasla kesilebilir. Kapak merceği ortasına en üst derinlige asılabilir. Dizayn blendajının takılması ile kapaklar sabitlenir.


(Bakınız alt bölüm:
Kapsama açısının azaltılması ve erişim mesafesinin küçültülmesi örnekleri.)




Örnekler




Örnek bağlantılar




1. Nötr iletken bulunmayan lamba



2. Nötr iletken bulunan lamba



3. Eilden ve otomatik işletme için seri şalter üzerinden bağlama



4. Sürekli ışık ve otomatik işletme için vaviyen-şalter üzerinden bağlama

Ayar I: Otomatik işletme
Ayar II: Sürekli aydınlatma için eilden işletme

Dikkat: Sistemin kapatılması mümkün değildir sadece Ayar I ve Ayar II arasında seçim yapılabilir.

1) Örne- ğin 1-4 x 100 W ampül

2) Tüketici, Lamba max. 1000 W (bkz. Teknik Özellikler)

3) IS 2180-2 cihazının bağlantı klemensleri

4) Dahili ev şalteri

5) Dahili ev seri şalteri, manuel, otomatik

6) Dahili ev vaviyen şalter, otomatik, sürekli ışık

İşletim/bakım

Kızılıtesi sensörü lambanın otomatik olarak açılması için uygundır. Öngörülen sabotaj emniyeti bu cihazda bulunmadığından sensör, özel hırsızlık alarm sistemleri için uygun değildir.

Kötü hava şartları hareket algılayıcısının fonksyonunu etkileyebilir. Kuşvelte rüzgar, kar, yağmur, dolu durumları gibi sıcaklık değişimi oluşturduğundan ve cihazın bu durumu ışıdı kaynağından ayrı edememesi lambanın hatası olarak devreye girmesine sebep olabilir. Kapsama merceği kirlediğinde nemli bir bezle (temizleme maddesi kullanılmadan) silinerek temizlenebilir.

İşletim arızaları

Arıza	Nedeni	Tamiri
IS 2180-2 gerilim yok	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sigorta arızalı, lamba şalterine basılmadı ■ Kısa devre ■ Elektrik şalteri KAPALI 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yeni sigorta takın, şalteri açın, voltag kontrol cihazı ile kabloyu kontrol edin ■ Bağlantıları kontrol edin ■ Çalıştırın
IS 2180-2 devreye girmiyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gündüz işletme moduna ayarlamıştır, alaca karanlık ayarı gece işletme modundadır ■ Ampül arızalı ■ Elektrik şalteri KAPALI ■ Sigorta arızalı ■ Kapsama alanı doğru olarak ayarlanmadı 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yeniden ayarlayın ■ Ampülü değiştirin ■ Çalıştırın ■ Yeni sigorta takın, gerekçinde bağlı olanları kontrol edin ■ Yeniden ayarlayın
IS 2180-2 kapanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanı içinde sürekli hareket mevcuttur ■ devreye alınan lamba kapsama alanı içindedir ve sıcaklık değişikliği nedeniyle yeniden yanıyor ■ Dahili eşi şalteri üzerinden sürekli yanma işlemesinde 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alanı kontrol edin ve yeniden ayarlayın veya üzerini kapatın ■ Kapsama alanını değiştirin veya üzerini kapatın ■ Seri şalteri otomatik ayarda
IS 2180-2 daima AÇIP/KAPATIYOR	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kumandalanmış lamba kapsama alanı içinde ■ Kapsama alanı dahilinde hayvanlar hareket etmektedir ■ Kapsama alanı dahilinde işi kaynağı (örneğin davulmaz) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanını değiştirin veya üzerini kapatın, aralığı büyütün ■ Kapsama alanını değiştirin veya üzerini kapatın ■ Kapsama alanını değiştirin veya üzerini kapatın
IS 2180-2 istenmeden devreye gırıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rüzgar, kapsama alanı içindeki ağaç ve çatılıkları hareket etteriyor ■ Yoldan geçen otomobilерlerin algılanması ■ Hava şartları (ruzgar, yağmur, kar) nedeniyle veya vantilatörler, açık pencereden kaynaklanan ani sıcaklık değişimleri 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bölümleri kapaklar ile kapsama alanı dışında bırakın ■ Bölümleri kapaklar ile kapsama alanı dışında bırakın ■ Kapsama alanını değiştirin, cihazı başka yere monte edin

Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşümé gönderilmeli dir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmamı!

Sadece AB ülkeleri için:
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönetgesine ve bunun dönüsümü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm

icin gönderilmesi zorunlu dur.

Üretici garantisı

Garanti haklarından faydalama

Ürününüzde ilgili şikayetiniz olduğunda, lütfen tam ve gönderici ücreti ödenmiş olarak, üzerinde satış tarihinin ve ürün tanımının bulunması gereken orijinal satın alma belgesiyle birlikte satıcınızca veya doğrudan **Saos Saat Teknoloji Elektrik LTD. ŞTİ. Halil Rifat Paşa Mah. Üzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 313 Şişli / İstanbul** adresine gönderiniz. Bu nedenle, satın alma belgenizi garanti süresi sona erene kadar saklamanzı tavsiye ediyoruz. Geri göndermeye ilgili nakliye maliyetleri ve riskleri hakkında, STEINEL hiçbir sorumluluk almaz.

Bir garanti durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgileri yandaki web sitemizde bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya ürününüzde ilgili herhangi bir sorunuz olduğunu, bize her zaman memnuniyetle Acil Servis Hattı +90 212 220 09 20 ulaşabilirsiniz.

5 YIL
ÜRETİCİ
GARANTİSİ

HU Szerelési útmutató

Igen tisztelt Ügyfelünk!

Nagyon köszönjük a bizalmát, amit a STEINEL infravörös mozgásérzékelőjének megvásárlásával kifejezésre juttatott. Ön egy kiváló minőségű termék mellett döntött, amelyet a

legnagyobb gondossággal gyártottunk, próbáltunk ki és csomagoltunk.
Kérjük, a beszerelés előtt tanulmányozza át alaposan ezt a szerelési útmutatót.
Ugyanis csak a szakszerű felszerelés és üzembe

helyezés garantálja a hosszú távú, megbízható és zavarmentes működést.

Kívánjuk, hogy lelke örömét az új infravörös mozgásérzékelőjének használatában.

A készülék ismertetése

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Biztosító csavar | 4 Szürkületi beállítás
2-2000 Lux | 6 Rögzítő nyelv
(készülék ház felhajtható a szereléshez és a hálózati csatlakozáshoz) |
| 2 Egyedi kivitelű előlap | 5 Időbeállítás
5 mp - 15 perc | |
| 3 Lencse (lhevélhet és elfordítható a hatótávolság alapértékének max. 5 m-re vagy 12 m-re történő beállításához) | | |

Műszaki adatok

Méretek (ma x szé x mé):	120 x 78 x 55 mm
Teljesítmény:	
Izzó-/ halogénlámpa terhelés	1000 W
Elektronikus előtét fénycsövek	1000 W
Kompenzálatlan fénycsövek	500 VA
Sorosan kompenzált fénycsövek	406 VA
Párhuzamosan kompenzált fénycsövek	406 VA
Kisfeszültségű halogénlámpák	1000 VA
LED < 2 W	16 W
2 W < LED < 8 W	64 W
LED > 8 W	64 W
Kapacitív terhelés	132 µF

Hálózati csatlakozás: 230-240 V, 50 Hz

Érzékelési szög: vízszintesen 180°, függőlegesen 90°

Az érzékelő hatótávolsága:
1. alapbeállítás: max. 5 m
2. alapbeállítás: max. 12 m (gyári beállítás)
+ finombéállítás takaróbételekkel: 1-12 m

Időbeállítás: 5 mp - 15 perc (gyári beállítás: 5 mp)

Szürkület-beállítás: 2-2000 Lux (gyári beállítás: 2000 Lux)


Védeottsági mód: IP 54

Hőmérséklettartomány: -20 - +50 °C


Működési elv

Az IS 2180-2 eszköz két 120°-os piro-érzékelővel rendelkezik, melyek a mozgó testek (emberek, állatok, stb.) által kibocsátott, láthatatlan hőszugárzást érzékelik. Az eszköz a fel fogott hőszugárzást elektronikus jelé alakítja, és ennek segítségével kapcsolja be a csatlakoztatott


fogyasztót (pl. egy világító-testet). Akadályokon, így pl. falon vagy ablaküvegen keresztül a hőszugás nem érzékelhető, ezért a fogyasztó sem kapcsolódik be. A két piro-érzékelő segítségével 180°-os érzékelési szög és 90°-os nyílásszög érhető el. A lencse levehető és elfordít-




Hatótávolság max. 12 m



Hatótávolság max. 5 m



Mozgásirány: szemből






Mozgásirány: oldalt

Fontos! A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha a berendezést a moszgáshoz képest oldalirányban helyezi el, és az érzékelőtől távolságra nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.).

Biztonsági tudnivalók

- A mozgásérzékelőn végzendő minden munka előtt szakításra megy a feszültséggeláthatatlanul.
- Széreléskor a csatlakoztatandó termosztatot szakszerűen, az illető országban szokásos szerelemmel kell meghibridálni. A hálózati csatlakozóvezeték általában előíráskonaknak és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően kell az végezni (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Az érzékelő felszerelésekor hálózati feszültséggel végzett munkáról van szó. Ezért azt szakszerűen, az illető országban szokásos szerelemmel kell meghibridálni. A hálózati csatlakozóvezeték általában előíráskonaknak és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően kell az végezni (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkonykapcsolót 10 A-es hálózati védőkapcsolóval kell biztosítani. A hálózati csatlakozóvezeték általában előíráskonaknak és csatlakoztatási feltételeknek megfelelően kell az végezni (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Az idő- és szürkület beállítást csak felszerelt lencsével végezze el.

Bekötés / Felszerelés a falra



Tudnivaló: Az érzékelőt a mellékelt beltéri sarokfal tartóval is fel lehet erősíteni a falra. Iggy a kábeleket a készülék mögött felülről, majd a kábelbevezetés nyílásán keresztül a vakolat felett lehet kényelmesen vezetni.

Célszerű az érzékelőt lámpatesttől legalább 50 cm-re felszerelni, mert annak hosszarázása az érzékelő törlesztési időszakban vezethet. Célszerű az érzékelőket kb. 2 m magassára szerelni, hogy el lehessen érni a megadott 5/12 m-es hatótávolságokat.

A szerelés menete:
1. Húzza le a előlapot,
2. Oldja ki a rögzítő nyelvet és hajtsa fel a kézszükház alsó felét,
3. Lépjön a furatok helyére, 4. Fúrja ki a furatokat, helyezze be a (6 mm-es) tipliket, 5. A kábel bevezetéséhez törije ki a falat a vakolat feletti ill. vakolat alatti vezetékezésnek megfelelően.
6. Vézesse be a készülékházba a hálózati- és fogyasztói kábeleket, és csatlakoztassa őket. Vakolat feletti vezetékezés esetén használja a tömítő dugót.

a) A hálózati betápvezeték csatlakoztatása
A hálózati betápvezeték 2- vagy 3-erű kábelből áll:
L = fázis
N = nulla vezető
PE = védővezető

Kétség esetén a kábeleket feszültségseljő segítségével azonosítania kell; majd le kell rölkötnie a feszültséget. Az (L) fázis és (N) nulla vezető csatlakozása a kapocskiosztási tervet kövesse. A védővezető a földelő érintkező kapcsára kerül.

A hálózati betápvezetéken természetesen hálózati kapcsoló is lehet, amellyel ki- és bekapcsolhatja a berendezést. De a mozgásérzékelőt a beállított időnél megfelelő időtartamra a hálózati betápvezetéken elhelyezett nyitóérintkezővel is működésbe lehet helyezni.

b) A fogyasztói vezeték csatlakoztatása

A világítótesten menő fogyasztói vezeték szintén 2- vagy 3-erű kábelből áll. A világítótest áramvezető vezetékét az jelű kapocsba erősítjük. A nulla vezetőt a hálózati betápvezeték nulla vezetőjével együtt az jelű kapocsra kötjük rá.

A védővezetőt a földelő érintkezőre helyezzük rá.

7. Csavarozza rát a készülékházat és újból csukja be.

8. Helyezze fel a lencsét (a hatótávolságot max.



5 m-re vagy 12 m-re lehet választani), Id. a Hatótávolságba erősítjük. A nulla vezetőt a hálózati betápvezeték nulla vezetőjével együtt az jelű fejezetet.

9. Állítsa be az időt és a szürkületi értéket (lásd a

Műveletek című fejezetet).
10. Helyezze fel a előlapot és rögzítse az biztosító csavarral illetéken lehúzás ellen.

Fontos! A csatlakozók felszerelése a berendezés károssodásához vezethet.



Sarokfali tartó felszerelése



Műveletek

A hálózatra kötés, az eszköz házának zárasa és a lencse felhelyezése után üzembe helyezhető a berendezés.

A egyedi tervezésű előlap mögött kétféle beállítási lehetőség rejtezik.



Fontos! Az idő és a szürkületi értéket csak felszerelt lencsénél állítsa be!

Kikapcsolás késleltetés (időbeállítás)

A lámpa kívánt világítási idejét fokozatmentesen lehet beállítani kb. 5 mp és max. 15 perc közötti értékre. Az ütközésig balra forgattog állítócsavar minimális, kb. 5 mp-es időt,


az ütközésig jobbra forgattog állítócsavar maximális, kb. 15 perces időt jelent.

Az érzékelési terület beállításakor, és a működéspárból ajánlatos minimális időt beállítani.

Az ütközésig jobbra forgattog állítócsavar kb. 2 Lux szürkületi fényt jelent.

Az érzékelési terület beállításakor, és a nappali fényű működéspárból az állítócsavarnak ütközésig balra forgattog állítócsavar kb. 2000 Lux nappali fényt jelent.

Hatótávolság-alapbeállítások





Az IS 2180-2 lencséje két érzékelési tartományra van felosztva. Az egyik féllel max. 5 méteres, a másik féllel max. 12 méteres hatótávolság érhető el (kb. 2 m-es szerelési magasságnál).



A lencse felhelyezése után (ehhez a lencsét be kell szorítani az a céla szolgáló vezetékbe) jobbra lenn lehet leolvasni a választott

max. 12 m-es vagy 5 m-es hatótávolságot. A lencsét oldalról egy csavarhúzóval lehet kiemelni a foglalatából, majd újból felhelyezni a kívánt hatótávolságnak megfelelően.

Példák







Egyéni finombeállítás fényellenzőkkel




Annak érdekében, hogy egyes területeket, pl. gyalogutakat vagy szomszédos telekeket kizárhassuk vagy célzottan megfigyelhessünk, az érzékelési tartomány fényellenzők segítségével pontosan beállítható. A fényellenzők az előre kialakított hornyok mentén függőleges és vízszintes irányban szétválaszthatók, vagy ollóval leváthatók. Majd a lencse közepén lévő legelső működésbe beakaszthatók. Végül az egyedi kialakítású előlap felhelyezésével rögzíthetők.

(Lásd lenn: példák az érzékelési szög csökkenésére, valamint a hatótávolság szűkítésére.)


Példák




Csatlakozási példák




1. Nulla vezető nélküli világítótest



2. Nulla vezetővel rendelkező világítótest



3. Csatlakozás soros kapcsolával
kézi- és automatikus
működtetéshez



4. Csatlakozás váltókapcsolával állandó
fényű és automatikus működtetéshez
I. állás: automatikus működtetés
II. állás: kézi működtetésű tartós világítás
Figyelem! A berendezést nem lehet
kikapcsolni, csupán az I. és II. állás közötti
választási üzemmód használható.

1) Pl. 1-4 x 100 W-os izzólámpák

2) Fogyasztók, világítás max. 1000 W-ig (ld. a műszaki adatoknál)

3) Az IS 2180-2 csatlakozókapcsai

4) Házon belüli kapcsoló

5) Házon belüli soros kapcsoló, kézi, automatikus

6) Házon belüli váltókapcsoló, automatikus, folytonos világítás

Üzemeltetés/ápolás

Az infravörös mozgásérzékelő a világítás automatikus kapcsolására alkalmás eszköz. Speciális riasztóberendezésekben nem használható, mivel nem rendelkezik az ilyen berendezésekre előírt szabotázsvédelemmel.

Az időjárási körülmények hatásállal lehetnek a mozgásérzékelő működésére. Erős szélökések, hőesés, eső, jégeső helytelen működést eredményezhet, mivel a hőmérséklet hirtelen ingadozásait a készülék nem

tudja megkülönböztetni a hőforrásuktól. Az érzékelő lencséje szennyeződés esetén nedves ruhával (tiszta szer nélkül) tisztítható meg.

Üzemzavarok

Üzemzavar	Oka	Elhárítása
Az IS 2180-2 nem kap feszültséget	■ biztosíték hibás, nincs bekapsolva ■ zárlat ■ hálózati kapcsoló KI van kapcsolva	■ új biztosíték, hálózati kapcsolót bekapsolni; vezetéket feszültségjel-zónál átvizsgálni ■ csatlakozásokat átvizsgálni ■ bekapsolni
Az IS 2180-2 nem kapcsol be	■ nappali üzemnél a szürkületi érték éjszakai üzemre van beállítva ■ izzó kiégett ■ hálózati kapcsoló KI van kapcsolva ■ biztosíték hibás ■ érzékelési tartomány nincs célzottan beállítva	■ újra beállítani ■ izzót kicserélni ■ bekapsolni ■ új biztosíték, esetleg csatlakozást ellenőrizni ■ újra beállítani
Az IS 2180-2 nem kapcsol ki	■ folyamatos mozgás az érzékelési területen ■ a kapcsolt világítótest az érzékelési területen található, és a hőmérséklet-változás hatására újra bekapsol ■ a ház soros kapcsolója tartós üzemre van kapcsolva	■ területet ellenőrizni és esetleg újra beállítani, ill. letakarni ■ területet módosítani, ill. letakarni ■ soros kapcsoló automatikus állásban
Az IS 2180-2 folyamatosan ki-be kapcsol	■ a kapcsolt világítótest az érzékelési területen található ■ állatok mozognak az érzékelési területen ■ hőforrás (pl. páraelszívó) az érzékelési területen	■ területet átállítani, ill. letakarni, a távolságot megnövelni ■ területet átállítani, ill. letakarni ■ területet átállítani, ill. letakarni
IS 2180-2 kérhetlenül bekapsol	■ az érzékelési területen szél mozgatja a fákat és bokrokat ■ az utcán elhaladó autók érzékelése ■ az időjárás (szél, eső, hó), vagy a ventilátorokból, nyitott ablakokon át kiáramló levegő miatt a hőmérséklet hirtelen változik	■ területeket takaróbétekkel kitakarni ■ területeket takaróbétekkel kitakarni ■ területeket megvaltoztatni, a felszerelés helyét áthelyezni

Általmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tarozékok és a csomagolás környezetbarát újra hasznosításáról.

 Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemetbe!

Csak az EU-országok esetében:

Az elektromos és elektronikus berendezések hűtőszekrényekben kezelésére vonatkozó hatályos európai irányelv, és azok véghajtásáról szóló nemzeti rendelkezések szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és körfolyamatosan újrahasznosításra számítanak.

rint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és körfolyamatosan újrahasznosításra számítanak.

Gyári garancia

Önnel, mint a termék vevőjének, adott esetben jogában áll az eladóval szemben érvényesíteni az Önt törvényesen megillető hiánytoltási-, ill. termékszavatossági jogokat. Amennyiben léteznek ilyen jogok az Ön akárhelyi szerinti országban, jelen józállási nyilatkozatunk semmiben sem szűkíti és korlátozza azokat. A magunk részéről 5 évre józállást adunk arra, hogy az Ön által vásárolt STEINEL professzionális érzékelő termék kirogástalan minőségű és rendesen működik. Szavatoljuk, hogy ez a termék mentes az anyaghibákktól, a gyártási és szerkezeti hibáktól. Szavatoljuk továbbá, hogy az összes elektronikus alkatrész és kábel működéképes, továbbá, hogy minden alkalmazott szerkezeti anyag és azok felületei hibátlan.

Jótállási igények érvényesítése
Amennyiben a termékkel kapcsolatban reklamációval kíván elni, kérjük, hogy a terméket hiánytalannal és bérmentesítve küldje vissza a kereskedőjének vagy közvetlenül nekünk a DINOCOOP Kft, Radvány u. 24, H-1118 Budapest címre, mellékelve az eredeti vásárlási bizonylatot, amelyen rajta kell lennie a vásárlás dátumának és a termék elnevezésének. Ezért a garancia idő végéig ajánlatos gondosan megőriznie a vásárlási bizonylatát. A visszaküldés során keletkező szállítási körtségekért és kockázatokért a STEINEL nem vállal felelősséget.

A józállás érvényesítéséről a www.steinel-professional.de/garantie honlapunkon kap tájékoztást.

Amennyiben a garancia körébe eső esemény következett be, vagy a termékkel kapcsolatban szeretné kérdézni valamit, bármikor felhívhat bennünket a +36/1/3193064 szervizvonal számon.



CZ Montážní návod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto infračerveného senzoru značky STEINEL. Rozhodl jste se pro vysoce kvalitní produkt, který byl vyroben, testován a zabalen s největší možnou pečlivostí.

Před instalací se, prosím, seznámte s tímto montážním návodom. Pouze odborně provedená instalace a zprovoznění totíž zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz.

Přejeme vám, abyste byli s novým infračerveným senzorem naprosto spokojen.

Popis přístroje

- 1** Pojistný šroub
- 2** Tvarovaná clona
- 3** Čočka (odnímatelná a otocná za účelem základního nastavení dosahu - max. 5 m nebo 12 m)
- 4** Soumrakové nastavení 2-2000 lx
- 5** Časové nastavení 5 s - 15 min.
- 6** Zarážka (těleso senzoru je výklopné za účelem montáže a připojení k siti)


Technické parametry

Rozměry (v × š × h):	120 × 78 × 55 mm
Výkon:	Zatištění žárovky/halogenové žárovky 1000 W Zářivky elektronické předfádné zařízení 1000 W Zářivky nekompenzované 500 VA Zářivky sériově kompenzované 406 VA Zářivky s paralelní kompenzací 406 VA Nízkonapěťové halogenové žárovky 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Kapacitní zatížení 132 µF
Připojení k elektrické sítí:	230-240 V, 50 Hz
Úhel záhytu:	180° vodorovně, 90° svisle
Dosah senzoru:	základní nastavení 1: max. 5 m základní nastavení 2: max. 12 m (nastavení z výroby) + jemně dodalší krycí míškami 1-12 mm
Casové nastavení:	5 s - 15 min. (nastavení z výroby: 5 s)
Soumrakové nastavení:	2-2000 lx (nastavení z výroby: 2000 lx)
Krytí:	54
Teplotní rozmezí:	-20 až +50 °C


Princip činnosti

IS 2180-2 je vybaven dvěma pyroelektrickými senzory uspořádanými po 120°, které zaznamenávají neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atp.). Takto zaznamenané tepelné záření je pak elektronicky převedeno na signál způsobující zapnutí


připojeného spotřebiče (např. osvětlení). Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou například dřevo skleněné tabule, a v této případě tedy k zapnutí nedochází. Pomocí dvou pyroelektrických senzorů je při úhlu otevření 90° dosahováno úhlu záchrny 180°.



Dosah max. 12 m



Dosah max. 5 m



Směr chůze: čelně






Směr chůze: napříč

Čočka senzoru je odnímatelná a otočná. Toto řešení umožňuje dvě základní nastavení dosahu: max. 5 m nebo 12 m. Přiložené nástenné držáky umožňují snadnou montáž infračerveného senzoru ve vnitřních kouteckách i na vnějších rozích.

Důležité: Nejbezpečnějšího zachycení pohybu dosahnete tehdy, pokud přístroj namontujete například ke směru chůze a senzoru přitom nebrání ve výhledu žádné překážky (jako např. stromy, zdi atp.).

Instalace / montáž na stěnu



Upozornění: Při montáži na stěnu lze použít také přiložený nástenný držák určený pro vnitřní kouty. Kabely je tak možno přivést po omítce shora za přístroj a pohodlně je protáhnout příslušným otvorem.

Místo montáže by mělo být vzdáleno nejméně 50 cm od nejbližšího svítidla, jehož tepelné záření může mít za následek chybnou aktivaci senzoru. Aby bylo možno dosahovat uvedených dosahů 5/12 m, měla by montážní výška činit asi 2 m.

Postup při montáži:

1. Stáhněte tvarovaný clonu
 2. Uvolněte zarážku a odklopěte spodní polovinu tělesa.
 3. Označte si místa pro vytváření otvorů.
 4. Vytvořte otvory, vložte do nich hmoždinky (\varnothing 6 mm).
 5. Dle potřeby vylomte ve stěně tělesa otvory pro protažení kabelu vedeného na omítce nebo pod omítkou.
 6. Protáhněte kabely síťového přívodu a přívodního vedení spotřebiče a připojte je. V případě přívodního kabelu vedeného na omítce použijte utěsnovací zátky.
- a) Připojení k elektrické sítí**

K připojení k elektrické sítí použijte kabel s 2 až 3 vodiči:

L = fázový vodič

N = nulový vodič

PE = ochranný vodič

V případě pochybností je nutno identifikovat jednotlivé vodiče kabelu pomocí zkoušecího napětí; zda jsou zase bez napětí. Fázový (L) a nulový (N) vodič se připojí podle obsazení příslušných svorek. Ochranný vodič se připojí ke svorce zemnicího kontaktu ().

V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě zářen běžný sítový vypínač. Alternativně může být senzor aktivován po nastavenou dobu ručně, pomocí rozpiñacího tlačítka zařazeného v síťovém přívodním vedení.

Bezpečnostní pokyny

- Před začátkem jakékoli prací na hlásiči pohybu je nutno přerušit přívod napětí.
- Připojování elektrického vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušecího napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci senzoru se jedná o práci na síťovém napěti. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínky jejich připojení dle ČSN. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE EN 1, CH-SEV 1000).
- Mějte prosím na paměti, že senzor musí být zajištěn jističem vedený o hodnotě 10 A. Vedení použité k připojení k sítí mít maximální průměr 10 mm.
- Časové a soumrakové nastavení provádějte pouze s namontovanou čočkou.

b) Připojení přívodního vedení spotřebiče



Přívodní vedení spotřebiče svítidla je tvořeno rovněž dvou- až třivodičovým kabelem. Fázový vodič svítidla se pojde do svorky označené L'. Nulový vodič se prostřednictvím svorky označené N propojí s nulovým vodičem síťového

přívodního vedení. Ochranný vodič se připojí ke svorce zemního kontaktu (G).
7. Přisroubujte těleso přístroje a opět je uzavřete.
8. Nasadte čočku senzoru (dosah dle výběru max. 5 m nebo 12 m) viz kapitolu Nastavení dosahu.
9. Provedte časové
5 a soumrakové nastavení

(viz kapitolu Funkce).

10. Nasadte tvarovanou clonu 2 a pomocí pojistného šroubu 1 ji zajistěte proti neoprávněnému sejmouti.
- Důležité:** Zaměna vodičů může mit za následek poškození přístroje.

Montáž pomocí rohového nástenného držáku



Pomocí přiložených rohových nástenných držáků lze přístroj IS 2180-2 pohodlně namontovat do vnitřních koutů i na vnější rohy. Při vrtání otvorů použijte příslušný rohový nástenný držák jako šablunu. Tímto způsobem se zajistí vyvrtání otvoru pod správným úhlem a rohový nástenný držák je možno bez problémů přimontovat.

Funkce

Po provedení připojení k elektrické sítí, uzavření tělesa přístroje a nasazení čočky je zařízení možno uvést do provozu. Pomoci

regulátorů skrytých za tvarovanou clonou 2 je možno provést dvojí nastavení.



Důležité: Časové a soumrakové nastavení provádějte pouze s namontovanou čočkou.

Zpoždění vypnutí (časové nastavení)


Požadovanou dobu, po kterou má svítidlo svítit, je možno nastavit plynule v rozmezí od asi 5 s do max. 15 min. Je-li regulační šroub u levého dorazu, znamená do nejkratší doby,

tj. asi 5 s, regulacní šroub u pravého dorazu znamená nejdélší dobu, tedy asi 15 min. Při nastavování oblasti záchytu a při provádění funkční zkoušky se doporučuje zvolit nejkratší dobu.

Soumrakové nastavení (prahová reakční hodnota)
Požadovanou prahovou reakční hodnotu senzoru je možno plynule nastavit v rozmezí asi 2 až 2000 lx. Levý doraz regulačního šroubu znamená provoz za denního světla, tedy asi 2000 lx.



Základní nastavení dosahu




Čočka přístroje IS 2180-2 je rozdělena do dvou oblastí záchytu. Pomoci jedné poloviny se dočljuje dosah max. 5 m, druhá polovina umožňuje max. dosah 12 m (při montážní výšce činící asi 2 m).


Po instalaci čočky (čočka je pevně namontována v připraveném vedení) lze dole vpravo přecít max. zvolený dosah 12 m nebo

5 m. Pomoci šroubováku je čočku možno bočně uvolnit ze zářáku a následně ji nasadit zpět v poloze odpovídající požadovanému dosahu.

Příklady




180°




180°

Individuální jemné seřízení pomocí krycích clon







Aby bylo možno cíleně sledovat nebo naopak vyloučit určité dílčí oblasti, např. chodníky nebo sousední pozemky, je možno provést přesné nastavení oblasti záchrny připevněním krycích segmentů. Jednotlivé krycí segmenty lze oddělit nebo odstranit nůžkami - ve vodorovném i svislém směru - podél předem využitých dělicích drážek. Taktéž připravené krycí segmenty je pak možno zavést do nejvyššího vybrání ve středu čočky. Konečné upevnění segmentů se poté provede nasazením tvarové clony.


(Viz dole: příklady zmenšení úhlu záchrny a omezení dosahu.)




Příklady




Příklady připojení




1. Svítidlo, u kterého není k dispozici nulový vodič



2. Svítidlo se stávajícím nulovým vodičem



3. Připojení prostřednictvím sériového přepínače pro ruční a automatický provoz



4. Připojení prostřednictvím střídavého přepínače pro trvalé osvětlení a automatický provoz

Poloha I: Automatický provoz
Poloha II: Ruční provoz, trvalé osvětlení
Pozor: Není možné zařízení vypnout, lze pouze přepínat mezi polohou I a polohou II.

1) Např. 1-4 × 100 W žárovky

2) Spotřebiče, osvětlení max. 1000 W (viz Technická data)

3) Připojovací svorky IS 2180-2

4) Domovní přepínač

5) Domovní sériový přepínač, ruční, automatický provoz

6) Domovní střídavý přepínač, automatický provoz, trvalé osvětlení

Provoz a ošetřování

Infračervený senzor je vhodný k automatickému zapínání osvětlení. Přístroj není vhodný pro speciální poplašné soustavy proti vkloupaní, protože není vybaven příslušným předepsaným zabezpečením proti

sabotáži. Funkci hlášče pohybu mohou ovlivňovat povětrnostní podmínky. Při silných poryvech větru, sněžení, deště nebo krupobití může dojít k chyběrnému zapnutí, poněvadž náhlé výkypy teploty nemohou být

odlišeny od účinku skutečných zdrojů tepla. Snímací čočka je v případě znečištění možno očistit vlhkým hadříkem (bez použití čisticích prostředků).

Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
IS 2180-2 je bez napětí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poškozená pojistka, svítidlo není zapnute ■ Zkrat ■ Vypnutý síťový vypínač 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nová pojistka, zapnout síťový vypínač, zkонтrolovat vedení pomocí zkoušecího napěti ■ Zkontrolovat připojení ■ Zapnout
Přístroj IS 2180-2 se nezapíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při denním provozu je zvoleno soumrakové nastavení odpovídající nočnímu provozu ■ Poškozená žárovka ■ Vypnutý síťový vypínač ■ Poškozená pojistka ■ Oblast záchrny není přesně nastavena 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znovu nastavit
Přístroj IS 2180-2 se nevypíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trvalý pohyb v oblasti záchrny ■ Spínání svítidlo se nachází v oblasti záchrny a díky teplotním změnám se prepíná. ■ Domovní sériový přepínač přepnuty na trvalý provoz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolovat oblast a event. znova nastavit, popř. zakrýt ■ Změnit oblast, popř. zakrýt ■ Sériový přepínač do polohy Auto
Přístroj IS 2180-2 stále střídavě zapíná a vypíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spínání svítidlo se nachází v oblasti záchrny ■ V oblasti záchrny se pohybují zvířata ■ Tepelný zdroj (např. odsavač par) v oblasti záchrny 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přestavit oblast záchrny, popř. zakrýt, zvětšit vzdálenost ■ Přestavit oblast popř. zakrýt její část ■ Přestavit oblast popř. zakrýt její část
Přístroj IS 2180-2 zapíná v nevhodnou dobu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vítr pohybuje stromy a keři v oblasti záchrny aut na ulici ■ Náhlá změna teploty způsobená povětrnostními vlivy (vítr, dešt, sníh) nebo odvětrávaným vzduchem proudícím od ventilátorů či z otevřených oken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zatemnit oblasti krycími clonami ■ Zatemnit oblasti krycími clonami ■ Změnit oblast záchrny, změnit místo montáže

Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by mely být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhuzujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:
V souladu s platnou evropskou směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

Další informace k uplatňování záruky jsou uvedeny na naší webové stránce www.steinel.cz

Záruka výrobce

Jako kupujícímu vám vůči prodávajícímu přináleží zákonem předepsaná práva. Pokud tato práva ve vaší zemi existují, nejsou naším prohlášením o záruce zkrácena ani omezena. Poskytneme vám 5 letou záruku na bezvadné provedení a řádnou funkčnost vašeho profesionálního senzorického výrobku značky STEINEL. Ručíme za to, že tento výrobek nemá materiálové, výrobní a konstrukční vadu.

Ručíme za funkčnost všech elektronických součástek a kabelů, a i za nezávadnost všech použitých materiálů a jejich povrchů.

Uplatňování záruky
Chcete-li vás výrobek reklamovat, zašlete jej nedemontovaný a vyplacené s originálním dokladem o koupě, který musí obsahovat datum koupě a název výrobku, vašemu prodejci nebo přímo nám, na adresu **STEINEL Technik s.r.o.**
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4. Doporučujeme vám, abyste doklad o koupě do uplynutí záruční doby pečlivě uschovali. Společnost STEINEL neručí za přepravní náklady a rizika týkající se zpětného zaslání.

5 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

SK Návod na montáž

Vážený zákazník,
dakujeme vám za dôveru,
ktorú ste nám preukázali
kúpou tohto infráčerveného
senzora znácky STEINEL.
Rozhodli ste sa pre kvalitný
výrobok, ktorý bol vyrobený,
testovaný a balený s najvyššou
starostlivosťou.

Pred inštaláciou sa
oboznáčte s týmto montáž-
ným návodom. Pretože len
správna inštalácia a uvede-
nie do prevádzky zaručujú
dlhodobú, spoločnosť
a bezporuchovú prevádzku.

Prajeme vám veľa spo-
kojnosti s vaším novým
infračerveným senzorom.

Popis prístroja

- 1 poistná skrutka
- 2 dizajnové tienidlo
- 3 šošovka (odoberateľná a otocná na volbu základného nastavenia dosahu max. 5 m alebo 12 m)

- 4 nastavenie stŕmievania 2-2000 lx
- 5 nastavenie času 5 s - 15 min.
- 6 západka (kryt sa dá za účelom montáže a pripojenia na sieť odklopit)

Technické údaje

Rozmery (v × š × h):	120 × 78 × 55 mm
Výkon:	
záťaženie halogénovej žiarovky	1000 W
žiarivky s EVG	1000 W
žiarivky nekompenzované	500 VA
žiarivky so sériovou kompenzáciou	406 VA
žiarivky s paralelnou kompenzáciou	406 VA
nízkovoltové halogénové žiarovky	1000 VA
LED < 2 W	16 W
2 W < LED < 8 W	64 W
LED > 8 W	64 W
kapacitné zataženie	132 µF

Sieťová prípojka: 230-240 V, 50 Hz

Uhol snímania: 180° horizontálne, 90° vertikálne

Dosah senzora:
základné nastavenie 1: max. 5 m
základné nastavenie 2: max. 12 m (nastavenie z výroby)
+ jemné nastavenie pomocou krytov 1-12 m

Nastavenie času: 5 s - 15 min. (nastavenie z výroby: 5 s)

Nastavenie stŕmievania : 2-2000 lx (nastavenie z výroby: 2000 lx)

Krytie: IP 54


Teplotný rozsah: -20 až +50 °C

Princíp


IS 2180-2 je vybavený dvo-
ma pyrosenzormi ototočnými
o 120°, ktoré snímajú nevidi-
ateľné tepelné žiarenie pohy-
bujuúcich sa telies (osoby,
zvierat atď.). Toto nazna-
menané tepelné žiarenie sa
elektronicky spracuje a pri-
pojený spotrebič (napr.
svietidlo) sa zapne.

Cez prekážky, ako sú napr.
múry alebo sklenené tabule,
sa tepelné žiarenie nezazná-
menáva a nedochádza teda
až k spinaniu. Po strednic-
tve dvoch pyrosenzorov
sa dosahuje uhol snímania
180° s uhlom otvorenia 90°.
Šošovka sa dá otáčať aj
odobrať.


To umožňuje nastavenie
dvôch základných dosahov
max. 5 m alebo 12 m. Pomo-
cou priložených násťenných
držíakov môžete infračervený
senzor pohodlne namontovať
na vnútorné a vonkajšie rohy.




Dosah max. 12 m



Dosah max. 5 m



Smer chôdze: čelný



Smer chôdze: bočný


Dôležité: Najistejšie sníma-
nie pohybu dosiahnete, ak
prístroj namontujete bočne
k smeru pohybu a ak výhľad
senzora neobmedzuju
žiadne prekážky (ako napr.
stromy, múry atď.).

Bezpečnostné pokyny

- Pred všetkými prácami na pohybovom senzore
prerušte prívod elektrickej energie!
- Pri montáži musí byť
pripájané elektrické
vedenie bez páptia.
Preto je potrebné najskôr
vypnúť elektrický prúd a
skontrolovať bezpáto-
vosť pomocou skúšačky
napäťia.

- Dbajte na to, že senzor
musí byť istený výkonovo-
vým napätiom. Preto sa
musí vykonat odborne
podľa bežných inšta-
lačných predpisov a
podmienok pripojenia
(DE-VDE 0100, AT-ÖVE-
EN 1, CH-SEV 1000).
- Nastavenie času a
stŕmievania vykonávajte
iba s namontovanou
šošovkou.

Inštalácia/montáž na stenu



Miesto montáže by malo byť vzdialé minimálne 50 cm od svietidla, keďže tepelné závere tohto svietidla môže spôsobiť chýbnu aktiváciu senzora.
Na dosiahnutie uvedených dosahov 5/12 m by malá byť montážna výška cca 2 m.

Montážny postup:



- Odroberte dizajnové tienidlo ②. Uvoľnite západku ⑥ a odsklopte spodnú polovicu krytu. 3. Naznačte otvory na vŕtanie. 4. Vyvŕtajte otvory, vložte hmoždinky (\varnothing 6 mm). 5. Prípravte stenu na zavedenie kálov v závislosti od nadomietkového alebo podomietkového typu vedenia.
- Prevedte kábel napájacieho vedenia a prívodný kábel spotrebiča a pripojte ich. Pri káble nadomietkového vedenia použite tesniace zátky.

a) Pripojenie napájacieho vedenia

Napájacie vedenie tvorí dvoj- až trojžilový kábel:
L = fáza
N = nulový vodič

PE = ochranný vodič V prípade pochybností musíte káble skúšať napájať pomocou skúšateľky napájania; potom ich znova odpojte od napäcia. Fáza (L) a nulový vodič (N) pripojte podľa označenia svoriek. Ochranný vodič pripojte na uzemňovací kontakt ().

Na napájacie vedenie sa môže namontovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Alternatívne môžete senzor aktivovať na dobu nastaveného času ručne pomocou fláčidla otvárača v napájacom vedení.





Upozornenie: Pri montáži na stenu môžete tiež použiť príložený nástenný držiak do vnútorného rohu. Káble tak môžete prevesti pohodlne zhora poza prístroj a cez otvor pre kálové prívodné vedenie na omietku.

b) Pripojenie prívodného vedenia spotrebiča

Prívodné vedenie, napr. svietidla, tvorí tiež dvoj- až trojžilový kábel. Živý vodič svietidla pripojte na svorku s označením **L**. Nulový vodič nainštalujte do svorky označenej ako **N** spolu s nulovým vodičom napájacieho vedenia.

- Nasadte šošovku (dosah voliteľný, max. 5 m alebo 12 m), pozri kapitolu Nastavanie dosahu.
- Nastavte čas a strmevanie (pozri kapitolu Funkcie).

Montáž s rohovým nástenným držiakom




Pomocou priložených rohových nástenných držíakov môžete IS 2180-2 pohodlne namontovať na vnútorné a vonkajšie rohy. Rohové nástenné držiaky použite pri vŕtaní ako šablónu. Taktômi umiestnite vŕtaný otvor pod správnym úhlom a rohový nástenný držiak sa bude dať pohodlne namontovať.

Funkcie

Po pripojení prístroja na elektrickú siet, zatvorení krytu a nasadení šošovky môžete systém uviesť do prevádzky.

Z dizajnovým tienidlom sú ukryté 2 možnosti nastavenia.


Dôžitek: Nastavenie času a strmevania vykonávajte len s namontovanou šošovkou.



nastavovacej skrutky znamená najdlhšiu dobu cca 15 min. Pri nastavovaní oblasti snímania a počas skúšky funkčnosti sa doporuča nastaviť najkratšiu dobu cca 5 s, pravý doraz

znamená prevádzku pri strmevaní 2 lx. Pri nastavovaní oblasti snímania a počas skúšky funkčnosti pri dennej svetle cca 2000 lx, pravý doraz nastavovacej skrutky v polohe ľavého dorazu.



Základné nastavenia dosahu





Šošovka IS 2180-2 je rozdelená na dve snímacie oblasti. Jedna polovica umožňuje dosah max. 5 m, druhá dosah max. 12 m (pri montážnej výške cca 2 m). Po nasadení šošovky (šošovku pevne upevnite do príslušnej drážky) je vpravo dole viditeľná hodnota max. dosahu 12 m alebo 5 m.

Šošovku môžete pomocou skrutkovača z boku uvoľniť z uchytenia a v závislosti od požadovaného dosahu znova nasadiť.

Priklady



Individuálne jemné nastavenie pomocou krytov







Na vylúčenie alebo cielené monitorovanie dodatočných priestorov, ako sú napr. chodníky alebo susedné pozemky, je možné oblasť snímania presne vymedziť montážou krytov.


Kryty môžete pozdiž predznačeného delenia oddeliť v zvislom a vodorovnom smere alebo nastrihnúť pomocou nožníč. Následne ich môžete zavesiť na najvyššej priejhbine v strede šošovky. Nasadením dizajnového tienidla sa napokon zafixujú.

(Pozri dole: Priklady redukcie úhla snímania, ako aj redukcie dosahu.)


Priklady




Príklady zapojenia




1. Svetidlo bez nulového vodiča



2. Svetidlo s nulovým vodičom



3. Pripojenie cez sériový spínač pre manuálnu a automatickú prevádzku



4. Pripojenie cez prepínač pre režim trvalého svietenia a režim automatickej prevádzky

Poloha I: automatická prevádzka
 Poloха II: manuálna prevádzka trvalého osvetlenia
 Pozor: Vypnutie zariadenia nie je možné, jedine voliteľná prevádzka medzi polohou I a polohou II.

- 1) napr. 1-4 x 100 W žiarovky
- 2) spotrebíč, osvetlenie max. 1000 W (pozri technické údaje)
- 3) pripájacie svorky IS 2180-2
- 4) interný domový spínač
- 5) interný domový sériový spínač, manuál, automatika
- 6) interný domový prepínač, automatika, nepretržité svietenie

Prevádzka/starostlivosť

Infračervený senzor je vhodný na automatické zapínanie svetla. Nie je vhodný na špeciálne poplašné systémy proti vlámaniu, keďže nie je predpísaným spôsobom zabezpečený proti zneužitiu.

Poveternostné vplyvy môžu ovplyvniť funkčnosť pohybového senzora. Pri silnom vetre, snehu, daždi a kropivo môže dojsť k chybnejmu spusteniu, pretože senzor nedokáže odlišiť náhle

výkyvy teploty od zdrojov tepla. Snímaciu šošovku môžete v prípade znečistenia vycistiť pomocou vlhkej handričky (bez čistiaceho prostriedku).

Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Náprava
IS 2180-2 bez napäťia	<ul style="list-style-type: none"> ■ chybňa poistka, nezapnuté ■ skrat ■ vypnutý sieťový spínač 	<ul style="list-style-type: none"> ■ vymeniť poistku, zapnúť sieťový spínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšackej napäťia ■ skontrolovať pripojky ■ zapnúť
IS 2180-2 sa nezapína	<ul style="list-style-type: none"> ■ pri dennej prevádzke, nastavenie stŕmievania je nastavené na nočnú prevádzku ■ chybňa žiarovka ■ vypnutý sieťový spínač ■ chybňa poistka ■ oblasť snímania nie je cielene nastavená 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nanovo nastaviť ■ vymeniť žiarovku ■ zapnúť ■ vymeniť poistku, príp. skontrolovať pripojenie ■ nanovo nastaviť
IS 2180-2 sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> ■ trvalý pohyb v oblasti snímania ■ spínane svietidlo sa nachádza v oblasti snímania a nanovo sa zapína zmenenou teplotou ■ prostredníctvom interného domového sériového spínača prepnuté na režim trvalého svietenia 	<ul style="list-style-type: none"> ■ skontrolovať oblasť snímania a príp. nanovo nastaviť, resp. zakryť ■ zmeniť oblasť snímania, resp. zakryť ■ sériový spínač prepnut na automatiku
IS 2180-2 sa neustále zapína/vypína	<ul style="list-style-type: none"> ■ v oblasti snímania sa nachádza spínané svietidlo ■ v oblasti snímania sa pohybujú zvieratá ■ zdroj tepla (napr. digester) v oblasti snímania 	<ul style="list-style-type: none"> ■ prestaviť oblasť snímania, resp. zakryť, zväčšiť vzdialenosť ■ prestaviť oblasť, resp. zakryť ■ prestaviť oblasť, resp. zakryť
IS 2180-2 sa nežiaduco zapína	<ul style="list-style-type: none"> ■ vjetro pohybujú konármami stromov a kríkmi v oblasti snímania ■ snímanie automobilov na ulici ■ náhla zmena teploty spôsobená počasím (vjetor, dažď, sneh) alebo výfukovaným vzduchom z ventilátorov, otvorených okien 	<ul style="list-style-type: none"> ■ vymedziť oblasť snímania pomocou krytov ■ vymedziť oblasť snímania pomocou krytov ■ zmeniť oblasť, preložiť miesto montáže

Zneškodnenie

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdáte na ekologickú recykláciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzujte do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:
Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické za-

riadenia zbierať separatne a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Záruka výrobcu

Ako kupujúcemu vám voči predajcovi prináležia zákonom stanovené práva. Pokiaľ takéto práva vo vašej krajine existujú, naše záručné vyhlásenie ich nekráti ani inak neobmedzuje. Poskytneme vám 5-ročnú záruku na bezchybný stav a náležité fungovanie vašho výrobku STEINEL zo série Professional Sensorik. Garantujeme, že tento výrobok neobsahuje žiadne materiálové, výrobné ani konstrukčné chyby. Garantujeme funkčnosť všetkých elektronických súčiastok a kálov, ako aj bezchybnosť všetkých použitých materiálov a ich povrchov.

Uplatnenie záruky
Ak chcete svoj výrobok reklamovať, zašlite ho v kompletnom stave a s uhradenými prepárvnymi nákladmi spolu s originálnym dokladom o kúpe, ktorý musí obsahovať dátum kúpy a označenie výrobku, svojmu predajcovi alebo priamo nám na adresu **NECO SK, a.s. Ružová 111, 019 01 Ilava**. Odporučame vám, aby ste si svoj doklad o kúpe starostlivo uschovali až do uplynutia záručnej doby. Za prepravné náklady a rizík spojené so spätným zaslaním nepreberá spoločnosť STEINEL žiadnu zodpovednosť.

Informácie o možnostiach uplatnenia záručného prípadu nájdete na našej stránke www.neco.sk

Ak u vás došlo k záručnému prípadu alebo ak máte otázky týkajúce sa výrobku, môžete nás kedykoľvek telefonicky kontaktovať na našej servisnej linke: **+421/42/4 45 67 10**.



PL Instrukcia montážu (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zaufanie okazane zakupem czujnika ruchu na podczerwien firmy STEINEL. Jest to wysokiej jakości, wydajny produkt, który został wyprodukowany, przetestowany i zapakowany z niezwykłą starannością.

Przed instalacją należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.

Tylko prawidłowa instalacja i uruchomienie urządzenia zapewniają długofletną, niezawodną i bezusterkową eksploatację.

Życzymy wiele radości z użytkowania nowego czujnika ruchu na podczerwieni.

Opis urządzenia

- 1** Šruba zabezpieczająca
- 2** Stylizowana przesłona
- 3** Soczewka
(wyjmowana i obracana, do ustawiania podstawnego zasięgu czujnika, maks. 5 m lub 12 m)
- 4** Ustawianie progu czułości zmierzchowej 2-2000 luksów
- 5** Ustawienie czasu:
5 s - 15 min
- 6** Wypustka zatrasku (możliwość podniesienia obudowy podczas montażu i podłączania do zasilania)

Dane techniczne


Wymiary (wys. x szer. x gł.):	120 x 78 x 55 mm
Moc:	Obciążenie żarówkami/lampami halogenowymi 1000 W Świetlówki EVG 1000 W Świetlówki bez kompensacji 500 VA Świetlówki kompensowane szeregowo 406 VA Świetlówki kompensowane równolegle 406 VA Nisko woltowe lampy halogenowe 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Obciążenie pojemnościowe 132 µF
Zasilanie sieciowe:	230-240 V, 50 Hz
Kąt wykrywania:	180° poziomo, 90° pionowo
Zasięg czujnika:	ustawienie podstawowe 1: maks. 5 m ustawienie podstawowe 2: maks. 12 m (ustawienie fabryczne) + dokładna regulacja za pomocą przeslon 1-12 m
Ustawienie czasu:	5 s - 15 min (ustawienie fabryczne: 5 s)
Ustawianie progu czułości zmierzchowej:	2-2000 luksów (ustawienie fabryczne: 2000 luksów)
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	-20 do +50°C

Zasada działania


IS 2180-2 jest wyposażony w dwa czujniki piroelektryczne 120°, które odbierają niewidzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp.). Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie cieplne jest przetwarzane przez układ elektroniczny,

powodując włączenie podłączonego odbiornika energii (np. lampy). Przeszkody, np. mury lub szklane szyby, nie pozwalają na wykrycie promieniowania cieplnego, a zatem nie następuje załączenie oprawy. Za pomocą dwóch czujników piroelektrycznych uzyskuje się kąt wykrywania

180° z kątem rozwarcia 90°. Soczewka czujnika jest wyjmowana i obracana. Pozwala to na ustawienie dwóch podstawowych zasięgów czujnika: maks. 5 m lub 12 m. Za pomocą dołączonych uchwytów naściennych czujnik na podczerwień można bezproblemowo zamontować w rogach i na narożnikach budynków.



Zasięg czujnika maks. 12 m



Zasięg czujnika maks. 5 m



Kierunek ruchu:
promieniowy






Kierunek ruchu: styczny

Ważne: Najpewniejsze wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się po zamontowaniu czujnika bokiem do kierunku ruchu i przy braku przeszkód (takich jak drzewa, mury, itp.), zasłaniających czujnik.

⚠️ Zasady bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac przy czujniku ruchu należy wyłączyć napięcie zasilające!
- Podczas instalacji czujnika wykonywana jest praca przy obecności napięcia sieciowego. Dlatego należy ją wykonać fałszywo, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Czujnik należy zabezpieczyć wyłącznikiem ochronnym o mocy 10 A. Maksymalna średnica przewodu sieciowego może wynosić 10 mm.
- Regulację czasu i progu czułości zmierzchowej wykonywać tylko z zamontowaną soczewką.

Instalacja/montaż na ścianie



Wskazówka: Do montażu na ścianie można również użyć uchwytów naściennych do instalacji w rogach pomieszczeń. W ten sposób można wygodnie poprowadzić przewody za czujnikiem od góry i przez otwór dla przewodu zasilającego natynkowego.

Miejsce montażu powinno być oddalone co najmniej o 50 cm od następnej oprawy, ponieważ promieniowanie cieplne może powodować błędne działanie czujnika. W celu uzyskania podanego zasięgu czujnika rzedu 5/12 m, wysokość montażu powinna wynosić ok. 2 m.

Czynności montażowe:

1. Zdjąć stylizowaną przesłonę .
2. Odpiąć wypustkę zatrasku i otworzyć dolną część obudowy.
3. Zaznaczyć rozmieszczenie otworów. 4. Wywiercić otwory, włożyć kolki rozporowe (Ø 6 mm). 5. Wyłamać otwory w ścianie do wprowadzenia przewodu natynkowego lub podtynkowego (w zależności od potrzeb).
6. Poprowadzić i podłączyć przewód zasilania sieciowego i przewód zasilający odbiornik. W przypadku przewodu natynkowego użyć zasłepek uszczelniających.

a) Podłączenie sieciowego przewodu zasilającego

Przewód zasilający jest kablem 2- lub 3-żyłowym:

L = faza

N = przewód zerowy

PE = przewód ochronny

W razie wątpliwości należy zidentyfikować kable próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wyłączyć napięcie. Przewód fazowy (L) i零wy (N) należy podłączyć do zacisków zgodnie z oznaczeniami. Przewód ochronny należy podłączyć do styku uziemiającego .

W przewodzie zasilającym można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy do ręcznego włączania i włączania oświetlenia. Alternatywnie czujnik ruchu można uaktywniać w ustawnionym przedziale czasu ręcznie, za pomocą przycisku ze stykiem rozwierającym, zainstalowanym w przewodzie zasilającym.

b) Podłączanie przewodu zasilającego odbiornika energii

Przewód zasilający lampy jest również kablem 2- lub 3-żyłowym. Przewód prądowy lampy należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą L'. Przewód zerowy do zacisku oznaczonego literą N razem z przewodem

zerowym zasilania sieciowego. Przewód ochronny należy podłączyć do styku uziemiającego (GND).

7. Przykroić obudowę i ponownie ją zamknąć.


8. Założyć soczewkę (zasięg czujnika do wyboru, maks. 5 m lub 12 m), patrz rozdział Ustawianie zasięgu czujnika.

9. Ustawić czas 5 i próg czułości zmierzchowej 4 (patrz rozdział Funkcje).

10. Zalozyć stylizowaną przesłonę 2 i zabezpieczyć ją przed niepozwolonymi ścisgnięciami za pomocą śrub bezszczepiącej 1.

Ważne: Pomylenie zaciśników może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Montaż narożnego uchwytu naściennego



Z pomocą dołączonych narożnych uchwytów naściennych można bezproblemowo zamontować czujnik ruchu IS 2180-2 w rogach i na narożnikach budynków. Należy użyć narożnego uchwytu naściennego jako szablonu podczas wiercenia otworów. Dzięki temu otwory zostaną wywiercone pod prawidłowym kątem, a montaż uchwytu będzie bezproblemowy.

Funkcje

Po podłączeniu do zasilania sieciowego, zamknięcie obudowy i założeniu soczewki można uruchomić urządzenie. Stylizowana

przesłona 2 zapewnia dwie możliwości ustawienia.


Ważne: Czas i próg czułości zmierzchowej regulować tylko za zamontowaną soczewką.

Opóźnienie wyłączenia (ustawienie czasu)


Wymagany czas świecenia lampy można ustawić płynnie w zakresie od ok. 5 s do maks. 15 min. Pokrętło regulacyjne obrócone do oporu w lewo oznacza najkrótszy czas ok. 5 s,

pokrętło regulacyjne obrócone do oporu w prawo oznacza najdłuższy czas ok. 15 min. Podczas ustawiania zasięgu czujnika i testu działania zalecamy ustawienie najkrótszego czasu świecenia.

ok. 2000 luksów. Pokrętło regulacyjne obrócone do oporu w prawo oznacza tryb pracy po zmierzchu, ok. 2 luksów. Podczas ustawiania zasięgu czujnika i testu działania obrócić pokrętło regulacyjne do oporu w lewo, oznacza tryb pracy dziennej,



Ustawianie podstawowego zasięgu czujnika





Soczewka czujnika ruchu IS 2180-2 jest podzielona na dwa zakresy zasięgu. Za pomocą jednej połowy uzyskuje się zasięg maksymalnie do 5 m, a za pomocą drugiej maksymalnie do 12 m (przy wysokości montażu ok. 2 m).


Po założeniu soczewki (zamocować soczewkę w przewidzianej do tego celu prowadnicy) na dole

po prawej stronie można odczytać wybrany zasięg: maksymalnie do 12 m lub do 5 m. Soczewkę można odpiąć bokiem z zatraskiem za pomocą wkretaka i założyć ponownie, zgodnie z wymaganym zasięgiem czujnika.


Przykłady



Indywidualne, dokładne ustawianie czujnika za pomocą przesłon







Aby wykluczyć dodatkowe obszary wykrywania, jak np. ścieżki, sąsiednie posesje, albo wybórko je kontrolować, można dokładnie ustawić zasięg czujnika za pomocą przesłon.




Przesłony można rozdzielić wzdłuż przygotowanych w tym celu pionowych lub poziomych rówków albo rozciąć nożyczkami. Można je potem zawiesić w górnym zagłębiu na środku soczewki. Założenie stylizowanej przesłony powoduje ich unieruchomienie.

(Patrz poniżej: przykłady zmniejszania kąta wykrywania oraz redukcji zasięgu czujnika.)


Przykłady




Przykłady podłączenia




1. Lampa bez przewodu zerowego



2. Lampa z przewodem zerowym



3. Podłączenie przez przełącznik szeregowy dla trybu ręcznego i trybu automatycznego



4. Podłączenie przez przełącznik schodowy dla oświetlenia stałego i trybu automatycznego

Położenie I: tryb automatyczny
Pozycja II: ręczne włączanie stałego oświetlenia
Uwaga: wyłączenie urządzenia nie jest możliwe, można tylko przełączać między pozycją I a pozycją II.

- 1) np. 1-4 × żarówki 100 W
- 2) odbiornik energii, oświetlenie o poborze mocy maks. 1000 W (patrz Dane techniczne)
- 3) zaciski przyłączeniowe czujnika IS 2180-2
- 4) włącznik wewnętrz budynku
- 5) włącznik wewnętrz budynku, tryb ręczny/automatyczny
- 6) włącznik schodowy wewnętrz budynku, tryb automatyczny, światło stałe

Eksplatacja/konserwacja

Czujnik ruchu na podczerwieni jest przeznaczony do automatycznego włączania światła. Urządzenie nie nadaje się do specjalnych instalacji antywłamaniowych, ponieważ nie jest wyposażone w przewidziane prze-

pisami zabezpieczenie antysabotażowe. Czynniki atmosferyczne mogą wpływać na działanie czujnika ruchu. Silne porywy wiatru, śnieg, deszcz lub grad mogą powodować błędne zadziałanie czujnika, ponie-

waż nagle zmiany temperatury nie dają się odróżnić od źródła ciepła. Zabrudzoną soczewkę czujnika można oczyścić wilgotną ścieżeczką (bez użycia środków czyszczących).

Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
czujnik IS 2180-2 bez napięcia	<ul style="list-style-type: none">■ przepalony bezpiecznik, włączony wyłącznik sieciowy■ zwarcie■ włączony wyłącznik sieciowy	<ul style="list-style-type: none">■ założyć nowy bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia■ sprawdzić przyłącza■ włączyć
czujnik IS 2180-2 nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">■ przy dziennym trybie pracy ustawiono próg czułości zmierzchowej dla nocnego trybu pracy■ uszkodzona żarówka■ włączony wyłącznik sieciowy■ przepalony bezpiecznik■ niedokładnie ustawiony obszar wykrywania czujnika	<ul style="list-style-type: none">■ ustawić ponownie■ wymienić żarówkę■ włączyć■ założyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić przyłącze■ wyregułować ponownie
czujnik IS 2180-2 nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza■ podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika i włącza się stale na skutek zmiany temperatury■ włączona funkcja stałego świecenia przez przełącznik szeregowy wewnętrz budynku	<ul style="list-style-type: none">■ sprawdzić obszar wykrywania, ew. wyregułować ponownie lub zasłonić przeslonami■ zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić go przeslonami■ przełącznik szeregowy ustawiony na tryb automatyczny
czujnik IS 2180-2 stale włącza się i wyłącza	<ul style="list-style-type: none">■ podłączona lampa znajduje się w obszarze wykrywania czujnika■ w obszarze wykrywania czujnika poruszają się zwierzęta■ źródło ciepła (np. wyciąg kuchenny) w obszarze wykrywania czujnika	<ul style="list-style-type: none">■ zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić go przeslonami, zwiększyć odstęp■ zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić go przeslonami■ zmienić obszar wykrywania czujnika lub zasłonić go przeslonami

Usterka

Przyczyna	Usuwanie
czujnik IS 2180-2 włącza się w niepożądany momencie	<ul style="list-style-type: none">■ wiatr porusza gałęziami drzew i krzewami w obszarze wykrywania czujnika■ czujnik rejestruje ruch pojazdów na ulicy■ gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien
	<ul style="list-style-type: none">■ zasłonić przeslonami odpowiednie obszary■ zasłonić przeslonami odpowiednie obszary■ zmienić obszar wykrywania czujnika, zmienić miejsce montażu

Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstwa domowych!

Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recy-

kingowi w sposób przyjazny środowisku.

Gwarancja producenta

Jako kupującemu w razie potrzeby przystaję Panemu Państwu w stosunku do sprzedającego prawa z tytułu rekom. O ile prawa te obejmują w Państwa kraju, to nie ulegają one na podstawie naszej deklaracji gwarancji ani skróceniu ani ograniczeniu. Udzielamy Państwu 5-letniej gwarancji na nienaganą jakość i prawidłowe funkcjonowanie zakupionego przez Państwa profesjonalnego produktu techniki czujników firmy STEINEL. Gwarantujemy, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyj-

nych. Gwarantujemy prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podzespołów elektronicznych, a także, że wszystkie zastosowane materiały i ich powierzchnie są wolne od wad.

Dochodzenie roszczeń
Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem Sprzedawcy potwierdzającym warunki gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rekomendacji niezgodności towaru z umową

na podstawie dowodu zakupu. Z tego powodu zalecamy starannie przechowywanie dowodu zakupu. Reklamowany towar w stanie kompletnym prosimy przesłać do Gwaranta wraz z krótkim opisem usterki, oryginalną kartą gwarancyjną, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią sklepu).

5 L AT
GWARANCJI
PRODUCENTA

RO Instrucțiuni de montare

Stimați clienți,

Vă mulțumim pentru încredere manifestată prin achiziționarea acestui senzor infraroșu STEINEL. V-ați decis pentru un produs de înaltă calitate, fabricat, testat și ambalat cu cea mai mare grijă.

Înainte de efectuarea lucrărilor de instalare, vă rugăm să parcurgeti prezentele instrucțiuni de montare, deoarece numai o instalare și o punere în funcțiune corespunzătoare asigură o funcționare de lungă durată, fiabilă și fără defectiuni.

Vă dorim să vă bucurați de noul dumneavoastră senzor infraroșu STEINEL.

Descrierea produsului

- 1 Șurub de siguranță
- 2 Mască decorativă
- 3 Lentilă (demontabilă și rotativă, pentru selectarea setării de bază a razelor de acțiune, de max. 5 m sau 12 m)

- 4 Luminozitate la comutare 2-2000 lucși
- 5 Temporizare 5 sec. - 15 min.
- 6 Dispozitiv de blocare (carcasa se poate deschide, pentru montaj și conectare la rețea)

Date tehnice


Dimensiuni (l × L × A):	120 × 78 × 55 mm
Putere:	Sarcină bec/lampă cu halogen 1000 W Lămpă cu tub fluorescent, balast electronic 1000 W Lămpă cu tub fluorescent, necompensate 500 VA Lămpă cu tub fluorescent, compensate în sir 406 VA Lămpă fluorescentă compensată paralel 406 VA Lămpă cu halogen, cu voltaj mic 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Sarcină capacitive 132 µF
Alimentare de la rețea:	230-240 V, 50 Hz
Unghi de detectie:	180° orizontal, 90° vertical
Raza de acțiune a senzorului:	setare de bază 1: 5 m setare de bază 2: max. 12 m (setare din fabrică) + reglaj fin cu ajutorul obturatorelor 1-12 m
Temporizare:	5 sec. - 15 min. (setare din fabrică: 5 sec.)
Luminozitate la comutare:	2-2000 lucși (setare din fabrică: 2000 lucși)
Tip de protecție:	IP 54
Domeniu de temperatură:	-20 până la +50 °C

Principiul de funcționare


IS 2180-2 este echipat cu doi piro senzori de 120° care detectează radiatiile termice invizibile ale corpurilor în mișcare (oameni, animale, etc.). Radiatiile termice astfel înregistrate sunt convertite de un sistem electronic, care activează un consumator

conectat (de ex. o lampă). Obstacolele, cum ar fi ziduri sau geamurile, se opun detectării radiatiilor termice, nefăcând deci posibila comutarea lămpii. Cu ajutorul celor doi piro senzori se obține un unghi de detecție de 180° cu un unghi de deschidere de 90°. Lentila este de-


montabilă și se poate rota. Acest lucru vă permite doar setări de bază ale razei de acțiune, de max. 5 m sau 12 m. Cu ajutorul suporturilor de perete din pachetul de livrare, senzorul dvs. infraroșu poate fi montat atât pe colțul interior cât și pe colțul exterior al peretilor.




Rază de acțiune max. 12 m



Rază de acțiune max. 5 m



Directia de deplasare:
frontal



Directia de deplasare:
lateral




Important: Cea mai sigură detectie a mișcării se obține atunci când aparatul se montează perpendicular față de direcția de deplasare și când nu există obstacole (cum ar fi copaci, ziduri, etc.) care să impiedice vizibilitatea senzorului.

Instrucțiuni de siguranță

- Înainte de efectuarea oricărora lucrări la senzorul de mișcare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!
- La montare, cablul electric care urmărește să fie conectat nu trebuie să fie sub tensiune. De aceea, mai întâi întrerupeți alimentarea cu energie electrică și verificați tensiunea cu un creion de tensiune.
- Instalația senzorului presupune o intervenție la rețeaua electrică. Din acest motiv, trebuie efectuată conform instrucțiunilor de instalare și condițiilor de recordare naționale. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).

- Vă rugăm să aveți în vedere că senzorul trebuie prevăzut cu o siguranță de protecție de 10 A. Cablul de conectare la rețea trebuie să aibă un diametru de maxim 10 mm.
- Setarea temporizării și a luminozității de comutare nu se va face decât după montarea lentilei.

Instalarea / Montajul pe perete



Notă: Pentru montarea pe perete se poate utiliza și suportul de perete pentru montarea pe colț în interior, care face parte din pachetul de livrare. În acest fel cablurile pot fi introduse comod de sus, din spatele aparatului, și trecute prin orificiul pentru cablu „pe tencuiulă”.

Locul de montaj trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 50 cm de o lâmpă, încrucișând radiația termică a acesteia poate produce declanșarea eronată ale senzorului. Pentru a obține razele de acțiune de 5/12 m menționate, înălțimea de montaj trebuie să fie de cca. 2 m.

Etapile montării:

1. Scoateți masca decorativă .
2. Desfaceți dispozitivul de blocare și deschideți jumătatea inferioară a carcassei.
3. Marcați locurile vitoarelor găuri.
4. Dați găurile, introducând diblurile (\varnothing 6 mm).
5. Perforați carcasa în zonele preformate pentru introducerea cablului, în funcție de cum o cere „montarea pe tencuiulă” sau „sub tencuiulă”.
6. Introduceți cablul de alimentare de la retea și cablul consumatorului și conectați-le. La montarea cablului „pe tencuiulă” utilizați dopuri de etansare.

a) Conectarea cablului de alimentare

Alimentarea de la rețea se realizează printr-un cablu cu 2 pără la 3 conductori:
L = fază
N = conductor de nul
PE = conductor de protecție

Dacă aveți îndoieli, trebuie să identificați conductorii cu ajutorul unui creion de tensiune; după aceea ei trebuie scoși din nou de sub tensiune. Faza (L) și conductorul de nul (N) se conectează la bornele corespunzătoare. Conductorul de protecție se conectează la contactul de împământare (). Pe cablul de alimentare se poate monta, bineînteles, un interrupțor de rețea, pentru activare și dezactivare. Alternativ, senzorul poate fi activat manual pe durata timpului setat, printr-un buton de comandă pe cablul de alimentare.

b) Conectarea cablului consumatorului

Cabul către lâmpă are de asemenea 2 pără la 3 conductori. Conductorul care conduce curentul către lâmpă se montează la borna marcată cu L' . Conductorul de nul se conectează la borna marcată cu N , împreună cu conductorul de nul



al cablului de alimentare. Conductorul de protecție se montează la contactul de împământare ().
7. Însurubați carcasa și închideți-o la loc.

8. Montați lentila (puteti alege între rază de acțiune de max. 5 m sau 12 m)
- v. capitolul Reglarea razei de acțiune.

9. Realizați setarea temporizării și a luminozității la comutare (v. capitolul Funcții).

10. Poziționați masca decorativă și asigurați-o împotriva scoaterii neautorizate, folosind surubul de siguranță .
Important: o inversare a conexiunilor poate duce la deteriorarea aparatului.


Montare - suport de perete pentru colț



Cu ajutorul suporturilor de perete pentru montajul pe colț din pachetul de livrare, aparatul IS 2180-2 se poate monta comod pe colțuri, atât pe colțurile interioare cât și pe cele exterioare ale peretelor. Când dați găurile, utilizați suportul de perete pentru montajul pe colț ca sablon pentru găuri. În acest fel poziționați gaura în unghiul corect, iar suportul de perete pentru montarea pe colț se poate monta fără probleme.

Funcții


În spatele măștii decorative 2 se află cele două posibilități de reglare.



Important: Nu setați temporizarea și luminozitatea de comutare decât după montarea lentilei.

Temporizarea la stingere (temporizare)

Durata de iluminare dorită pentru lâmpă poate fi reglată continuu de la cca. 5 sec. până la max. 15 min. Surubul de reglare la opriitorul din stânga înseamnă durata cea mai scurtă, de cca. 5 sec., surubul de reglare la opriitorul din dreapta înseamnă durata cea mai lungă, de cca. 15 min. La setarea domeniului de detecție și funcționarea de probă se recomandă setarea duratei celei mai scurte.




Reglarea luminozității la comutare (prag de declanșare)

Pragul dorit de comutare a senzorului poate fi reglat continuu între circa 2 și 2000 lux. Surubul de reglare la opriitorul din stânga înseamnă regim de lumină diurnă, cca. 2000 lux.

Surubul de reglare la opriitor din dreapta înseamnă regim de crepuscularitate, cca. 2 lux. La setarea domeniului de detecție și la funcționarea de probă, surubul de reglare trebuie să se afle la opriitorul din stânga.

Setările de bază ale razei de acțiune





Lentila aparatului IS 2180-2 este divizată în două domenii de detectie. Cu una dintre jumătăți se obține o rază de acțiune de max. 5 m, cu cealaltă o rază de acțiune de max. 12 m (la o înălțime de montare de cca. 2 m).



După montarea lentilei (prindeți lentila bine în ghidajul prevăzut), raza de acțiune max. selectată, de

12 m sau de 5 m, se poate căsi în dreapta jos. Lentila poate fi scoasă din lăcaș din lateral, cu ajutorul unei surubelnită, și montată la loc corespunzător razei de acțiune dorite.

Exemple



Reglaj fin individual cu ajutorul obturatoarelor







Pentru a delimita sau a supraveghea în mod precis zone suplimentare, ca de ex. trotuarul domeniul de detectie se poate regla în mod precis, prin montarea de obturatoare.


Obturatoarele pot fi amplasate separat pe verticală sau orizontală urmărind segmentele prefabricate, sau pot fi tăiate cu o foarfecă. Ulterior pot fi susținute în prima adâncitură de sus, pe mijlocul lentilei. Montarea măștii decorative este ultimul pas în fixarea obturatoarelor.

(vezi mai jos: exemple de reducere a unghiului de detecție, precum și de reducere a razei de acțiune.)


Exemple




Exemple de conectare




1. Lampă fără conductorul neutru disponibil



2. Lampă cu conductorul neutru disponibil



3. Conexiune prin intrerupător în serie pentru regim manual și automat



4. Conexiune printr-un intrerupător cu două cai pentru aprindere permanentă și pentru regim automat

Posiția I: regim automat

Posiție II: regim manual aprindere permanentă

Atenție: Nu este posibilă o decuplare a instalației, ci numai un regim la alegere între poziția I și poziția II.

1) De ex. 1-4 becuri x 100 W

2) Consumator, iluminare max. 1000 W (vezi Date tehnice)

3) Borne de conexiune IS 2180-2

4) Intrerupător intern al casei

5) Intrerupător în serie intern al casei pentru regim manual și automat

6) Intrerupător cu două cai intern al casei pentru regim automat și aprindere permanentă

Utilizare/Îngrijire

Senzorul infraroșu este adecvat pentru aprinderea și stingeră automată a luminii. Aparatul nu este recomandat pentru instalațiile de alarmă speciale, deoarece nu este echipat în acest sens cu sistemul prevăzut de siguranță împo-

triva sabotajului. Influențele meteorologice pot afecta funcționarea senzorului de mișcare, în cazul unor puternice rafale de vânt sau în caz de ninsoare, ploaie sau grindină pot avea loc declanșări eronate, deoarece modificările brusete

de temperatură nu pot fi sesizate distinct în raport cu radiația termică. În caz de murdărire, lentila de detectie poate fi curățată cu ajutorul unei cărpe umede (fără detergent).

Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
IS 2180-2 fără tensiune	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siguranță defectă, aparat neactivat ■ Scurtcircuit Intrerupător de rețea DEZACTIVAT 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montați o siguranță nouă, activați întrerupătorul de rețea, verificați cablul cu ajutorul unui creion de tensiune ■ Verificați conexiunile ■ Activați
IS 2180-2 nu se activează	<ul style="list-style-type: none"> ■ În regim de zi, reglajul luminozității la comutare este plasat pe regim de noapte ■ Becul este defect ■ Intrerupător de rețea DEZACTIVAT ■ Siguranță defectă ■ Domeniul de detecție nu este reglat corespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reglați din nou ■ Schimbați becul ■ Activați ■ Siguranță nouă, eventual verificăți conexiunea ■ Reglați din nou
IS 2180-2 nu se deactivează	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mișcare permanentă în domeniul de detecție ■ Lampa comutată se află în domeniul de detecție și comută din nou din cauza modificării temperaturii ■ Este pe funcționare permanentă, datorită intrerupătorului în serie intern al casei 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlați domeniul și eventual refacăți reglajele, resp. utilizați obturatoare ■ Schimbați domeniul, resp. utilizați obturatoare ■ Întrerupătorul în serie pe regim automat
IS 2180-2 comută permanent între ACTIVAT / DEZACTIVAT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lampa comutată se află în domeniul de detecție ■ În domeniul de detecție se mișcă animale ■ Sursă de căldură (de ex. evacuare aburi) în domeniul de detecție 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schimbați domeniul, resp. obturați, măriți distanța ■ Schimbați domeniul, resp. obturați ■ Schimbați domeniul, resp. obturați

Defecțiune**Cauză****Remediu**

IS 2180-2 se activează necontrolat

- Vântul mișcă pomii și tufturile în domeniul de detecție
- Este detectat traficul auto de pe stradă
- Modificare bruscă a temperaturii din cauza intemperilor (vânt, ploaie, zăpadă) sau sesizarea aerului evacuat de ventilațoare, ferestre deschise

- Obturați zonele cu obturatoare
- Obturați zonele cu obturatoare
- Schimbăți domeniul, mutați locul de montaj

Eliminare ca deșeu

Aparatele electrice, accesorile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatelor electrice la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE: În conformitate cu direcția europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpuneri ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utili-

zate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

Garanția de producător

În calitate de cumpărător vă bucurăți după caz de toate drepturile prevăzute prin lege privind garanția și reclamarea defectelor împotriva vânzătorului. În măsura în care aceste drepturi există în țara dumneavoastră, declarăția noastră de garanție nici nu le restrâng și nici nu le reduce durata de valabilitate. Vă acordăm 5 ani de garanție pentru funcționarea ireproșabilă și corespunzătoare a produsului dumneavoastră cu senzor din gama STEINEL Professional. Garantăm că acest produs nu prezintă niciun fel de erori de material, de producție și de proiectare. Garantăm functionalitatea tuturor componentelor electronice și a cablurilor, precum și caracterul ireproșabil al tuturor materialelor utilizate și al suprafetelor acestora.

Solicitarea garanției
Dacă aveți o reclamație referitoare la produsul dvs., vă rugăm să îl trimiteți întreg și cu taxele de expediere plătite, împreună cu chitanța originală care trebuie să contină data cumpărării și denumirea produsului, distribuitorului dvs. sau direct nouă, la adresa **STEINEL**
Distribution SRL; 505400 Rasnov, jud.Brasov;
Str. Campului, nr.1;

FSR Hala Scolarie Biro-urile 4-7. Din acest motiv vă recomandăm să păstrați cu grijă chitanța până la expirarea termenului de garanție. STEINEL nu suportă costurile de transport și nu își asumă riscurile asociate transportului pentru returnarea produselor.

Informatii privind solicitarea unei prestații în garanție găsiți pe pagina noastră web <http://steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10>

Dacă doriti să solicitați o prestație în garanție sau aveți o întrebare despre produsul dvs., ne puteți contacta la
+40(0)268 - 530000.

5 A N I
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

SI Navodilo za montiranje**Spoštovani kupec,**

Hvala za zaupanje, ki ste nam ga izkazali ob nakupu infrardečega senzorja STEINEL. Odločili ste se za izdelek visoke kakovosti, ki je bil proizveden, testiran in zapakiran z največjo skrbnostjo.

Pred inštalacijo preberite navodila za montažo, saj samo prverna inštalacija in zagotavljanje dolgo, zanesljivo in nemoteno delovanje.

Želimo vam veliko veselja pri uporabi svojega novega infrardečega senzorja.

Opis naprave

- 1 Varnostni vijak
- 2 Dizajnerska zaslonka
- 3 Leča senzorja (snemljiva in vrtljiva za izbiro osnovnih nastavitev dosega, ki znašata maks. 5 m ali 12 m)
- 4 Nastavitev zatemnitve 2-2000 luksov
- 5 Nastavitev časa 5 sek. - 15 min.
- 6 Zaskočni zatič (ohišje je mogoče za montažo in priključitev na omrežje sneti)


Tehnični podatki

Mere (V × Š × G):	120 × 78 × 55 mm
Moč:	Obremenitev žarnice/halogenke 1000 W Neonske svetilke EVG 1000 W Neonske svetilke nekompenzirane 500 VA Neonske svetilke zaporedno kompenzirane 406 VA Fluorescentna svetilka, vzporedno kompenzirana 406 VA Nizkovoltne halogenske svetilke 1000 VA LED < 2 W 16 W 2 W < LED < 8 W 64 W LED > 8 W 64 W Kapacitivna obremenitev 132 µF
Omrežni priključek:	230-240 V, 50 Hz
Kot zaznavanja :	180° vodoravno, 90° navpično
Doseg senzorja:	Osnovna nastavitev 1: maks. 5 m Osnovna nastavitev 2: 12 m (tovarniška nastavitev) + natančna nastavitev z zaširalji 1-12 m
Nastavitev časa:	5 sek. - 15 min. (tovarniška nastavitev: 5 sek.)
Nastavitev zatemnitve:	2-2000 luksov (tovarniška nastavitev: 2000 luksov)
Vrsta zaščite:	IP 54
Temperaturno območje:	-20 do +50 °C


Načelo delovanja

IS 2180-2 je opremljen z dve ma 120°-piro-senzorjiema, ki zajemata nevidno toplotno sevanje premikajočih se teles (ljudi, živali, itd.). Toplotno sevanje, ki ga tako zazna, se elektronsko pretvori in vklopi priključenega porabnika (npr. luč). Toplotno sevanje ni zaznano, kadar so napoti


ovire, kot so npr. zidovi in steklene šipe, v takem primeru tudi ne more priti do vklipa svetila. Z dvema piro senzorjem je dosežen kot zaznavanja 180° z izstopnim kotom 90°. Leča je snemljiva in vrtljiva. To omogoča dve osnovni nastavitevi dosega maks. 5 m ali 12 m.



Doseg maks. 12 m



Doseg maks. 5 m



Smer hoje: frontalna





Smer hoje: stranska


S pripojenimi zidnimi držali lahko infrardeči senzor preprosto montirate na zunanje in notranje vogale.

Pomembno: zaznavanje premikanja bo najbolj zanesljivo, če montirate aparat s strani na smer hoje, zaznavanja senzorja pa tudi ne smejo ovirati nobene ovire (kot so npr. drevesa, zidovi itd.).

Inštalacija/montaža na zid



Napotek: Za stensko montažo lahko uporabite tudi priloženo stensko držalo z notranjim kotom. Kable lahko tako udobno speljete od zgoraj za napravo skozi nadomestno odprtino napeljave za kable.



Mesto montaže naj bo od luč oddaljeno vsaj 50 cm, saj lahko njen toplotno sevanje vklopi senzor. Da bi zagotovili navedene dosege 5/12 m, naj montažna višina znaša pribl. 2 m.

Postopek montaže:

1. Dizajnersko zaslono (2) snemite, 2. Zaskočni zatič (6) odpustite in odprite spodnje polovico ohišja, 3. Zarište luknji za vrtanje, 4. Izvrtajte luknje, vstavite moznike (Ø 6 mm), 5. Steno za uvedbo kablov po potrebi pripravite za nadomestno ali podomestno montažo,
6. Kabel za priključitev omrežne in porabniške napeljave speljte skozi in ga priključite. Pri nadomestni inštalaciji dovoda kabla uporabite tesnilni zatič.
- a) **Izklop na dovod na omrežje**

Omrežna dovodnica je ustavljava iz 2- ali 3-žilnega kabla:

L = faza

N = nični vodnik

PE = zaščitni vodnik

V primeru dvoma morate kabel identificirati z indikatorjem napetosti; nato ga ponovno preklopite na stanje brez napetosti. Fazo (L) in nični vodnik (N) priključite ustrezno glede na spojko. Zaščitni vodnik vpnite na ozemljiviti kontakt (PE). Na omrežni kabel lahko seveda montirate omrežno stikalo za vklip in izklop. Alternativno lahko senzor ročno aktivirate za trajanje nastavljenega časa z odpiralno tipko v omrežni napeljavi.

b) Priključitev omrežje in porabniške napeljave

Tudi priključek dovoda porabnika za luč je ustavljen iz 2- ali 3-žilnega kabla. Fazo porabnika je potrebno vgraditi v znakom L' označeno sponko. Nični vodnik (moder kabel) se priključi na N zaznamovano spojko skupaj

z ničnim vodnikom dovoda na omrežje. Zaščitni vodnik vpravite na ozemljivitveni kontakt (G).



7. Pritisnite ohišje in ga zaprite.
8. Namestite lečo senzorja c (doseg po izbiri, maks. 5 m ali 12 m); gl. poglavje Nastavitev dosega.

9. Opravite nastavitev časa 5 in zatemnitve 4 (gl. poglavje Funkcije).

10. Namestite dizajnersko zaslono 2 in jo pritrjdite z varovalnim vijakom 1 pred nedovoljenim snemanjem.

POMEMBNO: Menjava priključkov lahko privede do poškodovanja naprave.

Montaža kotnega držala



S priloženimi kotnimi stenskimi držali IS 2180-2 preprosto montirate na zunanjost in notranje vogale. Pri vrtanju luknenj uporabljajte kot predloga za vrtanje kotna stenska držala. Na tak način boste luknje za vrtanje namestili v pravilnem kotu in brez težav montirali kotno stensko držalo.

Funkcije

Potem ko ste izvedli omrežni priključek in zaprljali ohišje ter namestili lečo, lahko napravo vklopite.

Za okrasnim zaslonom se nahajača 2 nastavitev možnosti.

POMEMBNO: Nastavitev časa in zatemnitve opravljati samo z nameščeno lečo.

Zakasnitev izklopa (nastavitev časa)
Želen čas delovanja luči lahko brezstopenjsko nastavljate med 5 sek. do maks. 15 min. Če je nastavitev vijak nastavljen do konca v desno, to pomeni, da bo luč gorela Ce je nastavitev

vijak do konca v levo, pomeni, da bo svetila najkrajši čas pribl. 5 sekund, če pa je nastavitev vijak nastavljen do konca v levo, bo luč svetila 15 minut. Pri nastavljanju področja zaznavanja in za test delovanja je priporočljivo, da nastavite najkrašji čas.


svetlobi ca. 2000 luksov. Ko je nastavitev vijak nastavljen do konca v levo, pomeni, da senzor deluje pri mraku ca. 2 luksov. Med nastavljanjem področja zaznavanja in za test delovanja pri dnevni svetlobi naj bo regulator nastavljen do konca v desno.

Nastavitev zatemnitve (Odzivni prag)

Želeni zaznavni prag senzorja je možno brezstopenjsko nastavljati med ca. 2-2000 luksov. Če je nastavitev vijak nastavljen do konca v desno, to pomeni, da senzor deluje pri dnevnici





Osnovna nastavitev dosega




Leča IS 2180-2 je razdeljena na dve območji zaznavanja. Z eno polovico je zaobjet doseg maks. 5 m, z drugo doseg maks. 12 m (pri montažni višini pribl. 2 m). Po namestitvi leče (lečo trdno vpravite v predvideno vodilo) je spodaj desno viden izbrani maks. doseg 12 m ali 5 m.

Lečo lahko ob strani z izvijačem sprostite iz položajnika ter ponovno namestite v skladu z želenim dosegom.

Primeri




Posamična natančna nastavitev z zastirali







Da bi iz območja zaznavanja izključili ali ciljano nadzorovali dodatna območja, kot so npr. poti ali sosednja zemljišča, lahko območje zaznavanja s pomočjo zastirala natančno določite.

Zastirala lahko vzdolž naprej preluknjanih delitet v navpični ali vodoravni smeri ločite ali razrežete s škarjami. Vpnete jih lahko na zgornji vdolbinu v sredini leče. Z namestitvijo dizajnerskega pokrova jih dokončno pridrite.


(Glejte spodaj: Primeri za zmanjšanje kota zaznavanja ter doseg.)




Primeri




Primeri priklopa




1. Svetilo brez ničnega vodnika



2. Luč z ničnim vodnikom



3. Priključek preko serijskega stikala za ročno in avtomatsko delovanje



4. Prikljup preko izmeničnega stikala za konstantno osvetlitev in avtomatsko delovanje

Položaj I: Avtomatsko delovanje
Položaj II: Ročno delovanje stalna osvetlitev

Pozor: Izključitev naprave ni možna, možna je le izbira med pozicijo I in II. Izključitev naprave ni možna, možna je le izbira med pozicijo I in II.

- 1) n pr. 1-4 x 100 W sijalke
- 2) Porabnik, osvetlitev maks. 1000 W (glejte tehnične podatke)
- 3) Priključne spojke IS 2180-2
- 4) Notranje hišno stikalo
- 5) Notranje hišno serijsko stikalo, ročno, avtomatsko
- 6) Notranje hišno izmenično stikalo, avtomatsko, stalna osvetlitev

Uporaba/nega

Infrardeči senzor je primeren za avtomatsko vklapljanje luči. Aparat ni primeren za posebne alarmne naprave proti vlotom, saj nimata sabotažne varnosti, ki je za to predpisana.

Vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje senzorja. Pri močnih sunčkih vetra, sneženju, dežju ali toči lahko pride do zmotnih vklipov, ker senzor ne more razlikovati nenadnih

temperaturnih sprememb od izvorov toplote. Lečo je dovoljeno čistiti z vlažno krpo (brez uporabe čistil).

Obratovalne motnje

Motnja	Vzrok	Pomoč
IS 2180-2 je brez napetosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varovalka pokvarjena, ni vklopljeno ■ Kratek stik ■ Omrežno stikalo IZKLOPLJENO 	<ul style="list-style-type: none"> ■ zamenjati varovalko, vklopliti omrežno stikalo, preveriti vod z merilcem napetosti ■ Preverite priključke ■ Vklopite
IS 2180-2 se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none"> ■ pri dnevem delovanju, nastavitev zatemnitve se nahaja na nočnem delovanju ■ Sijalka pokvarjena ■ Omrežno stikalo IZKLOPLJENO ■ Varovalka okvarjena ■ Območje zaznavanja ni natančno nastavljeno 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno nastavite ■ Zamenjajte sijalko ■ Vklopite ■ Zamenjajte varovalko, preverite priključek ■ Ponovno nastavite
IS 2180-2 se ne izklopi	<ul style="list-style-type: none"> ■ trajno premikanje na območju zaznavanja, ■ Vklapljeni luč se nahaja na področju zazemanja in se po spremembri temperature ponovno vklopi ■ Hišno serijsko stikalo je nastavljeno na stalno delovanje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Področje preverite in po potrebi ponovno nastavite ali prekrijte ■ Področje spremenite ali prekrijte ■ Serijsko stikalo na avtomatiki
IS 2180-2 se nenehno vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vklapljena svetilka se nahaja na področju zaznavanja ■ V področju zaznavanja se premikajo živali ■ V območju zaznavanja je toplotni vir (npr. kuhińska napa) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Področje prestavite ali prekrijte, povečajte razdaljo ■ Področje prestavite ali prekrijte ■ Področje prestavite ali prekrijte
IS 2180-2 se nezaželeno vključi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veter premika drevesa in grmovje na območju zaznavanja ■ Senzor zaznava avtomobile na cesti ■ Nenadne vremenske spremembe temperature (veter, dež, sneg) ali izhodni zrak ventilatorjev in preh pazaridi odprtih oken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z zastrali izključite določena območja ■ Z zastrali izključite določena območja ■ Spremenite področje, prestavite mesto montaže

Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Garancija proizvajalca

Kot kupcu so vam na voljo zakonske garancijske pravice v skladu s 43. členom in naslednjimi Civilnega zakonika (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch) (naknadno izpolnitev, odstop od kupo-prodajne pogodbe, zmanjšanje kupnine, odskodnina in nadomestilo za stroške). Naša garancijska izjava teh pravic ne kraša in ne omejuje. Poleg zakonskega garancijskega obdobja vam dajemo 5-letno garancijo na brezhibno sestavo in pravilno delovanje tega izdelka STEINEL-Professional-Sensorik. Jamčimo, da izdelek nima materialnih in tovorniških napak ali napak v sestavi. Jamčimo za delovanje vseh elektronskih sklopov in kablov ter za brezhibnost vseh uporabljenih materialov in njihovih površin.

Uveljavljanje

Če želite izdelek reklamirati, poslužite cel izdelek s plačano poštino in priložite originalni račun, ki vsebuje datum nakupa in poimenovanje izdelka, svojemu trgovcu ali neposredno na nas naslov: **VP ELEKTRO-PROJEKT D.O.O., SREDNJE BITNJE 70, 4209 ZABNICA.** Priporočamo vam, da računa skrbno hrانite do poteka garancijskega obdobja. Za transportne stroške in tveganja v okviru vrâčila družbi STEINEL ne prevzemamo jamstva.

(Informacije o uveljavljanju garancijskega primera najdete na naši spletni strani www.veleprodaja-ep.si / www.steinel.de

5 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA

HR Upute za montažu

Poštovani kupče,
zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom ovog STEINEL infracrvnog senzora. Odlučili ste se za proizvod visoke kvalitete koji je proizведен, ispitani i zakapiran uz veliku pažnju.

Molimo Vas da se prije njegovog instaliranja upoznate s ovim uputama za montažu. Naime, samo stručna instalacija i puštanje u pogon jamči dug i pouzdani rad bez smetnji.

Želimo Vam mnogo zadovoljstva s Vašim novim infracrvenim senzorom.

Opis uređaja

- Sigurnosni vijak
- Dizajnirani prednji poklopac
- Leća (odvojava i može se okretati u svrhu odabira osnovnog podešavanja dometa od maks. 5 m ili 12 m)

- Podešavanje svjetlosnog praga 2-2000 luksa
- Podešavanje vremena 5 sek. - 15 min.
- Kukica (sklopivo kućište za montažu i priključak na mrežu)

Tehnički podaci

Dimenzije (V × Š × D): 120 × 78 × 55 mm

Snaga:	potrošnja svjetiljki sa žarnom niti / halogenih svjetiljki fluorescentne svjetiljke EPN	1000 W
	fluorescentne svjetiljke nekompenzirano	1000 W
	fluorescentne svjetiljke EPN serijski kompenzirano	500 VA
	paralelni kompenzirane fluorescentne svjetiljke	406 VA
	niskonaponske halogene svjetiljke	406 VA
LED < 2 W		1000 VA
2 W < LED < 8 W		16 W
LED > 8 W		64 W
Kapacitivno opterećenje		64 W
		132 µF

Mrežni priključak: 230-240 V, 50 Hz

Kut detekcije: 180° horizontalno, 90° vertikalno

Domet senzora:
osnovno podešavanje 1: maks. 5 m
osnovno podešavanje 2: maks. 12 m
(vornički podešeno)
+ fino podešavanje pomoću pokrovnih zaslona 1-12 m

Podešavanje vremena: 5 sek. - 15 min. (vornička podešenost: 5 sek.)

Podešavanje svjetlosnog praga: 2-2000 luksa (vornička podešenost: 2000 luksa)

Vrsta zaštite: IP 54


Temperaturno područje: -20 °C do +50 °C

Princip rada


IS 2180-2 opremljen je pirosenzorima koji registriraju nevidljivo toploinsko zračenje tijela koja se pred njima kreću (ljudi, životinje itd.). Tako registrirano toploinsko zračenje elektronički se pretvara u signal i uključuje priključen potrošač

(npr. svjetiljku). Zbog prepreka, kao što je npr. zid ili staklena površina, senzor ne prepozna toploinsko zračenje na prema tome, nema ni uključivanja. Pomoću dva pirosenzora postiže se kut detekcije od 180° s kutom otvora od 90°. Leća se može skiniti i okrenuti. To omogućava dva osnovna podešavanja dometa od maks 5 ili 12 m.


Pomoću priloženih zidnih držaca infracrveni senzor može se lako montirati u unutarnje ili na vanjske kuteve.




Domet maks. 12 m



Domet maks. 5 m



Smjer hodanja: frontalni




Smjer hodanja: bočni

Važno: Najsigurniju detekciju pokreta postižete kad se uređaj montira bočno na smjer kretanja i nikakve prepreke (kao npr. drveća, zidovi itd.) ne ometaju vidokrug senzora.

⚠ Sigurnosne napomene

- Prije bilo kakvih radova na senzoru isključite napajanje.
- Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isključite struju i pomoću ispitivača napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Instalacija senzora uključuje radove na naponskoj mreži. Zbog tog se ona mora izvršiti stručno i u skladu s uobičajenim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja. (DE-VDE 0100, AT-OVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Podešavanje vremena i svjetlosnog praga moguće je nakon što je leća montirana.

Instalacija/zidna montaža



Mjesto montaže mora biti udaljeno od svjetiljke najmanje 50 cm jer njezin toploinsko zračenje može uzrokovati pogrešno funkcioniranje senzora. Da bi se postigli navedeni dometi od 5/12 m, visina montaže treba iznositi oko 2 m.

Montaža:



1. Skinuti dizajnirani prednji poklopac **2**. Otpustiti kukicu **6** i otklopiti donju polovicu kućišta. 3. Označiti rupec za bušenje. 4. Probušiti rupec, umetnuti tiple ($\varnothing 6$ mm). 5. Izbijte rupe za uvođenje kabela prema potrebi za nadžbuknici ili podžbuknici kabel.
6. Provesti kabel mrežnog voda i voda potrošača i priključiti. Kod dovoda nadžbuknog kabela upotrijebite brtvene čepove.

a) Prikључivanje mrežnog voda

Mrežni vod sastoji se od dvožilnog do trožilnog kabela:

- L = faza
N = nulti vodič
PE = zaštitni vodič

U slučaju dvoumljenja morate identificirati kabel pomoću ispitivača napona; zatim ponovno uspostavite beznaponsko stanje. Faza (L) i nulti vodič (N) priključuju se prema oznakama stezalki. Zaštitni vodič spaja se s uzemljenjem. Naravno da u vodu može biti montiran prekidač za uključivanje i isključivanje. Alternativno možete aktivirati senzor ručno na podešeno vrijeme pomoću prekidača.



Napomena: Za zidnu montažu može se također koristiti priloženi unutrašnji kutni držač. Kabeli se tako mogu provesti jednostavno odozgo iza uređaja i kroz otvor dovoda nadžbuknog kabela.



b) Priklučak voda potrošača

Priklučak voda potrošača također se sastoji od dvožilnog do trožilnog kabela. Vodič svjetiljke koji provodi struju montira se u stezalku označenu s **L**. Nulti vodič spaja se na stezalku označenu sa **N** zajedno s nultim vodičem mrežnog voda.

7. Navrnite kućište i ponovno ga zatvorte.
8. Stavite leću (domet prema odabiru, maks. 5 ili 12 m) u poglavljje Podešavanje dometa.

9. Podesite vrijeme **5** i svjetlosni prag **4** (v. poglavlje Funkcije).

Montaža kutnih zidnih držača



Funkcije


Nakon što je izveden priključak na mrežu, kućište zatvoreno i stavljen leća, možete aktivirati uređaj.

Iza dizajniranog prednjeg poklopca **2** postoje dvije mogućnosti podešavanja.

- 10.** Stavite dizajnirani prednji poklopac **2** i osigurajte vijkom **1** od neovlaštenog skidanja.
Važno: Slučajna zamjena priključaka može uzrokovati oštećenje uređaja.

Pomoću priloženih kutnih držača IS 2180-2 može se lako montirati na unutarnje ili vanjske kuteve. Upotrijebite kutni zidni držač kao podložak prilikom bušenja rupa. Na taj način postaviti ćete rupu pod pravim kutem i jednostavno ćete montirati kutni držač.

Važno: Vrijeme i svjetlosni prag podešavajte samo kad je leća montirana.



Kraćenje isključivanja (Podešavanje vremena)

Željeni trajanje svjetla može se kontinuirano podešiti od približno 5 sek. do maks. 15 min. Korekcijski vijak na lijevom graničniku znači najkratće vrijeme približno 5 sek., a korekcijski vijak na


desnom graničniku znači najduže vrijeme od približno 15 min. Kod podešavanja područja detekcije kao i za test funkciranja preporučuje se podešiti najkratče vrijeme.

Podešavanje svjetlosnog praga (Prag aktiviranja)

Željeni prag aktiviranja senzora može se podešavati kontinuirano od približno 2 do 2000 luksa. Korekcijski vijak na lijevom graničniku znači danje svjetla od približno

2000 luksa. Korekcijski vijak na desnom graničniku znači zatamnjenje od približno 2 luksa. Kod podešavanja područja detekcije i za test funkciranja kod danjeg svjetla korekcijski vijak mora biti na lijevom graničniku.


Dometi - osnovna podešavanja




Leću IS 2180-2 podijeljena je na dva područja detekcije. Jednom polovicom postiže se domet od maks. 5 m, a drugom domet od maks 12 m (kod visine montaže od približno 2 m). Nakon stavljanja leće (leću fiksirati u predviđenu vodilicu) dolje desno može se očitati odabran maks. domet od 12 ili 5 m.

Izvijačem možete izvaditi leću iz utora i ponovno je staviti prema željenom dometu.

Primjeri





180°



180°

Individualno fino podešavanje s pokrovnim zaslonima







Da biste izdvojili ili ciljano nadzirali dodatna područja kao npr. staze ili susjedna zemljišta, stavljanjem pokrovnih zaslona možete točno podešiti područje detekcije.


Pokrovni zasloni mogu se odrezati duž podjela označenih utorima u okomitom ili vodoravnom položaju ili se mogu odrezati škarama. Zatim ih možete objesiti na posve gornje udubljenje u sredini leće. Stavljanjem dizajniranog prednjeg poklopca konačno ćete ih fiksirati.

(vidi dolje: Primjeri pokazuju na koji način možete podešiti domet i kut senzora pomoći priloženih pokrovnih zaslona)


Primjeri




Primjeri priključaka




1. Svjetiljka bez postojećeg nultog vodiča



2. Svjetiljka s postojećim nultim vodičem



3. Priklučak putem serijske sklopke za ručni i automatski pogon



4. Priklučak putem izmjenične sklopke za pogon stalnog svjetla i automatski pogon

Položaj I: automatski pogon

Položaj II: ručni pogon za stalnu rasvjetu

Pozor: Isključivanje uređaja nije moguće, samo odabir načina rada između položaja I i II.

1) npr. 1-4 x 100 W žarulje

2) potrošač, rasvjeta maks. 1000 W (vidi Tehničke podatke)

3) stezaljke za priključivanje senzora IS 2180-2

4) interna kućna sklopka

5) interna kućna serijska sklopka, ručna, automatska

6) interna kućna izmjenična sklopka, automatska, stalno svjetlo

Rad/Održavanje

Infracrveni senzor namijenjen je za automatsko isključivanje/isključivanje svjetla. Uredaj nije prikladan za specijalne alarmne uređaje protiv krađe jer nema za to propisanu sigurnost od saobraće. Vremenski utjecaji

mogu negativno djelovati na funkcionalitet dojavnika pokreta. Kod jakog vjetra, snijega, kiše, tuče može doći do pogrešnog aktiviranja jer se ne mogu razlikovati nagle promjene temperature izvora topline.

Leća za detekciju može se u slučaju zaprljnosti obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje).

Smetnje u radu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
IS 2180-2 bez napona	<ul style="list-style-type: none"> ■ neispravan osigurač, nije uključeno ■ kratki spoj prekidač ISKLJUČEN 	<ul style="list-style-type: none"> ■ staviti novi osigurač, uključiti mrežni sklopku (prekidač), provjeriti vod pomoći ispitivača napona ■ provjeriti priključke i uključiti
IS 2180-2 ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ po danu se podešavanje svjetlosnog praga nalazi u noćnom režimu rada ■ neispravna žarulja ■ prekidač ISKLJUCEN ■ neispravan osigurač ■ područje detekcije nije ciljano podešeno 	<ul style="list-style-type: none"> ■ podešiti iznova ■ zamjeniti žarulju ■ uključiti ■ staviti novi osigurač, event. provjeriti priključak ponovo podešiti
IS 2180-2 ne isključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ stalno kretanje u području detekcije ■ uključena svjetiljka nalazi se u području detekcije i promjenom temperature se iznova uključuje/isključuje ■ zbog internog kućnog serijskog prekidača u stalnom pogonu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kontrolirati područje i eventualno ponovo podešiti, odnosno prekriti pokrovnim zaslonima ■ promjeniti područje ili prekriti senzor pokrovnim zaslonima i time preusmjeriti kut detekcije ■ serijska prekidač u automatskom režimu
IS 2180-2 uvijek se UKLJUČUJE/ISKLJUČUJE	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključena svjetiljka nalazi se u području detekcije ■ životinje se kreću u području detekcije ■ izvori topline (npr. odvod pare) u području detekcije 	<ul style="list-style-type: none"> ■ premjestiti područje odnosno prekriti senzor pokrovnim zaslonima, povećati razmak ■ premjestiti područje odnosno prekriti senzor pokrovnim zaslonima ■ premjestiti područje odnosno prekriti senzor pokrovnim zaslonima
IS 2180-2 neželjeno se uključuje	<ul style="list-style-type: none"> ■ vjetar nije drveća i gmilje u području detekcije ■ detektiranje automobila na ulici ■ iznenadna promjena temperature zbog nevremena (vjetar, kiša, snijeg) ili zraka koji izlazi iz ventilatora, otvorenih prozora 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ograničiti područja pokrovnim zaslonima ■ ograničiti područja pokrovnim zaslonima ■ promjeniti područje, premjestiti mjesto montaže

Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:
Prema važećim europskim direktivama za stare električne i elektroničke uređaje i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno

sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

Jamstvo proizvođača

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu o zaštiti potrošača. Ako tražite postojte u Vašoj zemlji, ona se našom izjavom o jamstvu ne smanjuju niti ograničavaju. Dajemo Vam 5 godina jamstva na besprekorno kakovću i propisno funkcioniranje Vašeg proizvoda STEINEL-Professional-Senzorka. Jamčimo da ovaj proizvod nema greške na materijalu, tvorničke i konstrukcijske greške. Jamčimo tehničku ispravnost svih elektroničkih sklopova i kabela, kao i ispravnost svih korištenih materijala i njihovih površina.

Zahtijevanje jamstvenog prava

Ako želite reklamirati svoj proizvod, pošaljite cijelovit proizvod s originalnim računom koji mora sadržavati podatke o datumu kupnje i nazivu proizvoda, oslobođeno troškova prijevoza, Vašem trgovcu ili izravno na našu adresu, Daljinsko upravljanje d.o.o., Bedricha Smetane 10, HR-10000 Zagreb.

Stoga Vam preporučujemo da pažljivo sačuvate račun do isteka jamstvenog roka. Daljinsko upravljanje d.o.o. ne preuzima jamstvo za transportne troškove i rizike u okviru povratne pošiljke.

Informacije o zahtijevanju prava u slučaju jamstva
dobit ćete na našoj početnoj stranici www.daljinsko-upravljanje.hr

Ako imate slučaj jamstva ili pitanja u vezi Vašeg proizvoda, nazovite nas na dežurni servisni telefon +385 (1) 388 66 77 ili 388 02 47 u vremenu od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu: daljinsko-upravljanje@inet.hr.

5 GODINA
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

EE Montaažijuhend

Väga austatud klient!

Tänane Teid usalduse eest, mida melle STEINEL infrapunasensori ostmisega osutatis. Te olete valinud kõrgkvaliteetsete toote, mis on suurima hoolikusega toodetud, testitud ja pakendatud.

Palun tutvuge enne installeerimist käesoleva montaažijuhendiga. Ainult ajakohase installatsiooni ja kasutuselevõtuga tagatakse seadme pikajaline, usaldusväärsne ja häireteta töö.

Soovime STEINELI infrapunasensori meeldivat kasutamist.

Seadme kirjeldus

- | | | |
|--|--------------------------------------|--|
| 1 Lukustuskrivi | 4 Hämaruse seadmine 2-2000 lx | 6 Lukustuskeel (korpus montereerimiseks ja võrkü ühendamiseks lah-põöratav) |
| 2 Disainsirm | 5 Aja seadmine 5 sek - 15 min | |
| 3 Lääts (mahavõetav ja põöratav tööraadiuse põhiseadistuse max 5 m või 12 m valimiseks) | | |


Tehnilised andmed

Mõõtmned (K x L x S):	120 x 78 x 55 mm	
Võimsus:	Hõõg-/halogeenlamplide koormus	1000 W
	Luminofoorlambid EVG	1000 W
	Kompenseerimata luminofoorlambid	500 VA
	Jadakompensatsiooniga luminofoorlambid	406 VA
	Paralleelkompensatsiooniga luminofoorlambid	406 VA
	Madalpinge-halogeenlambid	1000 VA
	LED < 2 W	16 W
	2 W < LED < 8 W	64 W
	LED > 8 W	64 W
	Mahutuslik koormus	132 µF
Võrgühendus:	230-240 V, 50 Hz	
Tuvastusnurk:	180° horisontaalselt, 90° vertikaalselt	
Sensori tööraadius:	Põhiseadistus 1: max 5 m Põhiseadistus 2: max 12 m (tehaseseadistus) + peenähälestamine kattekestadega 1-12 m	
Aja seadmine:	5 sek - 15 min (tehaseseadistus: 5 sek)	
Hämaruse seadmine:	2-2000 lx (tehaseseadistus: 2000 lx)	
Kaitseili:	IP 54	
Temperatuurivahemik:	n-20 kuni +50 °C	


Põhimõte

IS 2180-2 on varustatud kahe 120° pürosensoriga, mis tuvastavad liikuvate kehadé (inimesed, loomad jne) nähtamatut soojuskiirust. Nii tuvastatud soojuskiirgs muundatakse elektrooniliselt ning küljel ühendatud tarbijaga (nt valgusti) lülitatakse sisse.


Läbi takistuste nagu nt müüride või klaaside soojuskiirust ei tuvastata, seega ei järgne ka sisselfülitust. Kahe pürosensori abil saavutatakse 180° tuvastusnurk 90° avatusnurgaga. Läätas on äravöötav ja pööratav.




Tööraadius max 12 m



Tööraadius max 5 m






Köndimise suund:
frontaalne



Köndimise suund:
külgmine

See võimaldab kahte tööraadiuse põhiseadistust max 5 m või 12 m. Kaasasolevat seinahoidikutega saab infrapunasensorit probleemideta sise- ja välinsirkadesse monteerida.

Installatsioon/seinamontaaž



Juhis: Seinamontaaziks saab kasutada ka kaasasolevat sisenurga-seinahoidikut. Nii on võimalik kaabil mugavalt ülalpoolt seadme taha ja läbi pindpaigaldusega toitekaabli ava vedada.

Montaažikoht tuleks valida teisest valgustist vähemalt 50 cm kaugusele, sest selle soojuskiirgs võib põhjustada sensori väärarandumist. Antud 5/12 m tööraadiustesse saavutamiseks peab olema montaažikorgus u 2 m.

Montaažipärad:

1. Tömmake disainsirm
2. maha, 2. vabastage lukustuskeel (§) ja pöörake korpus alumine pool lahti,
3. märkige puuravad,
4. puuriage avad, sisestage tüblid (Ø 6 mm),
5. vajadusel murdke seinast pindpaigaldus - või süvis-paigaldusjuhme jaoks välja kaabili sisivevik.
6. Juhtige võrgu- ja tarbijaja toitekaabel läbi ning ühendage külge. Kasutage pindpaigaldusega toitekaablit tihenduskorkki.

a) Võrgujuhme ühendamine:

Võrgutoitejuhe koosneb 2-kuni 3-sooneisest kablist:

- | | |
|-----------------|---|
| L = faas | |
| N = nulljuht | ⊕ |
| PE = kaitsejuht | ⊖ |
- Kahtluise korral tuleb kaabilid pingetestriga identifitseerida; seejärel lülitage taas pingevabaks. Faas (L) ja nulljuht (N) ühendatakse külje vastavalt klemmide kaetusele. Kaitsejuhe ühendage klemmi abil maandus-klemmiga (⊖). Võrgutoitejuhmesse võib olla iseenesest mõistetaval monteeritud sisse- ja väljalülitamiseks võrgulülit. Alternatiivselt saab sensori manuaalselt seadistatud ajaks võrgutoitejuhmetes asuva avaja-nupuga aktiiverida.

! Ohutusjuhised

- Katsteage enne köiki töid liikusanduri kallal pingetoide!
- Monteerimisel peab olema külgeühendatav elektrijuhe pingevaba. Seepärast lülitage esmalt elektrivool välja ja kontrollige pingetestriga pingevabadust.
- Sensori installatsiooni puhul on tegemist tööga vörzungipel. Tööd seotud teostada üldkehivate installatsioonieskirjade ja ühenda-misttingimuste kohaselt: (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Palun pidage silmas, et sensori tuleb kaitsta vähemalt 10 A juhtmekaitse-lülitiga. Võrgutoitejuhe tohib olla max 10 mm läbimõõduga.
- Teostege aja- ja hämaruseseadistust ainult monteeritud läätsega.

b) Tarbija toitejuhtme ühendus

Valgusti juurde viiv tarbija toitejuhe koosneb samuti 2-kuni 3-sooneisest kaabilist. Valgusti voolu juhitus juhit monteeritakse L'-ga tähistatud klemmi külge. Nulljuht ühendatakse koos võrgutoitejuhtme nulljuhiga

N'-ga tähistatud klemmi külge. Kaitsejuht paigaldatakse maanduskontakti (接地) külge.

10. Kruvige korpus külge ja pange taas kinni.



8. Pange lääts peale (tööraadius valikuliselt max 5 m või 12 m), vt peatükki „Tööraadiuse seadmine“.

9. Teostage aja-5 ja hämaruseseadistus 4 (vt peatükki „Funktsoonid“).

10. Pange disainsirmi 2 peale ja kindlustage lukustusrugiva 1 ebapädeva mahatõnbamise vastu.

Tähtis: Ühenduste omavaheline äravahetamine võib kahjustada seadet.

Nurga-seinahoidiku montaaž



Kaasasolevate nurga-seinahoidikutega saab IS 2180-2 mugavalt sise- ja välisnurkadesse monteerida. Kasutage nurga-seinahoidikut avade puurimisel puurimisšabloonina. Sel viisil alustate ava puurimist õige nurga all ja sein-a-nurgaehoidiku saab probleemideta monteerida.

Funktsoonid

Pärast võrguhünduse teostamist, korpu sulgemist ja lääte pealepanemist saab seadme töösse võtta.


Disainsirmi 2 taga on peidus kaks seadistusvõimalust.

Tähtis: Aega ja hämarusuvood võib seadistada alles siis, kui lääts on kohale paigaldatud.

Seadekruvi tähendab pikimat aega u 15 min. Tuvastuspirkonna seadmisel ja talitustesti läbivimisel soovitatatakse seadistada lühimat aega u 5 sek, paremas löppasendis

Väljalülitusviivitus (aja seadmine)

Lambi soovitud põlemiskestust saab sujuvalt vahemikus 5 sek kuni max 15 min seadistada. Vasakus lõppasendis seadekruvi tähendab lühimat aega u 5 sek,




Hämaruse seadmine (rakendumisläivi)

Sensoril soovitud rakenumisläive saab u 2 lk kuni 2000 lx vahemikus sujuvalt seadistada. Vasakus lõppasendis seadekruvi tähendab pääevalaglusrežiimi u 2000 lk.

Paremas lõppasendis seadekruvi tähendab hämarusrežiimi u 2 lk. Tuvastuspirkonna seadmisel ja talitustesti läbivimisel peab olema seadekruvi vasakus lõppasendis.

Tööraadiuse põhisaded





Lääts IS 2180-2 on kaheks tuvastuspirkonnaks jaotatud. Ühe pooltega saavutatakse max 5 m tööraadius, teise pooltega max 12 m tööraadius (u 2 m montaažikõrgusel).


Pärast lääte pealepanemist (kiluge lääts tugevasti ette-nähtud juhikesse kinni) saab all paremal valitud max tööraadiuse 12 m või 5 m maha lugeda. Lääts on võimalik

kruvikeerajaga lukustustest vabastada ja vastavalt soovitud tööraadiusele uesti peale panna.


Näited



Individuaalne peenähälestamine kattesirmidega




Täiendavate piirkondade nagi nt könniteede või naaberkruntide piiritlemiseks või sihilikus jälgimiseks on võimalik tuvastuspürkonda kattekestade paigaldamisega täpselt seadistada. Kattekesti saab mõõda eelsoonitud jaotisi vertikalselt või horisontaalselt murda või käärdega lõigata. Need võib riputada ülemisse süvendisse läätse keskel. Disainsirni pealepanemisega nad lõpuks fikseeritakse.




(Vt allpool: Näited tuvas-tusnurga vähendamise ja tööraadiuse vähendamise kohta.)


Ühendamise näited




1. Valgusti ilma nulljuhtmeta



2. Valgusti koos nulljuhtmega







3. Ühendus jadalülit kaudu käsi- või automaatrežiimi jaoks



4. Ühendus veksellülit kaudu püsivalgustus- ja automaatrežiimi jaoks
Asend I: automaatrežiim
Asend II: käsiteen, püsivalgustus
Tähelepanu: seadme väljalülitamine pole võimalik, üksnes valikrežiim asendi I ja asendi II vahel.

Näited



- 1) Nt 1-4 x 100 W hõoglambid
- 2) Tarbija, valgustus max 1000 W (vt Tehnilised andmed)
- 3) IS 2180-2 ühendusklemmid
- 4) Majasisene lülit
- 5) Majasisene jadalülit, käsitsi, automaatika
- 6) Majasisene veksellülit, automaatika, püsivalgustus

Käitamine/hoolitus

Infrapunasensor sobib valguse automaatseks lülitamiseks. Seade ei sobi kasutamiseks spetsiaalseates sissemurdmisvastastes alarmade nimetus, sest tal puudub selleks nõutav sabotaazi kaite.

Ilmastikutingimused võivad liikumisanduri talitlust möjutada. Tugevate tulupehangu, lume, vihma ja rahe korral võib esineda ekslikke sisselülitumisi, sest ükkiste temperatuurimuutustega ja soojusallikate eristamine

pole võimalik. Tuvastuslääts se võib puhistada määrdumise korral niiske lapiga (ilmu puhistusvahendita).

Talitusrikked

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
IS 2180-2 ilma pingeta	<ul style="list-style-type: none"> ■ kaitse defektne, sisse lülitamata ■ lühis ■ võrgulülit VÄLJAS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uus kaitse, lülitage võrgulülit sisse, kontrollige juhet pingeteistriga ■ kontrollige ühendusi lülitage sisse
IS 2180-2 ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"> ■ päävarežiimi puul hāmaruseeadistus öörežiimil ■ hõõglamp defektne ■ võrgulülit VÄLJAS ■ kaitse defektne ■ tuvastuspikkond suunatult seadistamata 	<ul style="list-style-type: none"> ■ seadistage uesti ■ vahetage hõõglamp ■ lülitage sisse ■ uus kaitse, vajaduse korral kontrollige ühendust ■ hälestage uesti
IS 2180-2 ei lülitu välja	<ul style="list-style-type: none"> ■ pidev liikumine tuvastuspikkonnas ■ lülitatav valgusti paikneb tuvastuspikkonnas ja lülitub temperatuurimuumutuse tõttu uesti ■ majasises jaladülli töötu kestvrežiim 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kontrollige piirkonda ja hälestage vajadusel uesti või katke kinni ■ muutke või katke piirkond kinni ■ jaladülli automaatikale
IS 2180-2 lülitub, pidevalt SISSE/VÄLJA	<ul style="list-style-type: none"> ■ lülitatav valgusti paikneb tuvastuspikkonnas ■ loomad liiguvad tuvastuspikkonnas ■ soojusallikas (nt aururärotimme) tuvastuspikkonnas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ seadke piirkond ümber või katke kinni, suurenudage vehekaugust ■ seadke piirkond ümber või katke kinni ■ seadke piirkond ümber või katke kinni
IS 2180-2 lülitub soovimatult sisse	<ul style="list-style-type: none"> ■ tuul liigutab tuvastuspikkonnas puid ja põõsaid ■ seade registreerib autosid tänaval ■ äkiline temperatuurimuumetus ilmastiku tötu (tuul, vihm, lumi) või ventilaatori test, avatud akendest pärilt heitöhök 	<ul style="list-style-type: none"> ■ peitke piirkonnad kattesimidega ■ peitke piirkonnad kattesimidega ■ muutke piirkonda, muutke montaažikohta

Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELI riikidele:
Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle raken-damisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutus-kõlbmatud elektriseadmed

koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasu-tusse.

Tootja garantii

Ostjana omate müüja suh-tes samuti seadusega sä-testatud puudust kõrvalda-mise õigusi või vastavalt pretensiöoniõigusegi. Kui Teie asukoharraigis on need õigu sed olemas, siis meie ga-rantideklaratsioon neid ei kärbi ega piira. Me anname Teie STEINEL Professional sensorootole laitmatute omaiduste ja nõuetekohase talitluse kohta 5-aastase garantii. Me garanteerime, et kõnealune toode on vaba materjal-, valmistamis- ja konstruktioonivigadest. Me garanteerime, kõigi elektro-niiliste koostatedatali ja kaablite talituskööblikkuse ning et kasutatud valmista-mismaterjalid ja nende pea-lispind on puudustevabade.

Kaabuste esitamine
Kui soovite tooteaga seondu-valt reklamatsiooni esitada, siis palun saatke see kom-paktsena ja tasutud tarnega koos originaal-ostutšekiiga, mis peab sisaldama ostu-kupäeva andmeid ning toote nimetust, meie edasi-müüjale voi otse meile, **Fortronics AS, Tööstuse tee 7, 61715, Tõrvandi**. Me soovitame Teil ostutšekki seetõttu kuni garantiaja möödumiseni hoolikalt alal hoida. STEINEL ei vastuta tagasisaatmise raames esi-nevate transpordikulude ja -riskide eest.

Informatsiooni garantijuhu-mi kehtestamiseks saatte meie kodulehelt www.fortronics.ee või www.steinel-professional.de/garantie

Garantijuhumi esinemise või mõne toote kohta küsimuste tekkinmise korral võite meile esmaspäeval reede-ni 9.00-17.00 vahemikus teeninduse numbril +372 7 475 208 helistada.

5 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

LT Montavimo instrukcija

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad parodėte pasitikėjimą ir išsigijote šį infraraidonų spinduliu sensorio. Jūs išsigijote aukštos kokybės produkta, kuris pagamintas, išbandytas ir supakuotas ypač kruopščiai.

Prieš prijungdami prietaisą, susipažinkite su šia montavimo instrukcija. Nes tik jei prietaisą prijungsite taitysklingai ir tinkamai iš pat pradžių, jų galėsite eksplloatuoti ilgai, jis tarnaus patikimai ir be gedimų.

Linkime Jums sėkmingai naudoti naujausi infraraudojuų spinduliu sensorių.

Prietaiso aprašymas

- 1 Apsauginis varžtas
- 2 Dangtelis
- 3 Objektivai (nuimamas ir pasukamas, galima pasirinkti veikimo nuotolio pagrindinių nustatymų maks. 5 arba 12 m)

- 4 Prieblandoms nustatymas 2-2000 liuksy)
- 5 Laiko nustatymas – 5 sek. - 15 min.
- 6 Fiksavimo spragtuvas (atlenkiamas korpusas montavimui ir prijungimui prie tinklo)

Techniniai duomenys

Matmenys (A × P × G): 120 × 78 × 55 mm

Galingumas:	Kaltinės / halogeninės lemputės apkrova	1000 W
	Luminescencinės lempos elektroniniai paleidimo įrenginiai (EVG)	1000 W
	Luminescencinės lempos, nekompenzuotos	500 VA
	Luminescencinės lempos, išilginė kompensacija	406 VA
	Luminescencinės lempos, kompenzuojamos lygiagrečiuoju būdu	406 VA
Žemos įtampos halogeninės lempos	1000 VA	
LED < 2 W	16 W	
2 W < LED < 8 W	64 W	
LED > 8 W	64 W	
Talpinis apkrova	132 µF	

Tinklo jungtis: 230-240 V, 50 Hz

Apimties kampas: 180° horizontaliai, 90° vertikalai

Jutiklio veikimo nuotolis:
1 pagrindinis nustatymas: maks. 5 m
2 pagrindinis nustatymas: maks. 12 m
(gamyklos nustatymas)
+ tikslumas nustatymas naudojant uždangas 1-12 m ribose

Laiko nustatymas: 5 sek. - 15 min. (gamyklos nustatymas: 5 sek.)


Prieblandoms lygio nustatymas: 2-2000 liuksy (gamyklos nustatymas: 2000 liuksy)

Apsaugos tipas: IP 54


Temperatūros diapazonas: Nuo -20 iki +50 °C

Principas


Prietaise IS 2180-2 yra sumontuoti du 120° piroelektrinių jutiklių, kurie fiksuoja judančius kūnus (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą nematomą šiluminę spinduliuotę. Ši užfiksuota skleidžiamā šiluma paverčiamama elektrokiniais signalais, kurie jungia prijungtą vartotoją (pvz., priekyje yra nuimamas ir pasukamas). Tai teikia galimybę




Jautrumo zonas ilgis maks. 12 m



Jautrumo zonas ilgis maks. 5 m



Éjimo kryptis: iš priekio




Éjimo kryptis: iš šono

Svarbul! Geriausiai judesys bus fiksujamas tuomet, kai prietaisas montuojant bus atsuktas šonu judėjimo kryptciai ir sensoriaus jautrumo lauko neuztostos kliūtys (pvz., medžiai, sienos ir pan.).

⚠ Saugumo nurodymai

- Prieš pradėdami bet kokių darbus su judėjimo davikliu, atjunkite elektros energijos tiekimą!
- Montuojant prijungiamąjame elektros laide neturi būti įtampos. Pirmiausia išjunkite elektros srovę iš įtampos tikrinimo priešais patirkinkite, ar nėra įtampos.
- Irenignant jutikli dirbama su tinklo įtampa. Todėl šį darbą reikia atlikti kvalifikuotai, vadovaujantis įprastiniais reglamentais dėl elektros instalacijos ir prijungimo salygomis. (DE-VDE 0100, AT-OVÉ-EN 1, CH-SEV 1000).
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad prijungiant jutikli reikia įrengti 10 A linijos apsaugini automatinį išjungiklį. Elektros tinklo laido skersmuo negali viršyti 10 mm.
- Laiko ir prieblandoms nustatymus reikia atlikti tik sumontavus objektyvą.

Irengimas / montavimas prie sienos



Montavimo vieta turi būti nutolusi nuo šviestuvo ne mažiau kaip 50 cm, kadangi dėl šviestuvo šiluminės spinduliuotės jutiklis gali suveikti klaudingai. Siekiant užtikrinti 5 / 12 m sensorius jautrumo zoną, pastarai reikėtų montuoti apie 2 m aukštyn.

Montavimo eiga

1. Nutraukite originalaus dizaino dangtelį [2].
2. Atlaisinėkite išskaitimo spraugtuką [6] ir atlenkite apatinę korpuso pusę.
3. Pasigmėkite gręžtiniu skylių vietas. 4. Išgręžkite skyles, įkiškite kaistį (Ø 6 mm).
5. Išdaudkite sieną kabelio įvadui, priklauso-mai nus poreikio – atvirajam arba uždarajam montavimui.
6. Nutieskite ir prijunkite tinklo ir vartotojo prijungi-gimo kabelius. Jei kabelius montuojate atviruoju būdu, naudokite sandarinimo kaiščius.

a) Tinklo įvado prijungimas:

Tinklo įvadą sudaro dvigylis arba trigylis kabelis:

L = fazė

N = nulinis laidas

PE = apsaugos laidas

Jei kyla abejonė, laidus patikrinkite įtampos indikatoriumi; po to atjunkite srovę. Fazės (L) ir nulinis laidas (N) jungiami pagal gnybtų išdėstytmą. Įžeminimo laidą junkite prie įžeminimo kontakto (3).

Be abej., i tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungiklį, kuris atlikis įjungimo ir išjungimo funkcijas. Pasirinkinti jutiklį galima aktyvinti nustatytai laiku rankiniu būdu elektros tinklo laido atjungiamojo kontakto mygtuku.

Pastaba: montavimui prie sienos taip pat galima naudoti prie prietaiso pridėtu sieninius laikiklius, skirtus tvirtinimui prie vidinių kampų. Kabelius galima patogiai nutiesti iš viršaus už prietaiso ar per kabelį įvadą anqą atviruoju būdu.

b) Vartotojo laido jungtis

Vartotojo laidas, jungiamas prie šviestuvo, taip pat vرا 2 arba 3 gysli kabelis. Šviestuvo srovinius laidas jungiamas prie gnybtų, pažymėto L'. Nulinis laidas jungiamas prie gnybtų, pažymėto N, kartu su tinklo prijungimo nuliniu laidu.


Apsauginis laidas jungiamas prie įžeminimo kontakto (4).
7. Korpusą priveržkite ir vėl uždarykite.
8. Uždėkite objektyvą (vei-kimo nuotoliu pasirinkintai maks. 5 arba 12 m), žr. skyrių „Veikimo nuotolio nustatymas“.

9. Atlikite laiko [5] ir prieblan-džio [4] nustatymą (žr. skyrių „Funkcijos“).

10. Uždėkite originalaus dizaino dangtelį [2] ir priveržkite apsauginiu sraigta-ju [1], kad jo negalėtų nuimti pašalinkti asmenys.

Švarbu! Neteisinaigai sujungę laidus, galite sugadinti prietaisą.

Kampinių sieninių laikiklių montavimas



Su pridėtais kampiniams sieniniams laikikliams prietaisą IS 2180-2 galima patogiai pritrinti prie vidinių ir išorinių kampų. Greždami skyles kampinių sieninių laikiklių naudodkite kaip gręžimo šablona. Tuomet skyle išregėsite reikiamei kampu ir kampinių sieninių laikiklių galėsite sumontuoti be jokio vargo.

Funkcijos

Prijungus prietaisą prie tinklo, uždarius korpusą ir uždėjus objektyvą, prietaisą galima naudoti.

Originalaus dizaino dangtelis 2 teikiā galimybę pasirinkti vieną iš dvejų nustatymų.


Švarbu! Laiką ir šviesos stipri galima nustatyti tik įmontavus leši.



Išjungimo vėlinimas (šviestimo trukmės nustatymas)

Pageidaujama šviestimo trukmė gali būti nustatoma nuo maždaug 5 sek. iki maks. 15 min. Kairoji galinė nustatymo sraigto padėtis atitinka trumpiausią laiką,

maždaug 5 sek., o dešinioji galinė nustatymo sraigto padėtis atitinka ilgiausią laiką, maždaug 15 min. Nustatant aptikimo zoną ir veikimo bandymo tikslais rekomenduojama nustatyti trumpiausią laiką.




Prieblandos lygio nustatymas (suveikimo slenkstis)

Pageidaujamas jutiklio suveikimo slenkstis nustatomas tolygiai nuo maždaug 2 iki 2000 liukus. Kairoji galinė nustatymo sraigto padėtis atitinka dienos šviesios režimą,

maždaug 2000 liukus. Dešinioji galinė nustatymo sraigto padėtis atitinka prieplandos režimą, maždaug 2 liukus. Nustatant aptikimo zoną ir dienos šviesos sąlygomis atliekamo veikimo bandymo tikslais nustatymo sraigta būtina pasukti į kairiąj galinę padėtį.



Pagrindiniai veikimo nuotolio nustatymai





Prietaiso IS 2180-2 objektas yra padalytas į dvi aptikimo zonas. Viena pusė skirta nustatyti maks. 5 m jautrumo zonai, kita – maks. 12 m (kai prietaisas sumontuotas apie 2 m aukštyste). Uždejus objektą į tam skirtą kreipiklį, apačioje dešinėje galima matyti pasirinktą didžiausią veikimo nuotolį – 12 arba 5 m.

Linžė galima atsuktuvu iš šono išimti ir vėl idėti atitinkamai pagal pageidaujamą jautrumo zoną.

Pavyzdžiai



Individualus nustatymas naudojantis dengiamosiomis užsklandomis







Siekiant, kad į jautrumo zoną nepatektų kitos teritorijos ar takai, ar norint jas tikslinti stebėti, jautrumo zoną galima tiksliai nustatyti naudojantis dengiamosiomis užsklandomis.


Dengiamosios užsklandos atskiriamos pagal iljetas linijas horizontaliai arba vertikaliai arba nukerpamos. Tada jos užkabinamos linžės viršutiniame grovelyje. Galutiniai užfiksuojama uždedant originalaus dizaino dangtelį.

(Žr. toliau: apimties kampo ir veikimo nuotolio sumažinimo pavyzdžiai.)


Pavyzdžiai




Prijungimo pavyzdžiai




1. Šviestuvas be nulinio laidos



2. Šviestuvas su nuliniu laidu



3. Prijungimas per nuosekluijį jungiklį, norint įjungti rankinio ir automatinių valdymo režimą



4. Prijungimas per jungiklį, norint įjungti pastovų švietimą arba automatinį režimą

I padėtis: automatinis režimas
II padėtis: nepertraukiamo apšvietimo rankinis režimas
Dėmesio! Išenginio negalima išjungti, galima pasirinkti tik režimą tarp I ir II padėties.

1) Pvz., 1-4 x 100 W kaitrinės lemputės

2) Vartotojas, apšvietimas maks. 1000 vatų (žr. „Techniniai duomenys“)

3) IS 2180-2 prijungimo gnybtai

4) Vidinis sistemos jungiklis

5) Vidinis nuoseklusis sistemos jungiklis, rankinis, automatinis

6) Vidinis sistemos režimo per jungiklis, automatinis, pastovus švietimas

Naudojimas / priežiūra

Infraraudonuju spinduliu sensorius naudojamas automatiniam šviesos įjungimui. Specialiomis išlaužimo pavojaus signalizacijoms jis netinka, nes jis neturi tam reikalingos apsaugos nuo sabotāžo. Oro sąlygos gali

įtakoti judesio sensoriaus veikimą. Esant stipriems vėjo gūsiams, sningant, lyjant, krušos metu prietaisas gali įjungti nepagelaudaju-mu metu, nes staigūs temperatūros pokyčiai neįmanoma atskirti nuo šilumos

šaltinių. Užsiteršusias linzes valykite drėgnu audeklu (neaudokite jokių valiklių).

Veikimo sutrikimai

Gedimas	Priežastis	Pagalba
IS 2180-2 netiekama elektros srovė	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perdeges saugiklis, prie-taisas neįjungtas į tinklą ■ Trumpasis jungimas ■ Tinklo jungiklis IŠJUNGTAS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reikia naujo saugiklio, įjunkite tinklo jungiklį; įtampos rodytuvinu patirkinkite laidą ■ Patirkinkite išvadą įjunkite
IS 2180-2 neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dienos metu nustatytas nakties režimas ■ Perdeges lemputė ■ Tinklo jungiklis IŠJUNGTAS ■ Perdeges saugiklis ■ Jautrumo zona nustatyta netiksliai 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nustatykite iš naujo ■ Pakelskite lemputę įjunkite ■ Reikia naujo saugiklio arba patirkinkite išvadą ■ Nustatykite iš naujo
IS 2180-2 neišsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jautrumo zonoje fiksuo-jamas nuotolinis judesys ■ Isijunges žibintas yra pagavimo diapazone ir dėl temperatūros kitimo vėl išsijungia ■ Sistemos vidiniu nuose-kliuoju jungikliu įjungtas pastovaus švietimo režimas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patirkinkite jautrumo zoną ir, jei reikia iš naujo įjunkite arba pak-eiskite ■ Pakelskite arba nustaty-kite kitą jautrumo zoną ■ Nuoseklusis jungiklis automatiniaiame režime
IS 2180-2 nuolat išsijungia ir išsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Šviestuvas yra jautrumo zonoje ■ Jautrumo zonoje juda gyvūnai ■ Šilumos šaltinis (pvz., ventiliacijos vamzdžis) aptikimo zonoje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pakelskite arba nustaty-kite kitą jautrumo zoną, padidinkite atstumą ■ Pakelskite arba nustaty-kite kitą jautrumo zoną ■ Pakelskite arba nustaty-kite kitą jautrumo zoną
IS 2180-2 išsijungia nepageidaujamu metu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jautrumo zonoje vėjas linguoja medžiui ir žemėje ■ Užfiksuojamai gatve važiuojantys automobiliai ■ Staigūs temperatūros svyravimai dėl oro salgyg (vėjo, lietus, sniego) arba ventilatorių ar atvirų langų sukelto oro judėjimo 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Užsklandomis pakore-guokite jautrumo zoną ■ Užsklandomis pakore-guokite jautrumo zoną ■ Pakelskite jautrumo zoną, pakelskite montavimo vietą

Šalinimas

Elektros prietaisais, priedai ir pakuočės turi būti perdibaromi aplinkai nekenksmingu būdu.

 Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdibaromi aplinkai nekenksmingu būdu.

Gamintojo garantija

Kaip pirkėjas, prieškaus, turite jums išstatymu suteiktas teises, reiškiamas pardavėjui. Jeigu šios teisės egzistuoja jūsų salyje, mūsų garantija jū negali sumažinti arba apriboti. Suteikiame jums 5 metų garantiją užtikrinančiai pulkas savybes ir sklandy „STEINEL-Professional“ sensoriniu gaminiu velkimą. Garantuojame, kad šiam gaminiui nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcinių defektų. Garantuojame sklandy visų elektroninių daliių ir kabelių veikimą ir užtikriname, kad visos naudotos medžiagos ir jų paviršiai yra be trūkumų.

Gariojimas
Jeigu norite parekišti pretenziją dėl gaminio, atsiuskite jį visą, apmokėjė gabėniu išlaidas, su originaliu pirkimo dokumentu, kuriamo turi būti nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardavėjui iš kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budinčiaja linija 8-37-408030.

(Nerius krantinė 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui šiuo adresu: **Nerius krantinė 32, LT-48463 Kaunas.** Todėl rekomenduojame pirkimo dokumentą saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabėniu išlaidų ir neatšako už riziką gražinant. Informacijos kaip pasinaudoti garantine teise rasite mūsų svetainėje info@kvarcas.lt.



Garantinio įvykio atveju arba jeigu turite klausimų, susijusius su šiuo gaminiu, bet kada galite skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budinčiaja linija 8-37-408030.

LV Montāžas pamācība

Godātais klient!

Paldies par uzticibu, ko izrādījāt, iegādājoties šo STEINEL infrasarkanu staru sensoru. Jūs esat izvēlējies augstvērtīgu, kvalitatīvu produktu, kurš ir izgatavots, pārbaudīts un iepakots ar vislielako rūpību.

Pirms instalēšanas lūdzam iepazīties ar šo montāžas pamācību. Tikai lietpratīga montāža un pieslēgšana elektriskās strāvas tīklam nodrošina ilgū, drošu un nevainojamu sensora darbību.

Novēlam Jums daudz patīkamu mirkļu kopā ar Jūsu jauno infrasarkanu staru sensoru.

Ierīces apraksts

- Drošības skrūve
- Dizaina uzlīka
- Lēca (nonemama un pagriezama, lai izvēlētos pamata sniedzamības iestatījumu līdz maks. 5 m vai 12 m)
- Krēslas sliekšna iestatīšana 2-2000 luksi
- Laika iestatīšana 5 s - 15 min

- Fiksācijas klipsis (korpusā atverams, lai veiktu montāžu un tīkla pieslēgumu)

Tehniskie dati


Izmēri (A x P x Dz):	120 x 78 x 55 mm	
Jauda:	Kvēspuldžu/ halogēno spuldžu slodze	1000 W
	Dienasgaismas spuldzes EVG	1000 W
	Nekompensētas dienasgaismas spuldzes	500 VA
	Rindās kompensētas dienasgaismas spuldzes	406 VA
	Dienasgaismas lampas kompensētas paralēli	406 VA
	Zema spriguma halogēnu lampas	1000 VA
	LED < 2 W	16 W
	2 W < LED < 8 W	64 W
	LED > 8 W	64 W
	Kapacitativa slodze	132 µF
Barošanas spriegums:	230-240 V, 50 Hz	
Uztveres leņķis:	180° horizontāli, 90° vertikāli	
Sensora sniedzamība:	Pamatā iestatījums 1: maks. 5 m	
	Pamatā iestatījums 2: maks. 12 m	
	(Rūpnīcas iestatījums)	
	+ detalizēta justēšana ar nosegu palīdzību 1-12 m	
Laika iestatīšana:	5 s - 15 min (rūpnīcas iestatījums: 5 s)	
Aptumšojuma iestatīšana:	2-2000 luksi (rūpnīcas iestatījums: 2000 luksi)	
Aizsardzības klase:	IP 54	
Temperatūras amplitūda:	-20 līdz +50 °C	

Princips


IS 2180-2 ir aprīkots ar diviem 120° piroelektriskajām sensoriem, kas uztver kustīgu kermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) nerādīzamo siltumu starojumu. Šādi uztvertais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots, un pieslēgtās patēriņtās (piemēram, lampa) tiek ieslēgtas.

Caur šķēršļiem, tādiem kā sienas vai loga stikls, šis siltuma starojums netiek uztverts, tāpēc gaismeklis iešķēršļā netiek.


Ar divu piroelektrisko sensoru palīdzību tiek nodrošināts 180° uztveres leņķis ar 90° atvēruma leņķi. Lēca ī jaunajām pagriezama.



Sniedzamība maks. 12 m



Sniedzamība maks. 5 m



Kustības virziens: frontāli




Kustības virziens: iesāņus


Tas dod iespēju izvēlēties starp diviem pamata sniežamības iestatījumiem maks. 5 m vai 12 m. Ar pievienotajiem sienas turētājiem infrasarkanā staru sensoru vieglī var piestiprināt ieķēršķās un ārejtos stūros.

Svarīgi! Visdrošāko kustības uztveri Jūs iegūsiet, ja infrasarkanā staru sensoru uzmontēsiet iešķēršļus kustības virzienam un sensora uztveri neierobežos nekādi šķēršļi (piem., koki, sienas utt.).


Instalēšana/montāža pie sienas



Ø 6 mm




Zemapmetuma pievade



Virsapmetuma pievade

Pievadvads
Patēriņtāja pievadvads



Norāde: Montāžai pie sienas var izmantot arī pievienoto sienas ieķēršķās stūru turētāju. Kabēlus ērti iespējams no augšpusēs ievadīt aiz ierices un cauri virsapmetuma kabēļu pievades atverei izvadīt.

Uzstādīšanas vietai ir jābūt vismaz 50 cm attālumā no lampas, jo tās siltuma starojums var patvīgji iedarbināt sensoru. Lai sasniegtu norādīto 5/12 m sniedzamību, montāžas augstumam būtu jābūt apm. 2m.

Uzstādīšana:

1. Nonemiet dizaina blendi
2. Atspēkojiet fiksācijas klipsi un atveriet korpusa apakšējo daļu,
3. Izņemiet urbuma vietas,
4. Izurbiet carūrus, ievietojiet dibējus ($\varnothing 6$ mm),
5. Izlauziet sienu kabēļu ievādināšanai, atkarībā no tā, vai paredzēta virsapmetuma vai zemapmetuma pievade.
6. Izvadīt un pieslēgt tikla un patēriņtāja pievadu. Virsapmetuma pievades gadījumā izmantot būvbāzni.

a) Elektrotikla pievadvada pieslēgums

Elektrotikla pievadvadu veido 2 līdz 3 dzisli kabelis:

L = fāze

N = nulles vads

PE = zemējums

Saubu gadījumā kabela dzīslas Jums jānosaka ar sprēguma testeri; pēc tam kabelis jāatlēdz no strāvas tikla. Fāze (L) un nulles vads (N) jāatlēdz atbilstoši spāļu iedalījumam. Aizsargvads jāpievieno sazemējuma kontaktam .

Protams, elektrotikla pievadvadu var lietot tikla slēdzi strāvas ieslēšanai un izslēšanai. Alternatīvi sensoru manuāli uz iestatīto laiku var aktivizēt ar atvēršanas slēdzi tikla pievadvadu.

! Norādījumi drošībai

- Pirms veikt jebkādus darbus ar ierīci, jāpārtrauc strāvas padeve tall.
- Montāžas laikā pievienojamais elektrobūvēs vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms jāatlēdz strāvas padeve un ar sprieguma mērītāju jāpārbauda, vai vads neatrodas zem sprieguma.
- Sensora instalēšanā nozīmē darbu ar elektrotikla spriegumu. Tādēļ jāievē lietpratīgi un saskaņā ar vietejo instalēšanas priekškrastu un pieslēgšanas noteikumu prasībām. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000).
- Lūdzam ievērot, ka sensors ir jānoderīšina ar 10 A drošinātāju. Tikla pieslēguma pievadavā da diamets nedrīkst pārsniegt 10 mm.
- Laika un krēslas iestatīšana jāveic tikai ar uzmontētu lēcu.

b) Patēriņtāja pievadvada pieslēgums

Patēriņtāja pievadvads gaismeklim arī sastāv no 2 vai 3 daļu kabeļa. Gaismekļa strāvas vads jāpiestiprina spalei, kas apzīmēta ar L¹. Nulles vads kopā ar strāvas pievadu nulles daļu ir jāpieskrūvē ar N apzīmētai spalei. Aizsargvads jāpievien-

no sazemējuma kontaktam (1).



7. Jāpieskrūvē korpuss un atkal jaācer.

8. Uzlikt lēcu (Sniedzamība pēc izvēles ir maks. 5 m vai 12 m), skat. nodauj Sniedzamības iestatišana.

9. Jāveic laika 5 un krēslas sliekšņa iestatišana 4 (skat. nodauj Funkcijas).

10. Uzlikt dizaina uzliku 2 un pieskrūvēt ar drošības skrūvi 1, lai izvairītos no nevēlamas nonemšanas.
Svarīgi! Pieslēgumu sajauksāna var izraisīt ierices bojājumus.

Sienas stūra stiprinājuma montāža




Ar pievienotajiem sienas stūra turētājiem IS 2180-2 var viegli piestiprināt iekšējos un ārejos stūros. Izmantojiet sienas stūra turētāju urbojot kā šablonu urbuma vietām. Šādā veidā Jūs urbumu veiksiet pareizājai lenķi un sienas stūra turētāju būs iespējams uzmontēt bez problēmām.

Funkcijas

Pēc tam, kad gaismeklis ir pieslēgts elektrotīklam, korpusss uzmontēts un lēca ir uzlikta, gaismekli var sākt lietot.


Aiz dizaina nosega ir izvietotas 2 iestatišanas iespejas.

Svarīgi! Laika un krēslas sliekšņa iestatišanu veiciet tikai ar uzmontētu lēcu.



Izslēšanas aizture (Laika iestatišana)
Vēlamo gaismekļa degšanas ilgumu iespējams iestatīt bez pakāpēm no 5 s līdz 15 min. Iestatišanas skrūve pagriezta līdz atturei pa kreisi: visišķais laiks apm. 5 s; iestatišanas skrūve

pagriezta līdz atturei pa labi: visišķais laiks apm. 15 min. Lai iestatītu uztveršanas zonu un pārbaudītu sensora darbību, ieteicams iestatīt visišķo laiku.




Krēslas sliekšņa iestatišana (Reakcijas sliekšnis)

Vēlamo sensora reakcijas sliekšni iespējams bez pakāpēm iestatīt robežas no 2 lukiem līdz 2000 luukiem. Iestatišanas skrūve pagriezta līdz atturei pa kreisi: dienasgaismas

režīms apm. 2000 luksi. Iestatišanas skrūve pagriezta līdz atturei pa labi: krēslas režīms apm. 2 luksi. Lai iestatītu uztveršanas zonu un pārbaudītu sensora darbību dienasgaismā, iestatišanas skrūvi pagrieziet līdz atturei pa kreisi.

Sniedzamības pamata iestatījumi




IS 2180-2 lēca ir sadalīta divās uztveres zonās. Ar vienu zonu tiek sasniegtā maks. 5 m sniedzamība, ar otru maks. 12 m sniedzamība (pie apr. 2 m montāžas augstuma).


Pēc lēcas montāžas (lēca stingri jānofiksē paredzētā vietā) apakšā labajā pusē ir redzama izvēlētā 12 m vai 5 m sniedzamība.

Lēcu no sāniem var nonemt ar skrūvgrieža palīdzību un to atkal ievietot atbilstoši vēlamajai sniedzamībai.

Piemēri




180°



180°


Individuāla precīza regulēšana ar aizsegumiem







Lai mērķtiecīgi izslēgtu vai pārraudzītu papildu zonas, piemēram, gājēju celinus vai kaimiņiem piederošas teritorijas, uztveres zonu iespējams precīzi iestatīt, uzstādot aizsegus.

Aizsegus iespējams atdalīt pa markētajām horizontālajām un vertikālajām līnijām vai arī izgriezt ar šķēršēm. Tos var iestiprināt augšējā padziļinājumā lēcas viļu. Uzmanītajot dizaina uzliku tie tiek beigās nofiksēti.


(Skat. zemāk: Piemēri uztveres leņķa ierobežošanai, kā arī sniedzamības samazināšanai.)




Piemēri




Pieslēgumu piemēri




1. Gaismeklis bez neutrāla vada



2. Gaismeklis ar neutrālo vadu



3. Pieslēgums ar divdaļīgo slēdzi manuālam un automātiskam režimam



4. Pieslēgums ar maiņas slēdzi ilgstošā apgaismojuma un automātikas režimam
Pozīcija I – automātikas režīms
Pozīcija II – ilgstošā apgaismojuma manuālais režīms
Uzmanību! Iekārtu izslēgt nav iespējams, iespējama ir tikai izvēle starp pozīciju I un pozīciju II.

1) piem. 1-4 × 100 W kvēspuldzes

2) patēriņš, apgaismojums maks. 1000 W (skat. Tehniskie dati)

3) IS 2180-2 pieslēguma spalies

4) iekšējais ēkas slēdzis

5) iekšējais ēkas sērijuveida slēdzis, manuālais un automātikas režīms

6) iekšējais ēkas maiņas slēdzis, automātikas un ilgstošā apgaismojuma režīms

Lietošana/kopšana

Infrasarkanā staru sensors ir piemērots gaismas automātiskai iestēšanai. Ierice nav piemērata speciālam pre-tielaušanas signalizācijām, jo tā nav aprīkota ar priekšraksts noteikto aizsardzību pret apzinātu bojāšanu.

Laika apstākļi var ietekmēt kustības sensora darbību. Stipru vēja brāzmu, sniega, lietus un krusas dēļ sensors var patvairojīgi iestēgties, jo tas nevar atšķirt pēkšņas temperatūras svārstības no siltuma avota.

Ja uztveršanas lēca ir netīra, noslaukiet to ar mitru drānu (nelietojot tiršanas līdzekļus).

Darības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
IS 2180-2 bez sprieguma	<ul style="list-style-type: none"> ■ bojāts drošinātājs, sensors nav ieslēgts ■ īssvienojums ■ IZSLEĢTS tīkla slēdzis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jauns drošinātājs, ieslēgt tīkla slēdzi; pārbaudīt vadu ar sprieguma testeri ■ pārbaudīt pieslēgumus ■ ieslēgt
IS 2180-2 neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> ■ dienas gaismas režīmā, krēslas slieksnis iestātīts naiks režīmā ■ bojāta kvēlpuldze ■ IZSLEĢTS tīkla slēdzis ■ bojāts drošinātājs ■ nav mērķtiecīgi iestātīts uztveres laukā 	<ul style="list-style-type: none"> ■ iestātīt atkārtoti ■ nomainīt kvēlpuldzi ■ ieslēgt ■ jauns drošinātājs, pēc vajadzibas pārbaudīt pieslēgumu ■ atkārtoti justēt
IS 2180-2 neizslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> ■ nepārtraukta kustība uztveres laukā ■ kāds cits gaismas avots atrodas uztveres laukā un temperatūras izmaiņu dēļ ieslēdz gaismeklis ■ ar dubulto slēdzi ieslēgts ilgstošā apgaismojuma režīms 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pārbaudīt lauku un pēc neizslēgamības atkārtoti justēt, t. i., nosegt ■ izmainīt lauku, t.i., nosegt ■ dubulto slēdzi ieslēgt automātikas režīmā
IS 2180-2 pastāvīgi ieslēdzas un izslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> ■ pieslēgts gaismeklis atrodas uztveres laukā ■ uztveres laukā pārvietojas dzīvnieki ■ uztveres zonā ir siltuma avots (piem., tvaika nosūcējs) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uzstādīt diapazonu no jauna jeb nosegt sensoru, palielināt attstatumu ■ uzstādīt diapazonu, t. i., nosegt ■ uzstādīt diapazonu, t. i., nosegt
IS 2180-2 ieslēdzas patvalīgi	<ul style="list-style-type: none"> ■ vējš uztveres laukā kustina kokus un krūmus ■ uz ielas esošo auto uztveršana ■ negaidītas negaisa (vēja, lietus, sniega) vai gaisa plūsmas no ventilatoriem, atvērtiem logiem 	<ul style="list-style-type: none"> ■ izslēgt zonas ar nosegu palīdzību ■ izslēgt zonas ar nosegu palīdzību ■ izmainīt lauku, izmainīt montāžas vietu

Utilīzācija

Elektroierīces, piederoumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

Tikai ES valstīm:
Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

Ražotāja garantija

Kā pircējam Jums attiecībā pret pārdevēju ir spēkā likumā paredzētās garantijas tiesības. Mūsu garantijas saistības nesamazina un neierobežo šīs tiesības, cik-tāt tādas pastāv Jūsu valstī. Mēs piešķiram 5 gadu garantiju nevainojamām Jūsu STEINEL profesionālā sensorikas produkta ipašībām un darbibā. Mēs garantējam, ka šīm produktam nav materiāla, ražošanas un konstrukcijas defekti. Mēs garantējam visu elektronisko būvdāju un kabelju ekspluatācijas drošīmu, kā arī visu izmantoto materiālu un to virsmu nevainojamību.

Südzību iesniegšanā
Ja veltīties reklēm Jūsu iegādāto produktu, lūdzu, nosūtīt to pilnā komplektācijā, apmaksājot pasta izdevumus, pievienojot oriģinālo čeku, kā arī norādot pirkuma datumu un produkta apzīmējumu, Jūsu pārdevējam vai tieši mums: **Ambergs SIA, Brīvības gatve 195-16, LV-1039 Riga.** Tādēļ mēs iesakam rupigi saglabāt pirkuma čeku līdz garantijas laikā beigām. STEINEL nenes atbildību par transporta bojājumiem un atpakaļ sūtīšanas riskiem.

Informāciju par garantijas pieteikumu Jūs atradisiet mūsu mājas lapā www.steinel-professional.de/garantie

Ja Jums ir garantijas gadījums vai Jums ir jautājumi par Jūsu iegādāto produktu, Jūs jebkurā laikā varat vērsties servisa dienestā: **00371 29460997.**

5 GADU
RAŽOTĀJA
GARANTIJA

RU Инструкция по монтажу

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы выразили, купив инфракрасный сенсорный светильник марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого качества, изготовленное, испытанное

и упакованное с большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ведь только при соблюдении инструкции

по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантируется продолжительная, надежная и безотказная работа изделия.

Желаем приятной эксплуатации инфракрасного сенсора.

Описание прибора

- Крепежный винт
- Декоративная панель
- Линза (съемная и поворачиваемая для установки радиуса действия макс. 5 м или 12 м)

- Установка сумеречного порога 2-2000 лк
- Фиксатор (корпус откладывается для монтажа и подсоединения к сети)
- Продолжительность включения 5 сек. - 15 мин.

Технические данные

Габариты (В × Ш × Г): 120 × 78 × 55 мм

Мощность:	Нагрузка ламп накаливания/галогенных ламп	1000 Вт
	Люминисцентные лампы ЭРА	1000 Вт
	Люминисцентные лампы, некомпенсированные	500 ВА
	Люминисцентные лампы, прод. компенсация	406 ВА
	Люминесцентные лампы, с парал. компенсацией	406 ВА
	Низковольтные галогенные лампы	1000 ВА
	СИД < 2 Вт	16 Вт
	2 Вт < СИД < 8 Вт	64 Вт
	СИД > 8 Вт	64 Вт
	Емкостная нагрузка	132 мкФ

Сетевое подключение: 230-240 В, 50 Гц

Угол обнаружения: 180° по горизонтали, 90° по вертикали

Радиус действия сенсора:
основная настройка 1: макс. 5 м
основная настройка 2: макс. 12 м (заводская настройка)
+ точная регулировка посредством заслонок 1-12 м

Установка времени включения лампы: 5 сек. - 15 мин. (заводская настройка: 5 сек.)

Установка сумеречного порога: 2-2000 лк (заводская настройка: 2000 лк)


Вид защиты: IP 54

Температурный диапазон: -20° - +50° C


Принцип действия

IS 2180-2 оснащен двумя пиро-сенсорами, встроенными под углом 120°, которые регистрируют невидимое теплоизлучение движущихся объектов (людей, зверей и т.д.). Регистрируемое таким образом теплоизлучение не происходит, а следовательно не производится и включение светильника. Благодаря двум пиро-сенсорам достигается угол обнару-


жения равный 180° при угле открытия в 90°. Имеющаяся линза может сниматься и поворачиваться. Благодаря этому может быть установлен радиус действия макс. 5 м или 12 м. С помощью входящих в комплект монтажных плат инфракрасный сенсор можно прикрепить к стене как внутри, так и вне помещения.



Радиус действия макс. 12 м



Радиус действия сенсора макс. 5 м



Направление движения:
фронтальное




Направление движения:
боковое

Указания по технике безопасности

- Перед началом проведения любого рода работ на датчике движения следует отключить подачу напряжения!
- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому они должны проводиться согласно инструкциям по монтажу, предписаным законодательством страны, и при соблюдении условий подключения изделий в электросеть (DE-VDE 0100, AT-ÖVÉ-EN 1, CH-SEV 1000).
- Следите, чтобы сенсор был оснащен линейным защитным предохранителем 10 А. Кроме того, провод для присоединения к сети должен иметь диаметр сечения не более 10 мм.
- Регулировку времени и сумеречного включения следует производить только при смонтированной линзе.

Установка/Монтаж к стене



Для предотвращения ложного включения светильника из-за теплового излучения, место монтажа должно находиться на расстоянии не менее 50 см от постороннего источника света. Для обеспечения радиуса действия в 5/12 м сенсор следует монтировать на высоте приблизительно в 2 м.

Порядок монтажа:


1. Снимите декоративную бленду **2**. Отведите фиксатор **6** и откните нижнюю часть корпуса **3**. Обозначьте отверстия для сверления.
4. Просверлите отверстия и вставьте дюбеля (\varnothing 6 мм).
5. Для соединения проводов открытой или скрытой проводкой пробейте отверстия, предусмотренные для монтажа.
6. Протяните через отверстия провода и присоедините их. Для соединения кабеля открытой проводкой примените уплотнители.

a) Присоединение сетевого провода

Сетевой провод состоит из 2-3 жил:

L = Фаза
N = Нулевой провод
PE = провод заземления

В случае сомнения идентифицируйте кабель с помощью индикатора, затем снова отключите напряжение. Присоедините фазный (**L**) и нулевой провод (**N**) к соответствующим зажимам. Провод заземления присоедините к контакту заземления . При необходимости в сетевой провод может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Как альтернатива, сенсор можно включить вручную на установленное время с помощью переключателя, находящегося в сетевой проводке.



Указание: Для монтажа к стене можно использовать имеющийся в комплекте монтажный угольник. Благодаря этому провода можно проложить, проходя их за стену сенсора в отверстия, предусмотренные для открытой проводки.



b) Присоединение провода питания электроприводника

Провод питания электроприводника к светильнику состоит также из 2-3 жил. Токоведущий провод светильника присоединяется к клемме, обозначенной буквой **L**. Нулевой провод электроприводника присоединяется вместе с нулевым проводом сетевого

кабеля к клемме, обозначенной буквой **N**. Защитный провод присоединяется к клемме заземления .



7. Прикрутите корпус и закройте крышку.
8. Наденьте сенсорную линзу с (радиусом действия по выбору, макс. 5 м или 12 м) см. главу Регулировка радиуса действия.
9. Выполните регулировку

времени включения **5** и сумеречного включения **4** (см. главу Эксплуатация).

10. Установите декоративную бленду **2** и затяните крепежным винтом **1**, предохраняющим от нежелательного снятия бленды.

Важно: Неправильное присоединение проводов может привести к повреждению прибора.

Монтаж с помощью угольника



С помощью угольников IS 2180-2 можно монтировать во внутренние и на наружные углы. При сверлении отверстий используйте угольник в качестве шаблона. Таким способом просверлите отверстие под необходимым углом, а потом прикрутите угольник к стене.


Эксплуатация

Выполнив подключение проводов к сети, закрыв корпус и установив линзу, светильник можно запустить в эксплуатацию.

Задекоративной блендой **2** находятся два регулятора.

Продолжительность включения (регулировка времени)

Требуемое время освещения может быть установлено в диапазоне между 5 сек. до макс. 15 мин. Повернув регулятор до упора влево, устанавливается наибольее




Важно: Регулировку времени и сумеречного включения следует производить только при установленной линзе.

короткое время освещения - ок. 5 сек, а повернув регулятор до упора вправо - макс. 15 мин. При установке зоны обнаружения и для проведения эксплуатационного теста рекомендуется устанавливать минимальное время освещения.

значением ок. 2000 лк. При повороте регулятора до упора вправо устанавливается режим сумеречного освещения со значением ок. 2 лк. При установке зоны обнаружения и для проведения эксплуатационного теста при дневном свете регулятор должен быть повернут до упора влево.


Установка радиуса действия




Линза инфракрасного сенсора IS 2180-2 поделена на две зоны обнаружения. С помощью одной зоны достигается радиус действия макс. 5 м, а с помощью другой - макс. 12 м (при соблюдении монтажной высоты ок. 2 м). После установки линзы (линза должна быть зафиксирована в предусмотренной направляющей) внизу справа можно считать

выбранный макс. радиус действия 12 м или 5 м. Линзу можно удалить, подев скобку отверткой, и вновь установить на требуемый радиус действия.

Примеры




180°




180°

Точная регулировка с помощью сферических заслонок







Для исключения некоторых участков, например дорожек, из зоны обнаружения или для целенаправленного контролирования участков зоны обнаружения можно устанавливать с помощью полусферических заслонок.




Требуемая форма придается полусферическим заслонкам благодаря горизонтальным и вертикальным перфорационным линиям, по которым можно отрывать или отрезать ножницами. После придания нужной формы заслонки вставляются в самое верхнее углубление, расположенное в середине линзы. Фиксация заслонок производится декоративной блендой.

Примеры




(См. ниже: Примеры, демонстрирующие уменьшение угла обнаружения и радиуса действия.)


Примеры подключения




1. Светильник без нулевого провода



2. Светильник с имеющимся нулевым проводом



3. Подключение через переключатель включения и выключения лампы для режима постоянного освещения и автоматического режима



4. Подключение через переключатель включения и выключения лампы для режима постоянного освещения и автоматического режима

Положение I: автоматический режим
Положение II: ручной режим постоянного освещения
Внимание: выключение светильника невозможно, можно лишь переключать из режима I в режим II.

- 1) Напр. 1-4 лампы накаливания по 100 Вт
- 2) Потребитель, освещение макс. 1000 Вт (см. "Технические данные")
- 3) Соединительные зажимы инфракрасного сенсора IS 2180-2
- 4) Выключатель внутри дома
- 5) Переключатель на несколько направлений внутри дома, ручной, автоматический режим
- 6) Переключатель включения и выключения лампы с нескольких мест внутри дома, автоматический режим, режим постоянного освещения

Эксплуатация/уход

Инфракрасный сенсор предназначается для автоматического включения освещения. Изделие не предназначено для применения в качестве охранной сигнализации, т.к. не имеет требуемой гарантии исключения саботажа.

Погодные условия могут влиять на работу датчика движения. При сильных порывах ветра, метели, дожде, где это может произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не способен отличить резкое изменение

температуры от источника тепла. Загрязнения на регулирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

Неполадки при эксплуатации

Неполадка	Причина	Устранение
На IS 2180-2 нет напряжения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дефект предохранителя, не включен ■ Короткое замыкание ■ Выключен сетевой выключатель 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить соединения ■ Включить
IS 2180-2 не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ При дневном режиме, установка сумеречного порога установлена в ночной режим ■ Дефект лампы накаливания ■ Выключен сетевой выключатель ■ Дефект предохранителя ■ Неправильно установленна зона обнаружения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Произвести новую регулировку ■ Заменить лампу накаливания ■ Включить ■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение ■ Произвести новую регулировку
IS 2180-2 не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Имеется постоянное движение в зоне обнаружения ■ В зоне обнаружения находится включенный светильник, постоянно включается вновь в результате изменения температуры ■ Посредством переключателя на несколько направлений внутри дома установлен на режим постоянного освещения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверить зону и, при необходимости, произвести новую регулировку или установку заслонок ■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок ■ Установить переключатель на несколько направлений в автоматический режим включения
IS 2180-2 постоянно переключается ВКЛ/Выкл	<ul style="list-style-type: none"> ■ В зоне обнаружения находится включенный светильник ■ В зоне обнаружения находятся животные ■ В зоне обнаружения находится тепловылучающий объект (например, вытяжка) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить зону обнаружения или положение заслонок, увеличить расстояние ■ Оградить зону или установить заслонки ■ Оградить зону или установить заслонки

Неполадка

Причина

Устранение

Нежелательное включение
IS 2180-2

- В зоне движения происходит движение деревьев и кустов
- Включается в результате движения автомашин на дороге
- Включается в результате неожиданного перепада температур при изменении погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной системы, открытых окон

- Изменить зону обнаружения с помощью заслонок
- Изменить зону обнаружения с помощью заслонок
- Изменить зону или место монтажа

Утилизация

Электроприборы, комплектиующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать
электроприборы в
бытовые отходы!

Только для стран ЕС:
Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные

электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавца. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований
Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и упакованном виде вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно по адресу: **REAL.Electro, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27.** Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-russia.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону +7(495) 230 31 32.

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

BG Инструкция за монтаж

Уважаеми клиенти,

благодарим за доверието, което ни гласувате с покупката на този инфрачервен сензор STEINEL. Вие избрахте високачествен продукт, произведен, изпитан и опакован с най-голямо старание.

Моля запознайте се с тези инструкции преди монтажа. Дълга, надеждна и безпроблемна работа може да бъде гарантирана само при правилен монтаж и пускане в експлоатация.

Желаем ви много радост с новия ви инфрачервен сензор.

Описание на устройство

- 1 Обезопасителен винт
- 2 Дизайнерска бленда
- 3 Обектив на сензора (демонтиращ се и въртящ се, за избор на максимален обхват 5 или 12 м)
- 4 Настройка на светлочувствителността 2-2000 лукса
- 5 Настройка на времето 5 сек. - 15 мин.
- 6 Бутон (корпусът се отваря за монтаж и свързване с мрежата)

Технически данни


Размери (В x Ш x Д):	120 x 78 x 55 мм	
Мощност:	Товар конвенционални / халогенни лампи	1000 W
	Ел. баласт луминисцентни лампи	1000 W
	Луминисцентни лампи некомпенсиранни	500 VA
	Луминисцентни лампи последователно компенсиранни	406 VA
	Луминисцентни лампи паралелено компенсиранни	406 VA
	Нисковолтови халогенни лампи	1000 VA
	LED < 2 W	16 W
	2 W < LED < 8 W	64 W
	LED > 8 W	64 W
	Капацитивен товар	132 µF
Захранване:	230-240 V, 50 Hz	
ъгъл на обхват:	180° хоризонтално, 90° вертикално	
Обхват на сензора:	Основна настройка 1: макс. 5 м Основна настройка 2: макс. 12 м (заводска настройка) + фина настройка с покриващи бленди 1-12 м	
Настройка на времето:	5 сек. - 15 мин. (заводска настройка: 5 сек.)	
Настройка на светлочувствителността:	2-2000 лукса (заводска настройка: 2000 лукса)	
Вид защита:	IP 54	
Температурен диапазон:	-20 до +50 °C	

Принцип на действие


IS 2180-2 е оборудван с два 120-градусови пироелектрични сензора, които засичат невидимата топлина, излъчвана от движещи се тела (хора, животни и т.н.). Така отченетеното топлинно излъчване преобразува електронно, свързаният потребител (напр. лампа) се

включва. През препятствия, като например стени или прозорци, поплинното излъчване не се засича, съответно не следва включване. С помощта на двата пиросензора се постига ъгъл на обхват 180° и ъгъл на разтвор 90°. Обективът е демонтиращ и въртящ се. Това дава възмож-


ност за избор между два максимални обхвата - 5 или 12 м. Приложените държачи могат да се използват за безпроблемно прикрепяне на инфрачервения сензор към вътрешни и външни ъгли.



Обхват макс. 12 м



Обхват макс. 5 м



Посока на движение:
фронтална




Посока на движение:
сторонна

Важно: Най-сигурното засичане получавате, когато монтирате уреда странично спрямо посоката на движение и нищо не пречи на видимостта на сензора (като напр. дървета, стени и т.н.).

Указания за безопасност

- Преди каквато и да е работи по сензора, прекъснете електрическото захранване!
- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на сензора изисква работа с електричество. Затова трябва да се извърши предпазител 10A. Кабелната мрежа трябва да бъде с макс. диаметър 10 mm.
- Настройка на времето и на светлочувствителността да се прави само при поставен обектив.
- (DE-VDE 0100, AT-ÖVE-EN 1, CH-SEV 1000)

Инсталация/Монтаж на стена



Мястото на монтаж трябва да бъде избрано на разстояние поне 50 см от други лампи, защото топлината им би могла да доведе до включване на системата. За да се постигнат обявените максимални обхвати от 5/12 м, височината на монтаж тръбва да бъде около 2 м.

Последователност за монтаж:

1. Дизайнерската бленда
2. да се издърпа,
3. Бутонът
4. да се натисне и долната половина на корпуса да се отвори,
5. Отбелзявате се отворите за пробиване,
6. Дупките се пробиват, дубелът се поставя ($\varnothing 6$ mm),
5. Според необходимостта стена да се подгответ за свързване с отвори или закрити кабели.
6. Прокарайте и свържете кабелите на потребителя и мрежата. При свързване с отвори кабели да се използва уплътнението.

а) Свързване към мрежата


Кабелът съдържа 2 до 3 проводника:
 L = Фаза
 N = Нула
 PE = Заземляващ проводник

При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение.

Фазата (L) и нулата (N) се свързват според съответните кабели на клемата.

Заземляващият проводник се свързва към заземителния контакт на клемата .

Към системата, разбира се, може да бъде добавен предкъсвач, за включване и изключване. Като алтернатива сензорът може да бъде активиран ръчно за избраното време посредством бутон, свързан към системата.



Свързване с отвори кабели

Свързване към мрежата

Кабел на потребителя



Свързване с отвори кабели
със стойка за стена

Сведение: за монтаж на стена може да се използва приложението държач за вътрешни ъгли. Така кабелите могат да бъдат удобно прокарани отгоре зад уреда и през отвора за свързване.

b) свързване на кабела на потребителя

Кабелът към лампата също съдържа 2 до 3 проводника. Токовият кабел на лампата се поставя във входа на клепата, обозначен с L'. Нулата се свързва към обозначена-та с N клема заедно с нулата към мрежата. Заземяващият проводник се поставя в

съответния контакт на клепата (5).

7. Завинете корпуса и го затворете отново.

8. Поставете обективта (обхватът по избор, макс. 5 м или 12 м) във раздела за регулиране на обхвата.



9. Направете настройки на времевия интервал [5] и светлочувствителността [4]

(виж раздела за функциите).

10. Поставете дизайнерска-та бленда [2] и подсигурете срещу неразрешено сваляне с подсигурителния винт [1].

Важно: размяна на контактите може да доведе до повреда на уреда.

Монтаж на ъглови стойка за стена



С приложените ъглови стойки за стена IS 2180-2 може удобно да се монтира на вътрешни и външни Ѹгли. Използвайте ъгловата стена стойка като помошно средство при пробиване на отворите в стената. По този начин ще пробиете под подходящия Ѹгъл, така че монтажът на ъгловата стойка да е безпроблемен.

Функции

След като свързването към мрежата е осъществено, уредът е затворен и обективът е поставен, съръженето може да бъде

включено. Две възможности за настройка са скрити зад дизайн-блендата 2.

Важно: Настройка на времето и на светлочувствителността да се прави само при поставен обектив.

вдясно означава най-дълъг интервал около 15 мин. При настройка на обхвата и за проверка на функциите се препоръчва да бъде избран най-кратък интервал.

2000 лука. Регулатор вдясно означава нощен режим около 2 лука. При настройка на обхвата и при проверка на функциите на дневна светлина, регулаторът трябва да е вляво.

Завиване на изключването (настройка на времето)


Желаната продължителност на светене на лампата може да се регулира безстепенно от около 5 сек. до макс. 15 мин. Регулаторът вляво означава най-кратък интервал около 5 сек., регулаторът



Настройка на светлочувствителността (праг на задействане)

Желаният праг на действие на сензора може да бъде регулиран безстепенно от около 2 лука до 2000 лука. Регулаторът вляво означава дневен режим около



Основни настройки на обхвата




Обективът на IS 2180-2 е разделен на две части. С едната половина се достига максимална дължина на обхвата 5 м, с другата 12 м (при височина на монтаж около 2 м). След поставяне на обективът (обективът да се постави стабилно на отбелзаното място) долу в дясното може да се прочете избраната макс. дължина на обхвата 12 м или 5 м.

Обективът може да бъде изведен странично, с помощта на отвертка, след което да бъде поставен отново според избрания обхват.

Примери




Индивидуална фина настройка с покриващи бленди







Обхватът може да бъде настроен точно с помощта на покриващи бленди, с цел ограничаване или целеово наблюдение на допълнителни области, като напр. съседни парцели или пътеки. Покриващите бленди могат да бъдат отделени хоризонтално или вертикално по дължина на предварително отбележаните канали или разрезани с ножица. След което могат да бъдат закачени за най-горния канал в средата на обектива. И с поставяне на дизайнер-блендата да бъдат фиксираны.


(Виж долу: примери за намаляване на ъгъла и дължината на обхвата.)




Примери




Примери за свързване




1. Лампа без нула



2. Лампа с нула



3. Свързване със сериен прекъсвач за ръчен и автоматичен режим



4. Свързване с девиаторен ключ за режим постоянна светлина и автоматичен режим

Позиция I: автоматичен режим
Позиция II: ръчен режим постоянна светлина
Внимание: Не е възможно изключване на съоръжението, само избор между позиция I и позиция II.

- 1) напр. 1-4 x 100 W крушки
- 2) Потребител, осветление макс. 1000 W (виж технически данни)
- 3) Клеми на IS 2180-2
- 4) Вътрешен прекъсвач
- 5) Вътрешен сериен прекъсвач, ръчен, автоматичен
- 6) Външен девиаторен ключ, автоматичен, постоянна светлина

Експлоатация/поддръжка

Инфрачервеният сензор е подходящ за автоматично включване на осветление. За специални защитни алармни системи уредът не е подходящ, тъй като му липсва задължителната осигурявка срещу саботаж.

Климатичните условия могат да влияят на функциите на датчика. При урагани ветрове, сняг, дъжд, градушка, би могло да се стигне до не желано включване, тъй като разликите в температурата не могат да бъдат отличени

от източници на топлина. При замърсяване, обективът може да бъде почистен с влажна кърпа (без почиствящ препарат).

Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
IS 2180-2 без напрежение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дефектен предпазител, не е включен ■ Късо съединение ■ Прекъсвачът е изключен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нов предпазител, да се включи, проводниците да се проверят с уред за напрежение ■ Да се проверят връзките ■ Да се включи
IS 2180-2 не се включва	<ul style="list-style-type: none"> ■ При дневен режим, настройката на светлочувствителността е на нощен режим ■ Осветителното тяло е дефектно ■ Прекъсвачът е изключен ■ Предпазител дефектен ■ Обхватът не е настроен целево 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройката да се направи наново ■ Осветителното тяло да се замени ■ Да се включи нов предпазител, евентуално да се провери връзката ■ Да се регулира отново
IS 2180-2 не се изключва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продължително движение в обхвата ■ Включена лампа се намира в обхвата, температурата разлика я включва отново ■ Заради вътрешния сериен прекъсвач постоянно включен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Да се провери обхватът и евентуално да се регулира отново, съответно да се покрие ■ Обхватът да се промени съответно да се покрие ■ Сериен прекъсвач на автомат
IS 2180-2 постоянно се включва/изключва	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включена лампа се намира в обхвата ■ Животин се движат в обхвата ■ Източник на топлина (напр. абсорбатор) в обхвата 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обхватът да се промени съответно да се покрие, разстоянието да се увеличи ■ Обхватът да се промени съответно да се покрие ■ Обхватът да се промени съответно да се покрие

Проблем

IS 2180-2 включва произволно

Причина

- Вътър движи дървета и хрести в обхвата
- Засичане на автомобили на пътя

Решение

- Области да бъдат изключени посредством покривани блънди
- Области да бъдат изключени посредством покривани блънди
- Обхватът да се промени, мястото на монтаж да се смени

Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел оздравяване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспортирането и в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събиращи

и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

Гаранция от производителя

В ролята ви на купувач разполагате със законови права спрямо продавача. Ако тези права съществуват във вашата страна, тази гаранционна декларация не ги ограничава, нито ги съкращава. Ние ви даваме 5 години гаранция за perfecta изработка и правилно функциониране на вашия продукт STEINEL-Professional - от серията Сензорна техника. Ние гарантираме, че този продукт няма материални, производствени и конструктивни недостатъци. Ние гарантираме функционалността на всички електронни елементи и кабели, както и липсата на дефекти в използвани материали и техните повърхности.

Гаранционен иск

Ако искате да направите рекламация на вашия продукт, моля да го изплатите напълно окомплектован и за наша сметка, заедно с оригиналната касова бележка или фактура, които трябва да съдържат датата на покупката и обозначението на продукта, на вашия търговец или директно на нас, ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД, Бул. Климент Охридски № 68, 1756 София, България. Затова ви препоръчваме грижливо да пазите касовата бележка или фактурата до изтичане на гаранционния срок. За щети настъпили по време на транспорта на продукта STEINEL не поема отговорност.

Информация за представяне на гаранционен иск ще получите на нашата интернет страница www.tashev-galving.com

Ако имате гаранционен случай или въпрос по вашия продукт, можете да ни се обадите по всяко време на нашия сервизен телефон +359 (2)700 45 454.

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
от производител

CN 安装说明

尊敬的客户、

感谢您选购我们的新型施特朗红外线感应器。对于您的信赖我们深感荣幸。您购买的这款高质量产品业已经过精心的生产与测试、同时还能确保产品长期可靠、无故障地运行。

附有精致的包装。
我们希望您尽情体验全新的
红外线感应器。

设备说明

- 1 自锁螺栓
- 4 亮度设置 2~2000 Lux
- 6 定位横档（安装及连接电源线时可翻起的壳体）
- 2 饰板
- 5 时间设置 5 秒 15 分钟
- 3 镜头（可拆卸、可旋转、
可选最大为 5 m 或 12 m
的有效距离基本设置）


技术参数

尺寸 (高 × 宽 × 深) :	120 × 78 × 55 mm
功率:	白炽灯/卤素灯负载 1000 W 荧光灯电子镇流器 1000 W 荧光灯未补偿 500 VA 荧光灯已串联补偿 406 VA 荧光灯并联补偿 406 VA 低压卤素灯 1000 VA
LED < 2 W	16 W
2 W < LED < 8 W	64 W
LED > 8 W	64 W
电容负载	132 µF
电源连接:	230~240 V, 50 Hz
感应角度:	水平 180°, 垂直 90°
感应器有效距离:	基本设置 1: 最大 5 m 基本设置 2: 最大 12 m (出厂设置) + 通过遮光板微调 1~12 m
时间设置:	5 秒 - 15 分钟 (出厂设置: 5 秒)
亮度设置:	2~2000 Lux (出厂设置: 2000 Lux)
保护形式:	IP 54
温度范围:	-20 至 +50 °C


原理

IS 2180-2 配备了两个 120° Pyro (热释电) 感应器、可以检测到移动物体 (人、动物等) 发出的不可见热辐射。感应到的热辐射会转化成电流、然后将打开所连接的用电器 (如照明灯)。因障碍物 (例如墙或玻璃) 导致无法感应热辐射时、将无法打开感应灯。借助两个 Pyro (热释电) 感应器、采用 90° 的开口角度即可实现 180° 的感应角度。镜头


头可拆卸、可旋转。由此可实现最大 5 m 或 12 m 的两个有效距离基本设置。使用随附的墙壁支架可轻松地将红外线感应器安装于内外墙角。




最大有效距离 12 m



最大有效距离 5 m



走动方向: 正面




走动方向: 侧面

重要: 将设备沿走动方向一侧安装且无障碍物 (例如树木、墙等) 遮挡传感器视野时、移动感应效果最佳。

⚠ 安全性提示

- 在运动检测器上进行任何工作前均须断开电源！
- 安装时必须确保连接的电线无电压。因此、首先切断电源、并使用试电笔检查是否存在电压。
- 安装感应器时涉及电源电压的相关工作、因此必须根据商业通用的安装规定和连接条件执行专业工作 (DE-VDE 0100, AT-ÖVÉ-EN 1, CH-SEV 1000)。
- 请注意、感应器上须配有一 10 A 的线路保护开关确保安全。电源线的最大直径不得超过 10 mm。
- 只能在镜头安装后进行时间和亮度设置。

安装 / 墙面安装



安装位置应与其他灯具保持至少 50 cm 的距离、否则热辐射可能导致感应器错误激活。为了达到规定的 5 / 12 m 有效距离、安装高度应约为 2 m。

安装步骤：

1. 取下饰板 ④；2. 松开定位横档 ④ 并翻起下部壳体；
3. 标出钻孔；4. 钻孔、并置入销子 (Ø 6 mm)；5. 根据电源线明装或安装需求撬开电缆入口处墙壁；
6. 穿过电源线和用电器导线并连接。明装电源线时、须使用密封塞。

a) 连接电源线

电源线由 2 到 3 芯电缆组成：



L = 火线

N = 零线

PE = 地线 ④

不确定时、必须使用试电笔鉴定电缆、然后重新切断电源。根据端子分配连接火线 (L) 和零线 (N)。将地线连接在接地端子 (④) 上。

在电源线上可以安装用于开关的电源开关。也可通过电源线中的常闭按钮在设定的时间内手动激活感应器。



提示：墙面安装时、也可使用随附的内角墙壁支架。可从上部轻松将电缆从设备背面引出并穿过明装电源线的开口。

b) 连接用电器导线

用电器导线同样由 2 到 3 芯电缆组成：将灯具的火线安装在标有 L' 标记的接线头上。

零线与电源线零线一并连接在标有 N 标记的接线头上。将地线安装在接地端子 (④) 上。

7. 拧上壳体并重新锁闭。


8. 安装镜头 (可选有效距离、最大 5 m 或 12 m) 参见有效距离设置章节。

9. 进行时间设置 ④ 和亮度设置 ④ (参见功能章节)。

10. 安装饰板 ② 并使用锁紧螺栓 ① 防止未经许可而取下饰板。

重要：混淆接头将导致设备受损。

墙角支架安装



使用随附的墙角支架可轻松将 IS 2180-2 安装于内外墙角。钻孔时将墙角支架作为钻孔模板使用。采用该方式可为钻孔设定正确的角度并轻松安装墙角支架。

功能


连接电源、关闭壳体和装上镜头后、即可启动该设备。饰板 2 下隐藏了两种设置方法。

重要：只能在镜头安装后进行时间和亮度设置。



关闭延迟
(时间设置)

灯泡所需亮灯时间可在约 5 秒至最长 15 分钟之间进行无级设置。将调整螺钉沿逆时针方向转到底即约 5 秒的最长时间。




亮度设置
(响应阈值)

感应器的响应阈值可在约 2 至 2000 Lux 之间进行无级调节。将调整螺钉沿逆时针方向转到底即为日间模式 (约 2000 Lux)。将调整螺钉沿逆时针方向转到底即为夜间模式 (约 2 Lux)。

最短时间、将调整螺钉沿顺时针方向转到底即约 15 分钟的最长时间。调整感应范围及功能测试时建议设置为最短时间。


有效距离基本设置




IS 2180-2 镜头分为两个感应范围。其一最大有效距离达 5 m、而另一最大有效距离则达 12 m (安装高度约 2 m 时)。

安装镜头后 (将镜头夹紧在规定的销槽中) 可在右下方看到所选的 12 m 或 5 m 最

示例





180°



180°





使用遮光板自定义微调




为了隔离其他范围 (例如、走道或邻近区域)、或进行专门监控、须通过安装遮光板准确设置感应范围。

遮光板可以沿着预开槽的分割线垂直和平水分开、或通过剪床切开。然后、其可悬挂在镜头中间最上部凹槽上。通过安装装饰板可最终将其固定。(参见下文：如何减小感应角度及缩短有效距离的示例。)


示例



连接示例



1. 灯、无零线




3. 通过用于手动和自动运行的串联开关连接

- 1) 例如 1~4 × 100 W 白炽灯
- 2) 用电器、照明最大 1000 W (参见技术数据)
- 3) IS 2180-2 连接端子
- 4) 屋内开关
- 5) 屋内串联开关、手动、自动
- 6) 屋内转换开关、自动、长亮


运行 / 保养

红外线感应器适用于灯的自动接通。设备因不具备规定相关防破坏安全性、故不得用于专用防盗警报装置。

天气条件可能影响运动检测器的功能。因感应器无法分辨突发性温度波动与热源、故强风暴、强降雪、强降雨以及冰雪天气可能导致错误触发。感应镜头脏污时可用润湿的抹布 (未使用清洁剂) 进行清洁。



2. 灯、有零线



4. 通过用于长亮和自动运行的转换开关连接
位置 I：自动运行
位置 II：手动运行持续亮起
注意：无法切断设备、仅可在位置 I 和位置 II 之间选择。

运行故障

故障	原因	解决方法
IS 2180-2 无电压	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保险丝损坏、未接通 ■ 短路 ■ 电源开关关闭 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 更换保险丝、打开电源开关、使用试电笔检查电线 ■ 检查接头 ■ 打开
IS 2180-2 未打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在日间模式下、亮度设置处于夜间模式 ■ 白炽灯损坏 ■ 电源开关关闭 ■ 保险丝损坏 ■ 感应范围未进行针对性设置 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重新设置 ■ 更换白炽灯 ■ 打开 ■ 更换保险丝、必要时检查接头 ■ 重新调整
IS 2180-2 未关闭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 感应范围内出现持续移动 ■ 接通的灯具位于感应范围内且因为温度变化重新接通 ■ 通过屋内串联开关切换至长亮灯模式 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查范围、必要时重新调整或覆盖 ■ 改变范围或覆盖 ■ 串联开关切换至自动
IS 2180-2 始终打开 / 关闭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接通的灯具位于感应范围内 ■ 动物在感应范围内移动 ■ 感应范围内存在热源 (例如、排风扇) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 调整范围或覆盖、增大距离 ■ 调整范围或覆盖 ■ 调整范围或覆盖
IS 2180-2 意外打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 风吹动感应范围内的树枝和灌木丛 ■ 感应到街道上的汽车 ■ 由于天气 (风、雨、雪) 或通风设备排除的废气、敞开的窗户引起温度突然发生变化 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用遮光板遮挡范围 ■ 使用遮光板遮挡范围 ■ 改变范围、更改安装地点

废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾！

仅针对欧盟国家：
根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则、必须将无法再使用的电子设备断开、收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

制造商担保

作为购买方相对销售商具有法定的免费修换权和保修权。如果您所在国家具有相关法律规定、该权利不受我们质保声明而缩短或任何限制。我们为施特朗专业传感器产品的完好性能和正常功能提供 5 年质保。我们保证此产品不含材料、生产和结构方面的缺陷。我们保证所有电子部件和电缆的功能可靠性以及所使用的材料及其表面无任何缺陷。

质保索赔

质保索赔的相关信息请参见我们网站的主页
www.steinel.cn

如需提出产品索赔、则请您将完整的原始购买凭证（必须包含购买日期和产品名称的说明）自费邮寄给您的经销商或直接邮寄给我们：

Rm. 25A Huadu Mansion,

No. 828-838 Zhangyang Road, 200122 Shanghai, PR China。为此、建议您妥善保存购买凭证、直至质保期到期。施特朗对寄回过程中的运输费用和风险不承担任何责任。

5年
厂商质保