



fehlende Bemaßungen können dem DXF entnommen werden
 missing dimensions are provided can be taken from the dxf

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:2

els spelsberg Massblatt / dimension sheet
 STG 004
 M-STG-004

0 Freigabe 21.01.20

(Dateiname Modell:) M-STG-004 (Dateiname Zeichnung:) M-STG-004

A3