


1:2



Fehlende Maße können dem DXF entnommen werden  
missing dimensions are provided in the DXF

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:1



Massblatt/Dimension sheet  
Blindsocket/ blank base U 71 BSK  
M-U71-BSK